AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AGENCE SAVOIE

1640 Avenue de Chambéry
73190 CHALLES LES EAUX
Tel : 0479714621
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

PREFECTURE DE REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
33, RUE MONCEY
69003 LYON 3EME

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002QK000747-23
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 16/07/2024
Reférence mandataire : Cité Administrative d'Etat d'ANNECY

DÉSIGNATION DU BIEN

Cité Administrative d'Etat d'ANNECY
7 Rue Dupanloup
74000 ANNECY

PROPRIÉTAIRE

PREFECTURE DE REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
33, RUE MONCEY
69003 LYON 3EME

Diagnostics



Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. Présence

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY

Référence client : Cité Administrative d'Etat d'ANNECY

Désignation : Cité Administrative d'Etat d'ANNECY

Date de construction : En 2022

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
PREFECTURE DE REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
33, RUE MONCEY
69003 LYON 3EME

Donneur d'ordre :
PREFECTURE DE REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
33, RUE MONCEY
69003 LYON 3EME

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : AFFORTIT GUILLAUME

Accompagnateur : Divers intervenants (0 800 400 100

Date de repérage 16/07/2024

Numéro attestation : CPDI6466

Délivré le : 14/06/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 30/07/2024

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 30/07/2024

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Aile B - R+6 - Vol 16 (Bureau 1)	Aile B - R+6 - Vol 17 (Bureau 2)
Aile B - R+6 - Vol 18 (Bureau 3)	Aile B - R+6 - Vol 19 (Distribution 1)
R+8 - Vol 20 (Zone confinée 16)	R+8 - Vol 21 (Zone confinée 17)
R+7 - Vol 22 (Zone confinée 18)	R+7 - Vol 23 (Zone confinée 19)
R+6 - Vol 24 (Zone confinée 20)	R+5 - Vol 25 (Zone confinée 21)
R+5 - Vol 26 (Zone confinée 22)	R+4 - Vol 27 (Zone confinée 23)
R+4 - Vol 28 (Zone confinée 24)	R+3 - Vol 29 (Zone confinée 25)
R+3 - Vol 30 (Zone confinée 26)	R+2 - Vol 31 (Zone confinée 27)
R+2 - Vol 32 (Zone confinée 28)	R+1 - Vol 33 (Zone confinée 29)
R+1 - Vol 34 (Zone confinée 30)	R+6 - Vol 35 (Zone confinée 31)
Aile C - RDC - Vol 36 (Bureau 4)	R+1 - Cité - Vol 37 (Bureau 5)
R+1 - Cité - Vol 38 (Bureau 6)	R+1 - Cité - Vol 39 (Bureau 7)
R+1 - Cité - Vol 40 (Bureau 8)	R+1 - Cité - Vol 41 (Bureau 9)
R+1 - Cité - Vol 42 (Bureau 10)	R+1 - Cité - Vol 43 (Bureau 11)

R+1 - Cité - Vol 44 (Bureau 12)	R+1 - Cité - Vol 45 (Bureau 13)
R+1 - Cité - Vol 46 (Bureau 14)	R+1 - Cité - Vol 47 (Bureau 15)
R+1 - Cité - Vol 48 (Bureau 16)	R+1 - Cité - Vol 49 (Bureau 17)
R+1 - Cité - Vol 51 (Bureau 19)	R+1 - Cité - Vol 52 (Cage escalier 1)
R+1 - Cité - Vol 53 (Cage escalier 2)	R+1 - Cité - Vol 54 (Sanitaires 1)
R+1 - Cité - Vol 55 (Distribution 2)	R+2 - Cité - Vol 56 (Cage escalier 3)
R+2 - Cité - Vol 57 (Sanitaires 2)	R+2 - Cité - Vol 58 (Cage escalier 4)
R+2 - Cité - Vol 59 (Bureau 20)	R+2 - Cité - Vol 60 (Bureau 21)
R+2 - Cité - Vol 61 (Bureau 22)	R+2 - Cité - Vol 62 (Bureau 23)
R+2 - Cité - Vol 63 (Bureau 24)	R+2 - Cité - Vol 64 (Bureau 25)
R+2 - Cité - Vol 65 (Bureau 26)	R+2 - Cité - Vol 66 (Bureau 27)
R+2 - Cité - Vol 67 (Bureau 28)	R+2 - Cité - Vol 68 (Bureau 29)
R+2 - Cité - Vol 69 (Bureau 30)	R+2 - Cité - Vol 70 (Bureau 31)
R+2 - Cité - Vol 71 (Distribution 3)	R+3 - Cité - Vol 72 (Cage escalier 5)
R+3 - Cité - Vol 73 (Sanitaires 3)	R+3 - Cité - Vol 74 (Bureau 32)
R+3 - Cité - Vol 75 (Bureau 33)	R+3 - Cité - Vol 76 (Bureau 34)
R+3 - Cité - Vol 77 (Bureau 35)	R+3 - Cité - Vol 78 (Bureau 36)
R+3 - Cité - Vol 79 (Bureau 37)	R+3 - Cité - Vol 80 (Bureau 38)
R+3 - Cité - Vol 81 (Bureau 39)	R+3 - Cité - Vol 82 (Bureau 40)
R+3 - Cité - Vol 83 (Bureau 41)	R+3 - Cité - Vol 84 (Bureau 42)
R+3 - Cité - Vol 85 (Bureau 43)	R+3 - Cité - Vol 86 (Bureau 44)
R+3 - Cité - Vol 87 (Bureau 45)	R+3 - Cité - Vol 88 (Bureau 46)
R+3 - Cité - Vol 89 (Bureau 47)	R+3 - Cité - Vol 90 (Bureau 48)
R+3 - Cité - Vol 91 (Bureau 49)	R+3 - Cité - Vol 92 (Bureau 50)
R+3 - Cité - Vol 93 (Bureau 51)	R+3 - Cité - Vol 94 (Bureau 52)
R+3 - Cité - Vol 95 (Distribution 4)	R+3 - Cité - Vol 96 (Cage escalier 6)
R+4 - Cité - Vol 97 (Bureau 53)	R+4 - Cité - Vol 98 (Bureau 54)
R+4 - Cité - Vol 99 (Bureau 55)	R+4 - Cité - Vol 100 (Bureau 56)
R+4 - Cité - Vol 101 (Bureau 57)	R+4 - Cité - Vol 102 (Bureau 58)
R+4 - Cité - Vol 103 (Bureau 59)	R+4 - Cité - Vol 104 (Bureau 60)
R+4 - Cité - Vol 105 (Bureau 61)	R+4 - Cité - Vol 106 (Bureau 62)
R+4 - Cité - Vol 107 (Bureau 63)	R+4 - Cité - Vol 108 (Salle informatique)
R+4 - Cité - Vol 109 (Bureau 64)	R+4 - Cité - Vol 110 (Bureau 65)
R+4 - Cité - Vol 111 (Archives)	R+4 - Cité - Vol 112 (Bureau 66)
R+4 - Cité - Vol 113 (Bureau 67)	R+4 - Cité - Vol 114 (Bureau 68)
R+4 - Cité - Vol 115 (Bureau 69)	R+4 - Cité - Vol 116 (Bureau 70)
R+4 - Cité - Vol 117 (Cage escalier 7)	R+4 - Cité - Vol 118 (Sanitaires 4)
R+4 - Cité - Vol 119 (Distribution 5)	R+4 - Cité - Vol 120 (Cage escalier 8)
RDC - Cité - Vol 121 (Bureau 71)	RDC - Cité - Vol 122 (Cage escalier 9)
RDC - Cité - Vol 123 (Sanitaires 5)	RDC - Cité - Vol 124 (Bureau 72)
RDC - Cité - Vol 125 (Bureau 73)	RDC - Cité - Vol 126 (Bureau 74)
RDC - Cité - Vol 127 (Bureau 75)	RDC - Cité - Vol 128 (Bureau 76)
RDC - Cité - Vol 129 (Bureau 77)	RDC - Cité - Vol 130 (Bureau 78)

RDC - Cité - Vol 131 (Bureau 79)	RDC - Cité - Vol 132 (Bureau 80)
RDC - Cité - Vol 133 (Bureau 81)	RDC - Cité - Vol 134 (Bureau 82)
RDC - Cité - Vol 135 (Hall d'entrée)	RDC - Cité - Vol 136 (Bureau 83)
RDC - Cité - Vol 137 (Bureau 84)	RDC - Cité - Vol 138 (Bureau 85)
RDC - Cité - Vol 139 (Bureau 86)	RDC - Cité - Vol 140 (Bureau 87)
RDC - Cité - Vol 141 (Distribution 6)	RDC - Cité - Vol 142 (Distribution 7)
RDC - Cité - Vol 143 (Cage escalier 10)	R+5 - Cité - Vol 144 (Bureau 88)
R+5 - Cité - Vol 145 (Bureau 89)	R+5 - Cité - Vol 146 (Bureau 90)
R+5 - Cité - Vol 147 (Bureau 91)	R+5 - Cité - Vol 148 (Bureau 92)
R+5 - Cité - Vol 149 (Bureau 93)	R+5 - Cité - Vol 150 (Bureau 94)
R+5 - Cité - Vol 151 (Bureau 95)	R+5 - Cité - Vol 152 (Bureau 96)
R+5 - Cité - Vol 153 (Bureau 97)	R+5 - Cité - Vol 154 (Bureau 98)
R+5 - Cité - Vol 155 (Bureau 99)	R+5 - Cité - Vol 156 (Bureau 100)
R+5 - Cité - Vol 157 (Bureau 101)	R+5 - Cité - Vol 158 (Bureau 102)
R+5 - Cité - Vol 159 (Bureau 103)	R+5 - Cité - Vol 160 (Bureau 104)
R+5 - Cité - Vol 161 (Bureau 105)	R+5 - Cité - Vol 162 (Bureau 106)
R+5 - Cité - Vol 163 (Bureau 107)	R+5 - Cité - Vol 164 (Bureau 108)
R+5 - Cité - Vol 165 (Bureau 109)	R+5 - Cité - Vol 166 (Bureau 110)
R+5 - Cité - Vol 167 (Bureau 111)	R+5 - Cité - Vol 168 (Bureau 112)
R+5 - Cité - Vol 169 (Salle de réunion 1)	R+5 - Cité - Vol 170 (Cage escalier 11)
R+5 - Cité - Vol 171 (Cage escalier 12)	R+5 - Cité - Vol 172 (Sanitaires 6)
R+5 - Cité - Vol 173 (Distribution 8)	R+6 - Cité - Vol 174 (Cage escalier 13)
R+6 - Cité - Vol 175 (Cage escalier 14)	R+6 - Cité - Vol 176 (Distribution 9)
R+6 - Cité - Vol 177 (Sanitaires 7)	R+6 - Cité - Vol 178 (Bureau 113)
R+6 - Cité - Vol 179 (Bureau 114)	R+6 - Cité - Vol 180 (Bureau 115)
R+6 - Cité - Vol 181 (Bureau 116)	R+6 - Cité - Vol 182 (Bureau 117)
R+6 - Cité - Vol 183 (Bureau 118)	R+6 - Cité - Vol 184 (Bureau 119)
R+6 - Cité - Vol 185 (Bureau 120)	R+6 - Cité - Vol 186 (Bureau 121)
R+6 - Cité - Vol 187 (Bureau 122)	R+6 - Cité - Vol 188 (Bureau 123)
R+6 - Cité - Vol 189 (Bureau 124)	R+6 - Cité - Vol 190 (Bureau 125)
R+6 - Cité - Vol 191 (Bureau 126)	R+6 - Cité - Vol 192 (Bureau 127)
R+6 - Cité - Vol 193 (Salle de réunion 2)	R+6 - Cité - Vol 194 (Bureau 128)
R+6 - Cité - Vol 195 (Bureau 129)	R+6 - Cité - Vol 196 (Bureau 130)
R+6 - Cité - Vol 197 (Bureau 131)	R+6 - Cité - Vol 198 (Bureau 132)
R+6 - Cité - Vol 199 (Bureau 133)	R+6 - Cité - Vol 200 (Bureau 134)
R+6 - Cité - Vol 201 (Bureau 135)	R+7 - Cité - Vol 202 (Cage escalier 15)
R+7 - Cité - Vol 203 (Cage escalier 16)	R+7 - Cité - Vol 204 (Sanitaires 8)
R+7 - Cité - Vol 205 (Distribution 10)	R+7 - Cité - Vol 206 (Bureau 136)
R+7 - Cité - Vol 207 (Bureau 137)	R+7 - Cité - Vol 208 (Bureau 138)
R+7 - Cité - Vol 209 (Bureau 139)	R+7 - Cité - Vol 210 (Bureau 140)
R+7 - Cité - Vol 211 (Bureau 141)	R+7 - Cité - Vol 212 (Bureau 142)
R+7 - Cité - Vol 213 (Bureau 143)	R+7 - Cité - Vol 214 (Bureau 144)
R+7 - Cité - Vol 215 (Bureau 145)	R+7 - Cité - Vol 216 (Bureau 146)

R+7 - Cité - Vol 217 (Bureau 147)	R+7 - Cité - Vol 218 (Bureau 148)
R+7 - Cité - Vol 219 (Bureau 149)	R+7 - Cité - Vol 220 (Bureau 150)
R+7 - Cité - Vol 221 (Bureau 151)	R+7 - Cité - Vol 222 (Bureau 152)
R+7 - Cité - Vol 223 (Bureau 153)	R+7 - Cité - Vol 224 (Bureau 154)
R+7 - Cité - Vol 225 (Bureau 155)	R+7 - Cité - Vol 226 (Bureau 156)
R+7 - Cité - Vol 227 (Bureau 157)	R+7 - Cité - Vol 228 (Bureau 158)
R+7 - Cité - Vol 229 (Bureau 159)	R+8 - Cité - Vol 230 (Cage escalier 17)
R+8 - Cité - Vol 231 (Sanitaires 9)	R+8 - Cité - Vol 232 (Cage escalier 18)
R+8 - Cité - Vol 233 (Salle de réunion 3)	R+8 - Cité - Vol 234 (Bureau 160)
R+8 - Cité - Vol 235 (Cage escalier 19)	R+8 - Cité - Vol 236 (Bureau 161)
R+8 - Cité - Vol 237 (Bureau 162)	R+8 - Cité - Vol 238 (Bureau 163)
R+8 - Cité - Vol 239 (Bureau 164)	R+8 - Cité - Vol 240 (Bureau 165)
R+8 - Cité - Vol 241 (Bureau 166)	R+8 - Cité - Vol 242 (Bureau 167)
R+8 - Cité - Vol 243 (Bureau 168)	R+8 - Cité - Vol 244 (Bureau 170)
R+8 - Cité - Vol 245 (Bureau 171)	R+8 - Cité - Vol 246 (Bureau 172)
R+8 - Cité - Vol 247 (Bureau 173)	R+8 - Cité - Vol 248 (Bureau 169)
R+8 - Cité - Vol 249 (Local)	R+8 - Cité - Vol 250 (Distribution 11)
R+8 - Cité - Vol 251 (Bureau 174)	R+8 - Cité - Vol 252 (Bureau 175)
R+8 - Cité - Vol 253 (Bureau 176)	R+8 - Cité - Vol 254 (Bureau 177)
R+8 - Cité - Vol 255 (Sanitaires 10)	R+8 - Cité - Vol 256 (Bureau 178)
R+8 - Cité - Vol 257 (Bureau 179)	R+8 - Cité - Vol 258 (Bureau 180)
R+8 - Cité - Vol 259 (Salle à manger)	R+8 - Cité - Vol 260 (Bureau 181)
R+8 - Cité - Vol 261 (Bureau 182)	R+8 - Cité - Vol 262 (Bureau 183)
R+8 - Cité - Vol 263 (Bureau 184)	R+8 - Cité - Vol 264 (Bureau 185)
R+8 - Cité - Vol 265 (Distribution 12)	R+8 - Cité - Vol 266 (Bureau 186)
R+8 - Cité - Vol 267 (Bureau 187)	R+8 - Cité - Vol 268 (Bureau 188)
R+8 - Cité - Vol 269 (Bureau 189)	R+8 - Cité - Vol 270 (Bureau 190)
R+8 - Cité - Vol 271 (Bureau 191)	R+8 - Cité - Vol 272 (Bureau 192)
R+8 - Cité - Vol 273 (Bureau 193)	R+8 - Cité - Vol 274 (Bureau 194)
R+8 - Cité - Vol 275 (Bureau 195)	R+8 - Cité - Vol 276 (Bureau 196)
R+8 - Cité - Vol 277 (Bureau 197)	R+8 - Cité - Vol 278 (Bureau 198)
R+8 - Cité - Vol 279 (Bureau 199)	R+8 - Cité - Vol 280 (Bureau 200)
R+8 - Cité - Vol 281 (Bureau 201)	R+8 - Cité - Vol 282 (Bureau 202)
R+8 - Cité - Vol 283 (Bureau 203)	R+8 - Cité - Vol 284 (Bureau 204)
R+8 - Cité - Vol 285 (Bureau 205)	R+8 - Cité - Vol 286 (Bureau 206)
R+8 - Cité - Vol 287 (Bureau 207)	R+8 - Cité - Vol 288 (Bureau 208)
R+8 - Cité - Vol 289 (Bureau 209)	R+8 - Cité - Vol 290 (Bureau 210)
R+8 - Cité - Vol 291 (Bureau 211)	R+8 - Cité - Vol 292 (Bureau 212)
R+8 - Cité - Vol 293 (Bureau 213)	R+8 - Cité - Vol 294 (Distribution 13)
R+1 - Cité - Vol 295 (Hall)	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
R+1 - Cité - Vol 50 (Bureau 18)	Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clés

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

1- Les travaux envisagés concernent la demolition des deux parois entre les trois bureaux.

20 - Prélèvements complémentaires a la demande du donneur d'ordres
21 - Prélèvements complémentaires à la demande du donneur d'ordres
22 - Prélèvements complémentaires à la demande du donneur d'ordres
23 - Prélèvements sur l'ensemble des murs et plafonds de l'aile C,
- Prélévements des revêtements de sol de l'ensemble de l'aile C au niveau R+8.

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

1- Les travaux envisagés s'étendent dans les trois bureaux au fond du couloir du 6 ème étages cité en tête de rapport.

20 - Ensemble des zones désamiantés de l'aile C.
21 - Bureau au RDC de l'aile C, côté future gaine
22 - Circulations de l'ensemble du bâtiment
23 - Ensemble de l'aile C et ensemble du R+8.

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Equipements divers et accessoires	Aile B - R+6	Vol 16 (Bureau 1) - Vol 17 (Bureau 2) - Vol 18 (Bureau 3)	
Parois verticales intérieures et enduits	Aile B - R+6	Vol 16 (Bureau 1) - Vol 17 (Bureau 2) - Vol 18 (Bureau 3) - Vol 19 (Distribution 1)	
Plafond et faux-plafonds	Aile B - R+6	Vol 16 (Bureau 1) - Vol 17 (Bureau 2) - Vol 18 (Bureau 3) - Vol 19 (Distribution 1)	
Revêtement de sol	Aile B - R+6	Vol 16 (Bureau 1) - Vol 17 (Bureau 2) - Vol 18 (Bureau 3) - Vol 19 (Distribution 1)	
Parois verticales intérieures et enduits	R+8	Vol 20 (Zone confinée 16) - Vol 21 (Zone confinée 17)	
Plafond et faux-plafonds	R+8	Vol 20 (Zone confinée 16) - Vol 21 (Zone confinée 17)	
Revêtement de sol	R+8	Vol 20 (Zone confinée 16) - Vol 21 (Zone confinée 17)	
Parois verticales intérieures et enduits	R+7	Vol 22 (Zone confinée 18) - Vol 23 (Zone confinée 19)	
Plafond et faux-plafonds	R+7	Vol 22 (Zone confinée 18) - Vol 23 (Zone confinée 19)	

Revêtement de sol	R+7	Vol 22 (Zone confinée 18) - Vol 23 (Zone confinée 19)
Parois verticales intérieures et enduits	R+6	Vol 24 (Zone confinée 20) - Vol 35 (Zone confinée 31)
Plafond et faux-plafonds	R+6	Vol 24 (Zone confinée 20) - Vol 35 (Zone confinée 31)
Revêtement de sol	R+6	Vol 24 (Zone confinée 20) - Vol 35 (Zone confinée 31)
Parois verticales intérieures et enduits	R+5	Vol 25 (Zone confinée 21) - Vol 26 (Zone confinée 22)
Plafond et faux-plafonds	R+5	Vol 25 (Zone confinée 21) - Vol 26 (Zone confinée 22)
Revêtement de sol	R+5	Vol 25 (Zone confinée 21) - Vol 26 (Zone confinée 22)
Parois verticales intérieures et enduits	R+4	Vol 27 (Zone confinée 23) - Vol 28 (Zone confinée 24)
Plafond et faux-plafonds	R+4	Vol 27 (Zone confinée 23) - Vol 28 (Zone confinée 24)
Revêtement de sol	R+4	Vol 27 (Zone confinée 23) - Vol 28 (Zone confinée 24)
Parois verticales intérieures et enduits	R+3	Vol 29 (Zone confinée 25) - Vol 30 (Zone confinée 26)
Plafond et faux-plafonds	R+3	Vol 29 (Zone confinée 25) - Vol 30 (Zone confinée 26)
Revêtement de sol	R+3	Vol 29 (Zone confinée 25) - Vol 30 (Zone confinée 26)
Parois verticales intérieures et enduits	R+2	Vol 31 (Zone confinée 27) - Vol 32 (Zone confinée 28)
Plafond et faux-plafonds	R+2	Vol 31 (Zone confinée 27) - Vol 32 (Zone confinée 28)
Revêtement de sol	R+2	Vol 31 (Zone confinée 27) - Vol 32 (Zone confinée 28)
Parois verticales intérieures et enduits	R+1	Vol 33 (Zone confinée 29) - Vol 34 (Zone confinée 30)
Plafond et faux-plafonds	R+1	Vol 33 (Zone confinée 29) - Vol 34 (Zone confinée 30)
Revêtement de sol	R+1	Vol 33 (Zone confinée 29)
Parois verticales intérieures et enduits	Aile C - RDC	Vol 36 (Bureau 4)
Plafond et faux-plafonds	Aile C - RDC	Vol 36 (Bureau 4)
Revêtement de mur	Aile C - RDC	Vol 36 (Bureau 4)
Parois verticales intérieures et enduits	R+1 - Cité	Vol 37 (Bureau 5) - Vol 38 (Bureau 6) - Vol 39 (Bureau 7) - Vol 40 (Bureau 8) - Vol 41 (Bureau 9) - Vol 42 (Bureau 10) - Vol 43 (Bureau 11) - Vol 44 (Bureau 12) - Vol 45 (Bureau 13) - Vol 46 (Bureau 14) - Vol 47 (Bureau 15) - Vol 48 (Bureau 16) - Vol 49 (Bureau 17) - Vol 51 (Bureau 19) - Vol 52 (Cage escalier 1) - Vol 53 (Cage escalier 2) - Vol 54 (Sanitaires 1) - Vol 55 (Distribution 2)

Plafond et faux-plafonds	R+1 - Cité	Vol 37 (Bureau 5) - Vol 38 (Bureau 6) - Vol 39 (Bureau 7) - Vol 40 (Bureau 8) - Vol 41 (Bureau 9) - Vol 42 (Bureau 10) - Vol 43 (Bureau 11) - Vol 44 (Bureau 12) - Vol 45 (Bureau 13) - Vol 46 (Bureau 14) - Vol 47 (Bureau 15) - Vol 48 (Bureau 16) - Vol 49 (Bureau 17) - Vol 51 (Bureau 19) - Vol 52 (Cage escalier 1) - Vol 53 (Cage escalier 2) - Vol 54 (Sanitaires 1) - Vol 55 (Distribution 2)
Revêtement de mur	R+1 - Cité	Vol 54 (Sanitaires 1)
Parois verticales intérieures et enduits	R+2 - Cité	Vol 56 (Cage escalier 3) - Vol 57 (Sanitaires 2) - Vol 58 (Cage escalier 4) - Vol 59 (Bureau 20) - Vol 60 (Bureau 21) - Vol 61 (Bureau 22) - Vol 62 (Bureau 23) - Vol 63 (Bureau 24) - Vol 64 (Bureau 25) - Vol 65 (Bureau 26) - Vol 66 (Bureau 27) - Vol 67 (Bureau 28) - Vol 68 (Bureau 29) - Vol 69 (Bureau 30) - Vol 70 (Bureau 31) - Vol 71 (Distribution 3)
Plafond et faux-plafonds	R+2 - Cité	Vol 56 (Cage escalier 3) - Vol 57 (Sanitaires 2) - Vol 58 (Cage escalier 4) - Vol 59 (Bureau 20) - Vol 60 (Bureau 21) - Vol 61 (Bureau 22) - Vol 62 (Bureau 23) - Vol 63 (Bureau 24) - Vol 64 (Bureau 25) - Vol 65 (Bureau 26) - Vol 66 (Bureau 27) - Vol 67 (Bureau 28) - Vol 68 (Bureau 29) - Vol 69 (Bureau 30) - Vol 70 (Bureau 31) - Vol 71 (Distribution 3)
Revêtement de mur	R+2 - Cité	Vol 57 (Sanitaires 2)

Parois verticales intérieures et enduits	R+3 - Cité	Vol 72 (Cage escalier 5) - Vol 73 (Sanitaires 3) - Vol 74 (Bureau 32) - Vol 75 (Bureau 33) - Vol 76 (Bureau 34) - Vol 77 (Bureau 35) - Vol 78 (Bureau 36) - Vol 79 (Bureau 37) - Vol 80 (Bureau 38) - Vol 81 (Bureau 39) - Vol 82 (Bureau 40) - Vol 83 (Bureau 41) - Vol 84 (Bureau 42) - Vol 85 (Bureau 43) - Vol 86 (Bureau 44) - Vol 87 (Bureau 45) - Vol 88 (Bureau 46) - Vol 89 (Bureau 47) - Vol 90 (Bureau 48) - Vol 91 (Bureau 49) - Vol 92 (Bureau 50) - Vol 93 (Bureau 51) - Vol 94 (Bureau 52) - Vol 95 (Distribution 4) - Vol 96 (Cage escalier 6)
Plafond et faux-plafonds	R+3 - Cité	Vol 72 (Cage escalier 5) - Vol 73 (Sanitaires 3) - Vol 74 (Bureau 32) - Vol 75 (Bureau 33) - Vol 76 (Bureau 34) - Vol 77 (Bureau 35) - Vol 78 (Bureau 36) - Vol 79 (Bureau 37) - Vol 80 (Bureau 38) - Vol 81 (Bureau 39) - Vol 82 (Bureau 40) - Vol 83 (Bureau 41) - Vol 84 (Bureau 42) - Vol 85 (Bureau 43) - Vol 86 (Bureau 44) - Vol 87 (Bureau 45) - Vol 88 (Bureau 46) - Vol 89 (Bureau 47) - Vol 90 (Bureau 48) - Vol 91 (Bureau 49) - Vol 92 (Bureau 50) - Vol 93 (Bureau 51) - Vol 94 (Bureau 52) - Vol 95 (Distribution 4) - Vol 96 (Cage escalier 6)
Revêtement de mur	R+3 - Cité	Vol 73 (Sanitaires 3)

Parois verticales intérieures et enduits	R+4 - Cité	Vol 97 (Bureau 53) - Vol 98 (Bureau 54) - Vol 99 (Bureau 55) - Vol 100 (Bureau 56) - Vol 101 (Bureau 57) - Vol 102 (Bureau 58) - Vol 103 (Bureau 59) - Vol 104 (Bureau 60) - Vol 105 (Bureau 61) - Vol 106 (Bureau 62) - Vol 107 (Bureau 63) - Vol 108 (Salle informatique) - Vol 109 (Bureau 64) - Vol 110 (Bureau 65) - Vol 111 (Archives) - Vol 112 (Bureau 66) - Vol 113 (Bureau 67) - Vol 114 (Bureau 68) - Vol 115 (Bureau 69) - Vol 116 (Bureau 70) - Vol 117 (Cage escalier 7) - Vol 118 (Sanitaires 4) - Vol 119 (Distribution 5) - Vol 120 (Cage escalier 8)
Plafond et faux-plafonds	R+4 - Cité	Vol 97 (Bureau 53) - Vol 98 (Bureau 54) - Vol 99 (Bureau 55) - Vol 100 (Bureau 56) - Vol 101 (Bureau 57) - Vol 102 (Bureau 58) - Vol 103 (Bureau 59) - Vol 104 (Bureau 60) - Vol 105 (Bureau 61) - Vol 106 (Bureau 62) - Vol 107 (Bureau 63) - Vol 108 (Salle informatique) - Vol 109 (Bureau 64) - Vol 110 (Bureau 65) - Vol 111 (Archives) - Vol 112 (Bureau 66) - Vol 113 (Bureau 67) - Vol 114 (Bureau 68) - Vol 115 (Bureau 69) - Vol 116 (Bureau 70) - Vol 117 (Cage escalier 7) - Vol 118 (Sanitaires 4) - Vol 119 (Distribution 5) - Vol 120 (Cage escalier 8)
Revêtement de mur	R+4 - Cité	Vol 118 (Sanitaires 4)
Parois verticales intérieures et enduits	RDC - Cité	Vol 121 (Bureau 71) - Vol 122 (Cage escalier 9) - Vol 123 (Sanitaires 5) - Vol 124 (Bureau 72) - Vol 125 (Bureau 73) - Vol 126 (Bureau 74) - Vol 127 (Bureau 75) - Vol 128 (Bureau 76) - Vol 129 (Bureau 77) - Vol 130 (Bureau 78) - Vol 131 (Bureau 79) - Vol 132 (Bureau 80) - Vol 133 (Bureau 81) - Vol 134 (Bureau 82) - Vol 135 (Hall d'entrée) - Vol 136 (Bureau 83) - Vol 137 (Bureau 84) - Vol 138 (Bureau 85) - Vol 139 (Bureau 86) - Vol 140 (Bureau 87) - Vol 141 (Distribution 6) - Vol 143 (Cage escalier 10)

Plafond et faux-plafonds	RDC - Cité	Vol 121 (Bureau 71) - Vol 122 (Cage escalier 9) - Vol 123 (Sanitaires 5) - Vol 124 (Bureau 72) - Vol 125 (Bureau 73) - Vol 126 (Bureau 74) - Vol 127 (Bureau 75) - Vol 128 (Bureau 76) - Vol 129 (Bureau 77) - Vol 130 (Bureau 78) - Vol 131 (Bureau 79) - Vol 132 (Bureau 80) - Vol 133 (Bureau 81) - Vol 134 (Bureau 82) - Vol 135 (Hall d'entrée) - Vol 136 (Bureau 83) - Vol 137 (Bureau 84) - Vol 138 (Bureau 85) - Vol 139 (Bureau 86) - Vol 140 (Bureau 87) - Vol 141 (Distribution 6) - Vol 142 (Distribution 7) - Vol 143 (Cage escalier 10)
Revêtement de mur	RDC - Cité	Vol 123 (Sanitaires 5) - Vol 139 (Bureau 86) - Vol 140 (Bureau 87)
Parois verticales intérieures et enduits	R+5 - Cité	Vol 144 (Bureau 88) - Vol 145 (Bureau 89) - Vol 146 (Bureau 90) - Vol 147 (Bureau 91) - Vol 148 (Bureau 92) - Vol 149 (Bureau 93) - Vol 150 (Bureau 94) - Vol 151 (Bureau 95) - Vol 152 (Bureau 96) - Vol 153 (Bureau 97) - Vol 154 (Bureau 98) - Vol 155 (Bureau 99) - Vol 156 (Bureau 100) - Vol 157 (Bureau 101) - Vol 158 (Bureau 102) - Vol 159 (Bureau 103) - Vol 160 (Bureau 104) - Vol 161 (Bureau 105) - Vol 162 (Bureau 106) - Vol 163 (Bureau 107) - Vol 164 (Bureau 108) - Vol 165 (Bureau 109) - Vol 166 (Bureau 110) - Vol 167 (Bureau 111) - Vol 168 (Bureau 112) - Vol 169 (Salle de réunion 1) - Vol 170 (Cage escalier 11) - Vol 171 (Cage escalier 12) - Vol 172 (Sanitaires 6) - Vol 173 (Distribution 8)

Plafond et faux-plafonds	R+5 - Cité	Vol 144 (Bureau 88) - Vol 145 (Bureau 89) - Vol 146 (Bureau 90) - Vol 147 (Bureau 91) - Vol 148 (Bureau 92) - Vol 149 (Bureau 93) - Vol 150 (Bureau 94) - Vol 151 (Bureau 95) - Vol 152 (Bureau 96) - Vol 153 (Bureau 97) - Vol 154 (Bureau 98) - Vol 155 (Bureau 99) - Vol 156 (Bureau 100) - Vol 157 (Bureau 101) - Vol 158 (Bureau 102) - Vol 159 (Bureau 103) - Vol 160 (Bureau 104) - Vol 161 (Bureau 105) - Vol 162 (Bureau 106) - Vol 163 (Bureau 107) - Vol 164 (Bureau 108) - Vol 165 (Bureau 109) - Vol 166 (Bureau 110) - Vol 167 (Bureau 111) - Vol 168 (Bureau 112) - Vol 169 (Salle de réunion 1) - Vol 170 (Cage escalier 11) - Vol 171 (Cage escalier 12) - Vol 172 (Sanitaires 6) - Vol 173 (Distribution 8)
Revêtement de mur	R+5 - Cité	Vol 172 (Sanitaires 6)
Parois verticales intérieures et enduits	R+6 - Cité	Vol 174 (Cage escalier 13) - Vol 175 (Cage escalier 14) - Vol 176 (Distribution 9) - Vol 177 (Sanitaires 7) - Vol 178 (Bureau 113) - Vol 179 (Bureau 114) - Vol 180 (Bureau 115) - Vol 181 (Bureau 116) - Vol 182 (Bureau 117) - Vol 183 (Bureau 118) - Vol 184 (Bureau 119) - Vol 185 (Bureau 120) - Vol 186 (Bureau 121) - Vol 187 (Bureau 122) - Vol 188 (Bureau 123) - Vol 189 (Bureau 124) - Vol 190 (Bureau 125) - Vol 191 (Bureau 126) - Vol 192 (Bureau 127) - Vol 193 (Salle de réunion 2) - Vol 194 (Bureau 128) - Vol 195 (Bureau 129) - Vol 196 (Bureau 130) - Vol 197 (Bureau 131) - Vol 198 (Bureau 132) - Vol 199 (Bureau 133) - Vol 200 (Bureau 134) - Vol 201 (Bureau 135)

Plafond et faux-plafonds	R+6 - Cité	Vol 174 (Cage escalier 13) - Vol 175 (Cage escalier 14) - Vol 176 (Distribution 9) - Vol 177 (Sanitaires 7) - Vol 178 (Bureau 113) - Vol 179 (Bureau 114) - Vol 180 (Bureau 115) - Vol 181 (Bureau 116) - Vol 182 (Bureau 117) - Vol 183 (Bureau 118) - Vol 184 (Bureau 119) - Vol 185 (Bureau 120) - Vol 186 (Bureau 121) - Vol 187 (Bureau 122) - Vol 188 (Bureau 123) - Vol 189 (Bureau 124) - Vol 190 (Bureau 125) - Vol 191 (Bureau 126) - Vol 192 (Bureau 127) - Vol 193 (Salle de réunion 2) - Vol 194 (Bureau 128) - Vol 195 (Bureau 129) - Vol 196 (Bureau 130) - Vol 197 (Bureau 131) - Vol 198 (Bureau 132) - Vol 199 (Bureau 133) - Vol 200 (Bureau 134) - Vol 201 (Bureau 135)
Revêtement de mur	R+6 - Cité	Vol 177 (Sanitaires 7)
Parois verticales intérieures et enduits	R+7 - Cité	Vol 202 (Cage escalier 15) - Vol 203 (Cage escalier 16) - Vol 204 (Sanitaires 8) - Vol 205 (Distribution 10) - Vol 206 (Bureau 136) - Vol 207 (Bureau 137) - Vol 208 (Bureau 138) - Vol 209 (Bureau 139) - Vol 210 (Bureau 140) - Vol 211 (Bureau 141) - Vol 212 (Bureau 142) - Vol 213 (Bureau 143) - Vol 214 (Bureau 144) - Vol 215 (Bureau 145) - Vol 216 (Bureau 146) - Vol 217 (Bureau 147) - Vol 218 (Bureau 148) - Vol 219 (Bureau 149) - Vol 220 (Bureau 150) - Vol 221 (Bureau 151) - Vol 222 (Bureau 152) - Vol 223 (Bureau 153) - Vol 224 (Bureau 154) - Vol 225 (Bureau 155) - Vol 226 (Bureau 156) - Vol 227 (Bureau 157) - Vol 228 (Bureau 158) - Vol 229 (Bureau 159)

Plafond et faux-plafonds	R+7 - Cité	Vol 202 (Cage escalier 15) - Vol 203 (Cage escalier 16) - Vol 204 (Sanitaires 8) - Vol 205 (Distribution 10) - Vol 206 (Bureau 136)
Revêtement de mur	R+7 - Cité	Vol 204 (Sanitaires 8)

Parois verticales intérieures et enduits	R+8 - Cité	Vol 230 (Cage escalier 17) - Vol 231 (Sanitaires 9) - Vol 232 (Cage escalier 18) - Vol 233 (Salle de réunion 3) - Vol 234 (Bureau 160) - Vol 235 (Cage escalier 19) - Vol 236 (Bureau 161) - Vol 237 (Bureau 162) - Vol 238 (Bureau 163) - Vol 239 (Bureau 164) - Vol 240 (Bureau 165) - Vol 241 (Bureau 166) - Vol 242 (Bureau 167) - Vol 243 (Bureau 168) - Vol 244 (Bureau 170) - Vol 245 (Bureau 171) - Vol 246 (Bureau 172) - Vol 247 (Bureau 173) - Vol 248 (Bureau 169) - Vol 249 (Local) - Vol 250 (Distribution 11) - Vol 251 (Bureau 174) - Vol 252 (Bureau 175) - Vol 253 (Bureau 176) - Vol 254 (Bureau 177) - Vol 255 (Sanitaires 10) - Vol 256 (Bureau 178) - Vol 257 (Bureau 179) - Vol 258 (Bureau 180) - Vol 259 (Salle à manger) - Vol 260 (Bureau 181) - Vol 261 (Bureau 182) - Vol 262 (Bureau 183) - Vol 263 (Bureau 184) - Vol 264 (Bureau 185) - Vol 265 (Distribution 12) - Vol 266 (Bureau 186) - Vol 267 (Bureau 187) - Vol 268 (Bureau 188) - Vol 269 (Bureau 189) - Vol 270 (Bureau 190) - Vol 271 (Bureau 191) - Vol 272 (Bureau 192) - Vol 273 (Bureau 193) - Vol 274 (Bureau 194) - Vol 275 (Bureau 195) - Vol 276 (Bureau 196) - Vol 277 (Bureau 197) - Vol 278 (Bureau 198) - Vol 279 (Bureau 199) - Vol 280 (Bureau 200) - Vol 281 (Bureau 201) - Vol 282 (Bureau 202) - Vol 283 (Bureau 203) - Vol 284 (Bureau 204) - Vol 285 (Bureau 205) - Vol 286 (Bureau 206) - Vol 287 (Bureau 207) - Vol 288 (Bureau 208) - Vol 289 (Bureau 209) - Vol 290 (Bureau 210) - Vol 291 (Bureau 211) - Vol 292

	(Bureau 212) - Vol 293 (Bureau 213) - Vol 294 (Distribution 13)

Plafond et faux-plafonds	R+8 - Cité	Vol 230 (Cage escalier 17) - Vol 231 (Sanitaires 9) - Vol 232 (Cage escalier 18) - Vol 233 (Salle de réunion 3) - Vol 234 (Bureau 160) - Vol 235 (Cage escalier 19) - Vol 236 (Bureau 161) - Vol 237 (Bureau 162) - Vol 238 (Bureau 163) - Vol 239 (Bureau 164) - Vol 240 (Bureau 165) - Vol 241 (Bureau 166) - Vol 242 (Bureau 167) - Vol 243 (Bureau 168) - Vol 244 (Bureau 170) - Vol 245 (Bureau 171) - Vol 246 (Bureau 172) - Vol 247 (Bureau 173) - Vol 248 (Bureau 169) - Vol 249 (Local) - Vol 250 (Distribution 11) - Vol 251 (Bureau 174) - Vol 252 (Bureau 175) - Vol 253 (Bureau 176) - Vol 255 (Sanitaires 10) - Vol 256 (Bureau 178) - Vol 257 (Bureau 179) - Vol 258 (Bureau 180) - Vol 259 (Salle à manger) - Vol 260 (Bureau 181) - Vol 261 (Bureau 182) - Vol 262 (Bureau 183) - Vol 263 (Bureau 184) - Vol 264 (Bureau 185) - Vol 265 (Distribution 12) - Vol 266 (Bureau 186) - Vol 267 (Bureau 187) - Vol 268 (Bureau 188) - Vol 269 (Bureau 189) - Vol 270 (Bureau 190) - Vol 271 (Bureau 191) - Vol 272 (Bureau 192) - Vol 273 (Bureau 193) - Vol 274 (Bureau 194) - Vol 275 (Bureau 195) - Vol 276 (Bureau 196) - Vol 277 (Bureau 197) - Vol 278 (Bureau 198) - Vol 279 (Bureau 199) - Vol 280 (Bureau 200) - Vol 281 (Bureau 201) - Vol 282 (Bureau 202) - Vol 283 (Bureau 203) - Vol 284 (Bureau 204) - Vol 285 (Bureau 205) - Vol 286 (Bureau 206) - Vol 287 (Bureau 207) - Vol 288 (Bureau 208) - Vol 289 (Bureau 209) - Vol 290 (Bureau 210) - Vol 291 (Bureau 211) - Vol 292 (Bureau 212) - Vol 293

		(Bureau 213) - Vol 294 (Distribution 13)
Revêtement de mur	R+8 - Cité	Vol 231 (Sanitaires 9) - Vol 249 (Local) - Vol 255 (Sanitaires 10)
Revêtement de sol	R+8 - Cité	Vol 244 (Bureau 170) - Vol 245 (Bureau 171) - Vol 246 (Bureau 172) - Vol 247 (Bureau 173) - Vol 250 (Distribution 11) - Vol 259 (Salle à manger) - Vol 265 (Distribution 12) - Vol 266 (Bureau 186) - Vol 267 (Bureau 187) - Vol 268 (Bureau 188) - Vol 269 (Bureau 189) - Vol 270 (Bureau 190) - Vol 271 (Bureau 191) - Vol 272 (Bureau 192) - Vol 273 (Bureau 193) - Vol 274 (Bureau 194) - Vol 275 (Bureau 195) - Vol 276 (Bureau 196) - Vol 277 (Bureau 197) - Vol 278 (Bureau 198) - Vol 279 (Bureau 199) - Vol 280 (Bureau 200) - Vol 281 (Bureau 201) - Vol 282 (Bureau 202) - Vol 283 (Bureau 203) - Vol 284 (Bureau 204) - Vol 285 (Bureau 205) - Vol 286 (Bureau 206) - Vol 287 (Bureau 207) - Vol 288 (Bureau 208) - Vol 289 (Bureau 209) - Vol 290 (Bureau 210) - Vol 291 (Bureau 211) - Vol 292 (Bureau 212) - Vol 293 (Bureau 213) - Vol 294 (Distribution 13)
Revêtement de sol	R+1 - Cité	Vol 295 (Hall)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Néant.

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Néant.

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant.

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.	Etat de conservation (hors règlementation)
Vol 19 (Distribution 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002QK000747-14 n°7	EP
Vol 36 (Bureau 4)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plot de colle	002QK000747-22 n°36 Phase 1	
Vol 121 (Bureau 71)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plot de colle	002QK000747-22 n°36 Phase 1	
Vol 124 (Bureau 72)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plot de colle	002QK000747-22 n°36 Phase 1	
Vol 36 (Bureau 4)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plot de colle	002QK000747-22 n°36 Phase 2	
Vol 121 (Bureau 71)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plot de colle	002QK000747-22 n°36 Phase 2	
Vol 124 (Bureau 72)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plot de colle	002QK000747-22 n°36 Phase 2	
Vol 33 (Zone confinée 29)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	002QK000747-22 n°38	
Vol 33 (Zone confinée 29)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002QK000747-22 n°39	EP
Vol 32 (Zone confinée 28)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	002QK000747-22 n°40	
Vol 31 (Zone confinée 27)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	002QK000747-22 n°40	
Vol 32 (Zone confinée 28)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002QK000747-22 n°41	EP
Vol 31 (Zone confinée 27)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002QK000747-22 n°41	EP
Vol 30 (Zone confinée 26)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	002QK000747-22 n°42	
Vol 29 (Zone confinée 25)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	002QK000747-22 n°42	
Vol 30 (Zone confinée 26)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002QK000747-22 n°43	EP
Vol 29 (Zone confinée 25)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002QK000747-22 n°43	EP
Vol 28 (Zone confinée 24)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002QK000747-22 n°47	EP
Vol 26 (Zone confinée 22)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	002QK000747-22 n°48	
Vol 25 (Zone confinée 21)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	002QK000747-22 n°48	
Vol 26 (Zone confinée 22)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002QK000747-22 n°49	EP
Vol 24 (Zone confinée 20)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	002QK000747-22 n°50	
Vol 35 (Zone confinée 31)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	002QK000747-22 n°50	
Vol 24 (Zone confinée 20)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002QK000747-22 n°51	EP
Vol 35 (Zone confinée 31)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002QK000747-22 n°51	EP
Vol 23 (Zone confinée 19)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	002QK000747-22 n°52	
Vol 22 (Zone confinée 18)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	002QK000747-22 n°52	
Vol 23 (Zone confinée 19)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002QK000747-22 n°53	EP
Vol 22 (Zone confinée 18)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002QK000747-22 n°53	EP

Vol 21 (Zone confinée 17)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	002QK000747-2 2 n°54	
Vol 20 (Zone confinée 16)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	002QK000747-2 2 n°54	
Vol 21 (Zone confinée 17)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002QK000747-2 2 n°55	EP
Vol 20 (Zone confinée 16)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002QK000747-2 2 n°55	EP
Vol 285 (Bureau 205)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P162	EP
Vol 266 (Bureau 186)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P162	EP
Vol 267 (Bureau 187)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P162	EP
Vol 268 (Bureau 188)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P162	EP
Vol 269 (Bureau 189)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P162	EP
Vol 270 (Bureau 190)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P162	EP
Vol 271 (Bureau 191)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P162	EP
Vol 272 (Bureau 192)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P162	EP
Vol 273 (Bureau 193)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P162	EP
Vol 274 (Bureau 194)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P162	EP
Vol 275 (Bureau 195)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P162	EP
Vol 276 (Bureau 196)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P162	EP
Vol 277 (Bureau 197)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P162	EP
Vol 278 (Bureau 198)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P162	EP
Vol 279 (Bureau 199)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P162	EP
Vol 280 (Bureau 200)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P162	EP
Vol 281 (Bureau 201)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P162	EP
Vol 282 (Bureau 202)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P162	EP
Vol 283 (Bureau 203)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P162	EP
Vol 284 (Bureau 204)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P162	EP
Vol 286 (Bureau 206)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P162	EP
Vol 287 (Bureau 207)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P162	EP
Vol 288 (Bureau 208)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P162	EP
Vol 289 (Bureau 209)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P162	EP
Vol 290 (Bureau 210)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P162	EP
Vol 291 (Bureau 211)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P162	EP
Vol 292 (Bureau 212)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P162	EP
Vol 293 (Bureau 213)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P162	EP
Vol 294 (Distribution 13)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P162	EP

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies. Des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Materiau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'acces à mettre en oeuvre

R+1 - Cité - Vol 50 (Bureau 18)	Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clés

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

L'intervention se limite aux zones et matériaux définis par le donneur d'ordres.

La présence hétérogène d'une colle bitumineuse ainsi que la dalle de sol a été repéré, du fait de l'activité dans des locaux des sondages on été réalisés dans les angles, un sondage plus important sera a réaliser au milieux des pièces si le doute persiste.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Parois verticales intérieures et enduits

2 - Plafond et faux-plafonds

3 - Revêtement de sol

4 - Revêtement de mur

5 - Equipements divers et accessoires

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Aile B - R+6	Vol 17 (Bureau 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P1	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-14 n°1 - 1	002QK000747-14 n°1	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Aile B - R+6	Vol 18 (Bureau 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002QK000747-14 n°1 - 1	002QK000747-14 n°1	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Aile B - R+6	Vol 19 (Distribution 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002QK000747-14 n°1 - 1	002QK000747-14 n°1	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Aile B - R+6	Vol 16 (Bureau 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002QK000747-14 n°1 - 1	002QK000747-14 n°1	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Aile B - R+6	Vol 18 (Bureau 3) - Vol 19 (Distribution 1) - Vol 16 (Bureau 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S2 - S3 - S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002QK000747-14 n°1 - 1	002QK000747-14 n°1	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Aile B - R+6	Vol 17 (Bureau 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P2	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-14 n°2 - 1	002QK000747-14 n°2	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Marron / Rose	Négatif	Négatif sur analyse	
Aile B - R+6	Vol 18 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002QK000747-14 n°2 - 1	002QK000747-14 n°2	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Marron / Rose	Négatif	Négatif sur analyse	
Aile B - R+6	Vol 16 (Bureau 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002QK000747-14 n°2 - 1	002QK000747-14 n°2	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Marron / Rose	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Aile B - R+6	Vol 18 (Bureau 3) - Vol 16 (Bureau 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S5 - S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002QK000747-14 n°2 - 1	002QK000747-14 n°2	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Marron / Rose	Négatif	Négatif sur analyse	
Aile B - R+6	Vol 17 (Bureau 2)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P3	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-14 n°3 - 1	002QK000747-14 n°3	Papier peint / Peinture / Enduit / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Beige / Beige / Rose	Négatif	Négatif sur analyse	
Aile B - R+6	Vol 18 (Bureau 3)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002QK000747-14 n°3 - 1	002QK000747-14 n°3	Papier peint / Peinture / Enduit / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Beige / Beige / Rose	Négatif	Négatif sur analyse	
Aile B - R+6	Vol 18 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P6	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-14 n°6 - 1	002QK000747-14 n°6	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Rose	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Aile B - R+6	Vol 18 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002QK000747-14 n°6 - 1	002QK000747-14 n°6	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Rose	Négatif	Négatif sur analyse	
Aile B - R+6	Vol 19 (Distribution 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002QK000747-14 n°6 - 1	002QK000747-14 n°6	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Rose	Négatif	Négatif sur analyse	
Aile B - R+6	Vol 16 (Bureau 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002QK000747-14 n°6 - 1	002QK000747-14 n°6	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Rose	Négatif	Négatif sur analyse	
Aile B - R+6	Vol 18 (Bureau 3) - Vol 19 (Distribution 1) - Vol 16 (Bureau 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P6 - S10 - S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002QK000747-14 n°6 - 1	002QK000747-14 n°6	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Rose	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8	Vol 20 (Zone confinée 16)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P8	Réalisation d'un prélèvement		002QK000747-20 n°8 - 1	002QK000747-20 n°8	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8	Vol 21 (Zone confinée 17)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002QK000747-20 n°8 - 1	002QK000747-20 n°8	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8	Vol 21 (Zone confinée 17)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P9	Réalisation d'un prélevement	Cloison - Cloison	002QK000747-20 n°9 - 1	002QK000747-20 n°9	Peinture / Papier peint / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8	Vol 20 (Zone confinée 16)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Cloison - Cloison	002QK000747-20 n°9 - 1	002QK000747-20 n°9	Peinture / Papier peint / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7	Vol 22 (Zone confinée 18)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P11	Réalisation d'un prélevement	Porteur - Porteur	002QK000747-20 n°11 - 1	002QK000747-20 n°11	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7	Vol 22 (Zone confinée 18)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Porteur - Porteur	002QK000747-20 n°11 - 1	002QK000747-20 n°11	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7	Vol 23 (Zone confinée 19)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Porteur - Porteur	002QK000747-20 n°11 - 1	002QK000747-20 n°11	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7	Vol 22 (Zone confinée 18) - Vol 23 (Zone confinée 19)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P11 - S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Porteur - Porteur	002QK000747-20 n°11 - 1	002QK000747-20 n°11	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+7	Vol 22 (Zone confinée 18)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P12	Réalisation d'un prélevement	Cloison - Cloison	002QK000747-20 n°12 - 1	002QK000747-20 n°12	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6	Vol 24 (Zone confinée 20)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P14	Réalisation d'un prélevement	Cloison - Cloison	002QK000747-20 n°14 - 1	002QK000747-20 n°14	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Vert / Beige / Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6	Vol 24 (Zone confinée 20)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P15	Réalisation d'un prélevement	Porteur - Porteur	002QK000747-20 n°15 - 1	002QK000747-20 n°15	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6	Vol 35 (Zone confinée 31)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Porteur - Porteur	002QK000747-20 n°15 - 1	002QK000747-20 n°15	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5	Vol 25 (Zone confinée 21)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P17	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-20 n°17 - 1	002QK000747-20 n°17	Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5	Vol 25 (Zone confinée 21)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P18	Réalisation d'un prélevement	Cloison - Cloison	002QK000747-20 n°18 - 1	002QK000747-20 n°18	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Vert / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5	Vol 26 (Zone confinée 22)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Cloison - Cloison	002QK000747-20 n°18 - 1	002QK000747-20 n°18	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Vert / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+5	Vol 25 (Zone confinée 21)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P19	Réalisation d'un prélèvement	Porteur - Porteur	002QK000747-20 n°19 - 1	002QK000747-20 n°19	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige Vert / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5	Vol 26 (Zone confinée 22)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Porteur - Porteur	002QK000747-20 n°19 - 1	002QK000747-20 n°19	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige Vert / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4	Vol 27 (Zone confinée 23)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P21	Réalisation d'un prélèvement	Cloison	002QK000747-20 n°21 - 1	002QK000747-20 n°21	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4	Vol 28 (Zone confinée 24)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Cloison	002QK000747-20 n°21 - 1	002QK000747-20 n°21	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4	Vol 27 (Zone confinée 23)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P22	Réalisation d'un prélèvement	Porteur - Porteur	002QK000747-20 n°22 - 1	002QK000747-20 n°22	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4	Vol 28 (Zone confinée 24)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Porteur - Porteur	002QK000747-20 n°22 - 1	002QK000747-20 n°22	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3	Vol 30 (Zone confinée 26)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P24	Réalisation d'un prélèvement	Cloison - Cloison	002QK000747-20 n°24 - 1	002QK000747-20 n°24	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+3	Vol 29 (Zone confinée 25)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Cloison - Cloison	002QK000747-20 n°24 - 1	002QK000747-20 n°24	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3	Vol 30 (Zone confinée 26)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P25	Réalisation d'un prélevement	Porteur - Porteur	002QK000747-20 n°25 - 1	002QK000747-20 n°25	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Vert / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3	Vol 30 (Zone confinée 26)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Porteur - Porteur	002QK000747-20 n°25 - 1	002QK000747-20 n°25	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Vert / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3	Vol 29 (Zone confinée 25)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Porteur - Porteur	002QK000747-20 n°25 - 1	002QK000747-20 n°25	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Vert / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3	Vol 30 (Zone confinée 26) - Vol 29 (Zone confinée 25)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P25 - S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Porteur - Porteur	002QK000747-20 n°25 - 1	002QK000747-20 n°25	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Vert / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2	Vol 31 (Zone confinée 27)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P27	Réalisation d'un prélevement	Cloison - Cloison		002QK000747-20 n°27	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2	Vol 32 (Zone confinée 28)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Cloison - Cloison		002QK000747-20 n°27	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+2	Vol 31 (Zone confinée 27)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P28	Réalisation d'un prélevement	Porteur - Porteur		002QK 000747 -20 n °28	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2	Vol 31 (Zone confinée 27)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Porteur - Porteur		002QK 000747 -20 n °28	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2	Vol 32 (Zone confinée 28)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Porteur - Porteur		002QK 000747 -20 n °28	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2	Vol 31 (Zone confinée 27) - Vol 32 (Zone confinée 28)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P28 - S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Porteur - Porteur		002QK 000747 -20 n °28	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1	Vol 34 (Zone confinée 30)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P31	Réalisation d'un prélevement	Cloison - Cloison	002QK0 00747-2 0 n°31 - 1	002QK 000747 -20 n °31	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1	Vol 34 (Zone confinée 30)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P32	Réalisation d'un prélevement	Porteur - Porteur	002QK0 00747-2 0 n°32 - 1	002QK 000747 -20 n °32	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1	Vol 33 (Zone confinée 29)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Porteur - Porteur	002QK0 00747-2 0 n°32 - 1	002QK 000747 -20 n °32	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Aile C - RDC	Vol 36 (Bureau 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P35	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-21 n°35 - 2 - 002QK000747-21 n°35 - 4	002QK000747-21 n°35	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Gris Blanc / Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Aile C - RDC	Vol 36 (Bureau 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002QK000747-21 n°35 - 2 - 002QK000747-21 n°35 - 4	002QK000747-21 n°35	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Gris Blanc / Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 55 (Distribution 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P59	Réalisation d'un prélevement	Murs porteurs	002QK000747-23 n°59 - 1	P59	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 55 (Distribution 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Murs porteurs	002QK000747-23 n°59 - 1	P59	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 37 (Bureau 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Murs porteurs	002QK000747-23 n°59 - 1	P59	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+1 - Cité	Vol 38 (Bureau 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Murs porteurs	002QK000747-23 n°59 - 1	P59	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 51 (Bureau 19)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Murs porteurs	002QK000747-23 n°59 - 1	P59	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 55 (Distribution 2) - Vol 37 (Bureau 5) - Vol 38 (Bureau 6) - Vol 51 (Bureau 19)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P59 - S62 - S63 - S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Murs porteurs	002QK000747-23 n°59 - 1	P59	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 38 (Bureau 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P60	Réalisation d'un prélevement	Murs porteurs poteaux	002QK000747-23 n°60 - 1	P60	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 38 (Bureau 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Murs porteurs poteaux	002QK000747-23 n°60 - 1	P60	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 41 (Bureau 9)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Murs porteurs poteaux	002QK000747-23 n°60 - 1	P60	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+1 - Cité	Vol 43 (Bureau 11)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Murs porteurs poteaux	002QK000747-23 n°60 - 1	P60	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 44 (Bureau 12)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Murs porteurs poteaux	002QK000747-23 n°60 - 1	P60	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 45 (Bureau 13)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Murs porteurs poteaux	002QK000747-23 n°60 - 1	P60	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 47 (Bureau 15)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Murs porteurs poteaux	002QK000747-23 n°60 - 1	P60	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 49 (Bureau 17)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Murs porteurs poteaux	002QK000747-23 n°60 - 1	P60	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 40 (Bureau 8)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Murs porteurs poteaux	002QK000747-23 n°60 - 1	P60	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+1 - Cité	Vol 39 (Bureau 7)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Murs porteurs poteaux	002QK000747-23 n°60 - 1	P60	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 37 (Bureau 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Murs porteurs poteaux	002QK000747-23 n°60 - 1	P60	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 38 (Bureau 6) - Vol 41 (Bureau 9) - Vol 43 (Bureau 11) - Vol 44 (Bureau 12) - Vol 45 (Bureau 13) - Vol 47 (Bureau 15) - Vol 49 (Bureau 17) - Vol 40 (Bureau 8) - Vol 39 (Bureau 7) - Vol 37 (Bureau 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P60 - S66 - S67 - S68 - S69 - S70 - S71 - S72 - S73 - S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Murs porteurs poteaux	002QK000747-23 n°60 - 1	P60	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 38 (Bureau 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P61	Réalisation d'un prélevement	Doublage brique	002QK000747-23 n°61 - 1	P61	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+1 - Cité	Vol 55 (Distribution 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P62	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°62 - 1	P62	Peinture / Papier peint / Matériau / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Beige Vert / Beige / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 55 (Distribution 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002QK000747-23 n°62 - 1	P62	Peinture / Papier peint / Matériau / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Beige Vert / Beige / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 37 (Bureau 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002QK000747-23 n°62 - 1	P62	Peinture / Papier peint / Matériau / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Beige Vert / Beige / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 39 (Bureau 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002QK000747-23 n°62 - 1	P62	Peinture / Papier peint / Matériau / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Beige Vert / Beige / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+1 - Cité	Vol 40 (Bureau 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002QK000747-23 n°62 - 1	P62	Peinture / Papier peint / Matériau / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Beige Vert / Beige / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 51 (Bureau 19)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002QK000747-23 n°62 - 1	P62	Peinture / Papier peint / Matériau / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Beige Vert / Beige / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 55 (Distribution 2) - Vol 37 (Bureau 5) - Vol 39 (Bureau 7) - Vol 40 (Bureau 8) - Vol 51 (Bureau 19)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P62 - S76 - S77 - S78 - S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002QK000747-23 n°62 - 1	P62	Peinture / Papier peint / Matériau / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Beige Vert / Beige / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 38 (Bureau 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P63	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°63 - 1	P63	Peinture / Papier / Matériau / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Vert / Beige / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+1 - Cité	Vol 38 (Bureau 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002QK000747-23 n°63 - 1	P63	Peinture / Papier / Matériau / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Vert / Beige / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 41 (Bureau 9)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002QK000747-23 n°63 - 1	P63	Peinture / Papier / Matériau / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Vert / Beige / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 42 (Bureau 10)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002QK000747-23 n°63 - 1	P63	Peinture / Papier / Matériau / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Vert / Beige / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 43 (Bureau 11)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002QK000747-23 n°63 - 1	P63	Peinture / Papier / Matériau / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Vert / Beige / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+1 - Cité	Vol 44 (Bureau 12)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002QK000747-23 n°63 - 1	P63	Peinture / Papier / Matériau / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Vert / Beige / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 45 (Bureau 13)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002QK000747-23 n°63 - 1	P63	Peinture / Papier / Matériau / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Vert / Beige / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 46 (Bureau 14)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002QK000747-23 n°63 - 1	P63	Peinture / Papier / Matériau / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Vert / Beige / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 47 (Bureau 15)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002QK000747-23 n°63 - 1	P63	Peinture / Papier / Matériau / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Vert / Beige / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+1 - Cité	Vol 48 (Bureau 16)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002QK000747-23 n°63 - 1	P63	Peinture / Papier / Matériau / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Vert / Beige / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 49 (Bureau 17)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002QK000747-23 n°63 - 1	P63	Peinture / Papier / Matériau / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Vert / Beige / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 38 (Bureau 6) - Vol 41 (Bureau 9) - Vol 42 (Bureau 10) - Vol 43 (Bureau 11) - Vol 44 (Bureau 12) - Vol 45 (Bureau 13) - Vol 46 (Bureau 14) - Vol 47 (Bureau 15) - Vol 48 (Bureau 16) - Vol 49 (Bureau 17)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P63 - S80 - S81 - S82 - S83 - S84 - S85 - S86 - S87 - S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002QK000747-23 n°63 - 1	P63	Peinture / Papier / Matériau / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Vert / Beige / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 38 (Bureau 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P64	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°64 - 1	P64	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 41 (Bureau 9)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002QK000747-23 n°64 - 1	P64	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+1 - Cité	Vol 42 (Bureau 10)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002QK000747-23 n°64 - 1	P64	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 43 (Bureau 11)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002QK000747-23 n°64 - 1	P64	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 44 (Bureau 12)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002QK000747-23 n°64 - 1	P64	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 45 (Bureau 13)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002QK000747-23 n°64 - 1	P64	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 46 (Bureau 14)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002QK000747-23 n°64 - 1	P64	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 47 (Bureau 15)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002QK000747-23 n°64 - 1	P64	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 48 (Bureau 16)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002QK000747-23 n°64 - 1	P64	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 49 (Bureau 17)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002QK000747-23 n°64 - 1	P64	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+1 - Cité	Vol 41 (Bureau 9) - Vol 42 (Bureau 10) - Vol 43 (Bureau 11) - Vol 44 (Bureau 12) - Vol 45 (Bureau 13) - Vol 46 (Bureau 14) - Vol 47 (Bureau 15) - Vol 48 (Bureau 16) - Vol 49 (Bureau 17)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S90 - S91 - S92 - S93 - S94 - S95 - S96 - S97 - S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002QK000747-23 n°64 - 1	P64	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 37 (Bureau 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P65	Réalisation d'un prélèvement		002QK000747-23 n°65 - 1	P65	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 39 (Bureau 7)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002QK000747-23 n°65 - 1	P65	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 40 (Bureau 8)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002QK000747-23 n°65 - 1	P65	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 51 (Bureau 19)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002QK000747-23 n°65 - 1	P65	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 39 (Bureau 7) - Vol 40 (Bureau 8) - Vol 51 (Bureau 19)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S100 - S101 - S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002QK000747-23 n°65 - 1	P65	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 38 (Bureau 6)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	P66	Réalisation d'un prélèvement		002QK000747-23 n°66 - 1	P66	Laine / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+1 - Cité	Vol 41 (Bureau 9)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002QK000747-23 n°66 - 1	P66	Laine / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 42 (Bureau 10)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002QK000747-23 n°66 - 1	P66	Laine / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 43 (Bureau 11)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002QK000747-23 n°66 - 1	P66	Laine / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 44 (Bureau 12)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002QK000747-23 n°66 - 1	P66	Laine / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 45 (Bureau 13)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002QK000747-23 n°66 - 1	P66	Laine / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 46 (Bureau 14)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002QK000747-23 n°66 - 1	P66	Laine / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 47 (Bureau 15)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002QK000747-23 n°66 - 1	P66	Laine / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 48 (Bureau 16)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002QK000747-23 n°66 - 1	P66	Laine / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 49 (Bureau 17)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002QK000747-23 n°66 - 1	P66	Laine / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+1 - Cité	Vol 51 (Bureau 19)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002QK000747-23 n°66 - 1	P66	Laine / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 40 (Bureau 8)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002QK000747-23 n°66 - 1	P66	Laine / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 39 (Bureau 7)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002QK000747-23 n°66 - 1	P66	Laine / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 37 (Bureau 5)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002QK000747-23 n°66 - 1	P66	Laine / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 41 (Bureau 9) - Vol 42 (Bureau 10) - Vol 43 (Bureau 11) - Vol 44 (Bureau 12) - Vol 45 (Bureau 13) - Vol 46 (Bureau 14) - Vol 47 (Bureau 15) - Vol 48 (Bureau 16) - Vol 49 (Bureau 17) - Vol 51 (Bureau 19) - Vol 40 (Bureau 8) - Vol 39 (Bureau 7) - Vol 37 (Bureau 5)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S103 - S104 - S105 - S106 - S107 - S108 - S109 - S110 - S111 - S112 - S113 - S114 - S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002QK000747-23 n°66 - 1	P66	Laine / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+2 - Cité	Vol 70 (Bureau 31)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P71	Réalisation d'un prélevement	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°71 - 1	P71	Peinture / Toile / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 59 (Bureau 20)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°71 - 1	P71	Peinture / Toile / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 71 (Distribution 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S127	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°71 - 1	P71	Peinture / Toile / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 63 (Bureau 24)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°71 - 1	P71	Peinture / Toile / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+2 - Cité	Vol 64 (Bureau 25)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°71 - 1	P71	Peinture / Toile / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 71 (Distribution 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S130	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°71 - 1	P71	Peinture / Toile / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 59 (Bureau 20) - Vol 71 (Distribution 3) - Vol 63 (Bureau 24) - Vol 64 (Bureau 25)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S126 - S127 - S128 - S129 - S130	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°71 - 1	P71	Peinture / Toile / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 70 (Bureau 31)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P72	Réalisation d'un prélèvement	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°72 - 1	P72	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc Vert / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+2 - Cité	Vol 70 (Bureau 31)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°72 - 1	P72	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc Vert / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 68 (Bureau 29)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S131	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°72 - 1	P72	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc Vert / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 66 (Bureau 27)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S132	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°72 - 1	P72	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc Vert / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 65 (Bureau 26)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°72 - 1	P72	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc Vert / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 64 (Bureau 25)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°72 - 1	P72	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc Vert / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 63 (Bureau 24)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°72 - 1	P72	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc Vert / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+2 - Cité	Vol 62 (Bureau 23)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S136	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°72 - 1	P72	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc Vert / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 59 (Bureau 20)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S137	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°72 - 1	P72	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc Vert / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 70 (Bureau 31) - Vol 68 (Bureau 29) - Vol 66 (Bureau 27) - Vol 65 (Bureau 26) - Vol 64 (Bureau 25) - Vol 63 (Bureau 24) - Vol 62 (Bureau 23) - Vol 59 (Bureau 20)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P72 - S131 - S132 - S133 - S134 - S135 - S136 - S137	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°72 - 1	P72	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc Vert / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 70 (Bureau 31)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P73	Réalisation d'un prélèvement	Doublage brique	002QK000747-23 n°73 - 1	P73	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc Vert / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 71 (Distribution 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P74	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°74 - 1	P74	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+2 - Cité	Vol 71 (Distribution 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°74 - 1	P74	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 70 (Bureau 31)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°74 - 1	P74	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 69 (Bureau 30)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°74 - 1	P74	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 68 (Bureau 29)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°74 - 1	P74	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+2 - Cité	Vol 67 (Bureau 28)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°74 - 1	P74	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 66 (Bureau 27)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S142	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°74 - 1	P74	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 65 (Bureau 26)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S143	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°74 - 1	P74	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 64 (Bureau 25)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S144	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°74 - 1	P74	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+2 - Cité	Vol 71 (Distribution 3) - Vol 70 (Bureau 31) - Vol 69 (Bureau 30) - Vol 68 (Bureau 29) - Vol 67 (Bureau 28) - Vol 66 (Bureau 27) - Vol 65 (Bureau 26) - Vol 64 (Bureau 25)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P74 - S138 - S139 - S140 - S141 - S142 - S143 - S144	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°74 - 1	P74	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 63 (Bureau 24)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P75	Réalisation d'un prélevement	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°75 - 1	P75	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 62 (Bureau 23)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S145	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°75 - 1	P75	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 61 (Bureau 22)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S146	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°75 - 1	P75	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+2 - Cité	Vol 60 (Bureau 21)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S147	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°75 - 1	P75	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 59 (Bureau 20)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°75 - 1	P75	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 71 (Distribution 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S149	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°75 - 1	P75	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 62 (Bureau 23) - Vol 61 (Bureau 22) - Vol 60 (Bureau 21) - Vol 59 (Bureau 20) - Vol 71 (Distribution 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S145 - S146 - S147 - S148 - S149	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°75 - 1	P75	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 70 (Bureau 31)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	P76	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°76 - 1	P76	Laine - Souple Fibreux - Blanc Noir	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+2 - Cité	Vol 69 (Bureau 30)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002QK000747-23 n°76 - 1	P76	Laine - Souple Fibreux - Blanc Noir	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 68 (Bureau 29)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002QK000747-23 n°76 - 1	P76	Laine - Souple Fibreux - Blanc Noir	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 67 (Bureau 28)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S152	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002QK000747-23 n°76 - 1	P76	Laine - Souple Fibreux - Blanc Noir	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 66 (Bureau 27)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002QK000747-23 n°76 - 1	P76	Laine - Souple Fibreux - Blanc Noir	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 65 (Bureau 26)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002QK000747-23 n°76 - 1	P76	Laine - Souple Fibreux - Blanc Noir	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 64 (Bureau 25)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002QK000747-23 n°76 - 1	P76	Laine - Souple Fibreux - Blanc Noir	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 63 (Bureau 24)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S156	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002QK000747-23 n°76 - 1	P76	Laine - Souple Fibreux - Blanc Noir	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 62 (Bureau 23)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S157	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002QK000747-23 n°76 - 1	P76	Laine - Souple Fibreux - Blanc Noir	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 61 (Bureau 22)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S158	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002QK000747-23 n°76 - 1	P76	Laine - Souple Fibreux - Blanc Noir	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+2 - Cité	Vol 60 (Bureau 21)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S159	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002QK000747-23 n°76 - 1	P76	Laine - Souple Fibreux - Blanc Noir	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 59 (Bureau 20)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S160	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002QK000747-23 n°76 - 1	P76	Laine - Souple Fibreux - Blanc Noir	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 69 (Bureau 30) - Vol 68 (Bureau 29) - Vol 67 (Bureau 28) - Vol 66 (Bureau 27) - Vol 65 (Bureau 26) - Vol 64 (Bureau 25) - Vol 63 (Bureau 24) - Vol 62 (Bureau 23) - Vol 61 (Bureau 22) - Vol 60 (Bureau 21) - Vol 59 (Bureau 20)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S150 - S151 - S152 - S153 - S154 - S155 - S156 - S157 - S158 - S159 - S160	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002QK000747-23 n°76 - 1	P76	Laine - Souple Fibreux - Blanc Noir	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 70 (Bureau 31)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P77	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°77 - 1	P77	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 69 (Bureau 30)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002QK000747-23 n°77 - 1	P77	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 68 (Bureau 29)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S162	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002QK000747-23 n°77 - 1	P77	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+2 - Cité	Vol 67 (Bureau 28)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S163	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002QK000747-23 n°77 - 1	P77	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 66 (Bureau 27)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002QK000747-23 n°77 - 1	P77	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 65 (Bureau 26)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S165	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002QK000747-23 n°77 - 1	P77	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 64 (Bureau 25)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S166	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002QK000747-23 n°77 - 1	P77	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 69 (Bureau 30) - Vol 68 (Bureau 29) - Vol 67 (Bureau 28) - Vol 66 (Bureau 27) - Vol 65 (Bureau 26) - Vol 64 (Bureau 25)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S161 - S162 - S163 - S164 - S165 - S166	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002QK000747-23 n°77 - 1	P77	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 59 (Bureau 20)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P78	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°78 - 1	P78	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 60 (Bureau 21)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S167	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002QK000747-23 n°78 - 1	P78	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 61 (Bureau 22)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S168	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002QK000747-23 n°78 - 1	P78	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+2 - Cité	Vol 62 (Bureau 23)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S169	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002QK000747-23 n°78 - 1	P78	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 63 (Bureau 24)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S170	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002QK000747-23 n°78 - 1	P78	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 60 (Bureau 21) - Vol 61 (Bureau 22) - Vol 62 (Bureau 23) - Vol 63 (Bureau 24)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S167 - S168 - S169 - S170	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002QK000747-23 n°78 - 1	P78	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 95 (Distribution 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P81	Réalisation d'un prélevement	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°81 - 1	P81	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 95 (Distribution 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°81 - 1	P81	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+3 - Cité	Vol 83 (Bureau 41)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S191	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°81 - 1	P81	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 84 (Bureau 42)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S192	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°81 - 1	P81	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 74 (Bureau 32)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S193	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°81 - 1	P81	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 94 (Bureau 52)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°81 - 1	P81	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+3 - Cité	Vol 95 (Distribution 4) - Vol 83 (Bureau 41) - Vol 84 (Bureau 42) - Vol 74 (Bureau 32) - Vol 94 (Bureau 52)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P81 - S191 - S192 - S193 - S194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°81 - 1	P81	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 95 (Distribution 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P82	Réalisation d'un prélevement	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°82 - 1	P82	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Gris Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 95 (Distribution 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°82 - 1	P82	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Gris Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 84 (Bureau 42)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S195	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°82 - 1	P82	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Gris Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 85 (Bureau 43)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S196	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°82 - 1	P82	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Gris Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 87 (Bureau 45)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S197	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°82 - 1	P82	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Gris Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 88 (Bureau 46)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S198	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°82 - 1	P82	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Gris Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 89 (Bureau 47)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S199	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°82 - 1	P82	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Gris Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+3 - Cité	Vol 90 (Bureau 48)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S200	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°82 - 1	P82	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Gris Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 91 (Bureau 49)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S201	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°82 - 1	P82	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Gris Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 93 (Bureau 51)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S202	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°82 - 1	P82	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Gris Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 75 (Bureau 33)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S203	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°82 - 1	P82	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Gris Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 77 (Bureau 35)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S204	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°82 - 1	P82	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Gris Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 78 (Bureau 36)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S205	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°82 - 1	P82	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Gris Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 79 (Bureau 37)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S206	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°82 - 1	P82	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Gris Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 80 (Bureau 38)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S207	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°82 - 1	P82	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Gris Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 81 (Bureau 39)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S208	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°82 - 1	P82	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Gris Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+3 - Cité	Vol 82 (Bureau 40)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S209	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°82 - 1	P82	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Gris Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 83 (Bureau 41)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°82 - 1	P82	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Gris Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 95 (Distribution 4) - Vol 84 (Bureau 42) - Vol 85 (Bureau 43) - Vol 87 (Bureau 45) - Vol 88 (Bureau 46) - Vol 89 (Bureau 47) - Vol 90 (Bureau 48) - Vol 91 (Bureau 49) - Vol 93 (Bureau 51) - Vol 75 (Bureau 33) - Vol 77 (Bureau 35) - Vol 78 (Bureau 36) - Vol 79 (Bureau 37) - Vol 80 (Bureau 38) - Vol 81 (Bureau 39) - Vol 82 (Bureau 40) - Vol 83 (Bureau 41)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P82 - S195 - S196 - S197 - S198 - S199 - S200 - S201 - S202 - S203 - S204 - S205 - S206 - S207 - S208 - S209 - S210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°82 - 1	P82	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Gris Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+3 - Cité	Vol 74 (Bureau 32)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P83	Réalisation d'un prélevement	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°83 - 1	P83	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Gris / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 75 (Bureau 33)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S260	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°83 - 1	P83	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Gris / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 76 (Bureau 34)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S261	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°83 - 1	P83	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Gris / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 77 (Bureau 35)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S262	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°83 - 1	P83	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Gris / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+3 - Cité	Vol 78 (Bureau 36)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S263	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°83 - 1	P83	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Gris / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 79 (Bureau 37)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S264	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°83 - 1	P83	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Gris / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 80 (Bureau 38)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S265	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°83 - 1	P83	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Gris / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 81 (Bureau 39)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S266	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°83 - 1	P83	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Gris / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+3 - Cité	Vol 82 (Bureau 40)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S267	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°83 - 1	P83	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Gris / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 75 (Bureau 33) - Vol 76 (Bureau 34) - Vol 77 (Bureau 35) - Vol 78 (Bureau 36) - Vol 79 (Bureau 37) - Vol 80 (Bureau 38) - Vol 81 (Bureau 39) - Vol 82 (Bureau 40)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S260 - S261 - S262 - S263 - S264 - S265 - S266 - S267	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°83 - 1	P83	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Gris / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 74 (Bureau 32)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	P84	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°84 - 1	P84	Laine - Souple Fibreux - Blanc Noir	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 75 (Bureau 33)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S211	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002QK000747-23 n°84 - 1	P84	Laine - Souple Fibreux - Blanc Noir	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 76 (Bureau 34)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002QK000747-23 n°84 - 1	P84	Laine - Souple Fibreux - Blanc Noir	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 77 (Bureau 35)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S213	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002QK000747-23 n°84 - 1	P84	Laine - Souple Fibreux - Blanc Noir	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+3 - Cité	Vol 78 (Bureau 36)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S214	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002QK000747-23 n°84 - 1	P84	Laine - Souple Fibreux - Blanc Noir	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 79 (Bureau 37)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S215	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002QK000747-23 n°84 - 1	P84	Laine - Souple Fibreux - Blanc Noir	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 80 (Bureau 38)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S216	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002QK000747-23 n°84 - 1	P84	Laine - Souple Fibreux - Blanc Noir	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 81 (Bureau 39)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S217	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002QK000747-23 n°84 - 1	P84	Laine - Souple Fibreux - Blanc Noir	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 82 (Bureau 40)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S218	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002QK000747-23 n°84 - 1	P84	Laine - Souple Fibreux - Blanc Noir	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 83 (Bureau 41)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S219	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002QK000747-23 n°84 - 1	P84	Laine - Souple Fibreux - Blanc Noir	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 84 (Bureau 42)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002QK000747-23 n°84 - 1	P84	Laine - Souple Fibreux - Blanc Noir	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 85 (Bureau 43)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002QK000747-23 n°84 - 1	P84	Laine - Souple Fibreux - Blanc Noir	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 86 (Bureau 44)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S222	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002QK000747-23 n°84 - 1	P84	Laine - Souple Fibreux - Blanc Noir	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+3 - Cité	Vol 87 (Bureau 45)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S223	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002QK000747-23 n°84 - 1	P84	Laine - Souple Fibreux - Blanc Noir	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 88 (Bureau 46)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S224	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002QK000747-23 n°84 - 1	P84	Laine - Souple Fibreux - Blanc Noir	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 89 (Bureau 47)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S225	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002QK000747-23 n°84 - 1	P84	Laine - Souple Fibreux - Blanc Noir	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 90 (Bureau 48)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S226	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002QK000747-23 n°84 - 1	P84	Laine - Souple Fibreux - Blanc Noir	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 91 (Bureau 49)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S227	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002QK000747-23 n°84 - 1	P84	Laine - Souple Fibreux - Blanc Noir	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 92 (Bureau 50)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S228	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002QK000747-23 n°84 - 1	P84	Laine - Souple Fibreux - Blanc Noir	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 93 (Bureau 51)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S229	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002QK000747-23 n°84 - 1	P84	Laine - Souple Fibreux - Blanc Noir	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 94 (Bureau 52)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S230	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002QK000747-23 n°84 - 1	P84	Laine - Souple Fibreux - Blanc Noir	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+3 - Cité	Vol 75 (Bureau 33) - Vol 76 (Bureau 34) - Vol 77 (Bureau 35) - Vol 78 (Bureau 36) - Vol 79 (Bureau 37) - Vol 80 (Bureau 38) - Vol 81 (Bureau 39) - Vol 82 (Bureau 40) - Vol 83 (Bureau 41) - Vol 84 (Bureau 42) - Vol 85 (Bureau 43) - Vol 86 (Bureau 44) - Vol 87 (Bureau 45) - Vol 88 (Bureau 46) - Vol 89 (Bureau 47) - Vol 90 (Bureau 48) - Vol 91 (Bureau 49) - Vol 92 (Bureau 50) - Vol 93 (Bureau 51) - Vol 94 (Bureau 52)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S211 - S212 - S213 - S214 - S215 - S216 - S217 - S218 - S219 - S220 - S221 - S222 - S223 - S224 - S225 - S226 - S227 - S228 - S229 - S230	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002QK000747-23 n°84 - 1	P84	Laine - Souple Fibreux - Blanc Noir	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 74 (Bureau 32)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P85	Réalisation d'un prélèvement		002QK000747-23 n°85 - 1	P85	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 75 (Bureau 33)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S231	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002QK000747-23 n°85 - 1	P85	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+3 - Cité	Vol 76 (Bureau 34)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S232	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002QK000747-23 n°85 - 1	P85	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 77 (Bureau 35)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S233	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002QK000747-23 n°85 - 1	P85	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 78 (Bureau 36)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S234	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002QK000747-23 n°85 - 1	P85	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 79 (Bureau 37)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S235	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002QK000747-23 n°85 - 1	P85	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 80 (Bureau 38)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S236	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002QK000747-23 n°85 - 1	P85	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 81 (Bureau 39)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S237	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002QK000747-23 n°85 - 1	P85	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 82 (Bureau 40)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S238	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002QK000747-23 n°85 - 1	P85	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 83 (Bureau 41)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S239	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002QK000747-23 n°85 - 1	P85	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+3 - Cité	Vol 75 (Bureau 33) - Vol 76 (Bureau 34) - Vol 77 (Bureau 35) - Vol 78 (Bureau 36) - Vol 79 (Bureau 37) - Vol 80 (Bureau 38) - Vol 81 (Bureau 39) - Vol 82 (Bureau 40) - Vol 83 (Bureau 41)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S231 - S232 - S233 - S234 - S235 - S236 - S237 - S238 - S239	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002QK000747-23 n°85 - 1	P85	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 94 (Bureau 52)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P86	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°86 - 1	P86	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 93 (Bureau 51)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S240	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002QK000747-23 n°86 - 1	P86	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 92 (Bureau 50)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S241	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002QK000747-23 n°86 - 1	P86	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 91 (Bureau 49)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S242	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002QK000747-23 n°86 - 1	P86	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 90 (Bureau 48)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S243	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002QK000747-23 n°86 - 1	P86	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 89 (Bureau 47)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S244	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002QK000747-23 n°86 - 1	P86	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+3 - Cité	Vol 88 (Bureau 46)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S245	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002QK000747-23 n°86 - 1	P86	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 87 (Bureau 45)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S246	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002QK000747-23 n°86 - 1	P86	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 86 (Bureau 44)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S247	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002QK000747-23 n°86 - 1	P86	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 85 (Bureau 43)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S248	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002QK000747-23 n°86 - 1	P86	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 84 (Bureau 42)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S249	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002QK000747-23 n°86 - 1	P86	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 93 (Bureau 51) - Vol 92 (Bureau 50) - Vol 91 (Bureau 49) - Vol 90 (Bureau 48) - Vol 89 (Bureau 47) - Vol 88 (Bureau 46) - Vol 87 (Bureau 45) - Vol 86 (Bureau 44) - Vol 85 (Bureau 43) - Vol 84 (Bureau 42)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S240 - S241 - S242 - S243 - S244 - S245 - S246 - S247 - S248 - S249	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002QK000747-23 n°86 - 1	P86	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+3 - Cité	Vol 94 (Bureau 52)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P87	Réalisation d'un prélevement	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°87 - 1	P87	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 93 (Bureau 51)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S250	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°87 - 1	P87	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 92 (Bureau 50)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S251	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°87 - 1	P87	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 91 (Bureau 49)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S252	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°87 - 1	P87	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+3 - Cité	Vol 90 (Bureau 48)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S253	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°87 - 1	P87	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 89 (Bureau 47)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S254	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°87 - 1	P87	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 88 (Bureau 46)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S255	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°87 - 1	P87	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 87 (Bureau 45)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S256	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°87 - 1	P87	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+3 - Cité	Vol 86 (Bureau 44)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S257	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°87 - 1	P87	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 85 (Bureau 43)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S258	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°87 - 1	P87	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 84 (Bureau 42)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S259	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°87 - 1	P87	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+3 - Cité	Vol 93 (Bureau 51) - Vol 92 (Bureau 50) - Vol 91 (Bureau 49) - Vol 90 (Bureau 48) - Vol 89 (Bureau 47) - Vol 88 (Bureau 46) - Vol 87 (Bureau 45) - Vol 86 (Bureau 44) - Vol 85 (Bureau 43) - Vol 84 (Bureau 42)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S250 - S251 - S252 - S253 - S254 - S255 - S256 - S257 - S258 - S259	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°87 - 1	P87	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 74 (Bureau 32)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P88	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°88 - 1	P88	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 95 (Distribution 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P89	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°89 - 1	P89	Papier peint / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 95 (Distribution 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002QK000747-23 n°89 - 1	P89	Papier peint / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 75 (Bureau 33)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S268	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002QK000747-23 n°89 - 1	P89	Papier peint / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+3 - Cité	Vol 76 (Bureau 34)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S269	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002QK000747-23 n°89 - 1	P89	Papier peint / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 77 (Bureau 35)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S270	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002QK000747-23 n°89 - 1	P89	Papier peint / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 78 (Bureau 36)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S271	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002QK000747-23 n°89 - 1	P89	Papier peint / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 79 (Bureau 37)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002QK000747-23 n°89 - 1	P89	Papier peint / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 80 (Bureau 38)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S273	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002QK000747-23 n°89 - 1	P89	Papier peint / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 81 (Bureau 39)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S274	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002QK000747-23 n°89 - 1	P89	Papier peint / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 82 (Bureau 40)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S275	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002QK000747-23 n°89 - 1	P89	Papier peint / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+3 - Cité	Vol 83 (Bureau 41)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S276	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002QK000747-23 n°89 - 1	P89	Papier peint / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 84 (Bureau 42)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S277	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002QK000747-23 n°89 - 1	P89	Papier peint / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 85 (Bureau 43)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S278	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002QK000747-23 n°89 - 1	P89	Papier peint / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 86 (Bureau 44)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S279	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002QK000747-23 n°89 - 1	P89	Papier peint / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 87 (Bureau 45)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S280	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002QK000747-23 n°89 - 1	P89	Papier peint / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 88 (Bureau 46)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S281	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002QK000747-23 n°89 - 1	P89	Papier peint / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 89 (Bureau 47)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S282	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002QK000747-23 n°89 - 1	P89	Papier peint / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+3 - Cité	Vol 90 (Bureau 48)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S283	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002QK000747-23 n°89 - 1	P89	Papier peint / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 91 (Bureau 49)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S284	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002QK000747-23 n°89 - 1	P89	Papier peint / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 92 (Bureau 50)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S285	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002QK000747-23 n°89 - 1	P89	Papier peint / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 93 (Bureau 51)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S286	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002QK000747-23 n°89 - 1	P89	Papier peint / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 94 (Bureau 52)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S287	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002QK000747-23 n°89 - 1	P89	Papier peint / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+3 - Cité	Vol 95 (Distribution 4) - Vol 75 (Bureau 33) - Vol 76 (Bureau 34) - Vol 77 (Bureau 35) - Vol 78 (Bureau 36) - Vol 79 (Bureau 37) - Vol 80 (Bureau 38) - Vol 81 (Bureau 39) - Vol 82 (Bureau 40) - Vol 83 (Bureau 41) - Vol 84 (Bureau 42) - Vol 85 (Bureau 43) - Vol 86 (Bureau 44) - Vol 87 (Bureau 45) - Vol 88 (Bureau 46) - Vol 89 (Bureau 47) - Vol 90 (Bureau 48) - Vol 91 (Bureau 49) - Vol 92 (Bureau 50) - Vol 93 (Bureau 51) - Vol 94 (Bureau 52)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P89 - S268 - S269 - S270 - S271 - S272 - S273 - S274 - S275 - S276 - S277 - S278 - S279 - S280 - S281 - S282 - S283 - S284 - S285 - S286 - S287	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002QK000747-23 n°89 - 1	P89	Papier peint / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 116 (Bureau 70)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P93	Réalisation d'un prélevement	Porteurs pièces seches	002QK000747-23 n°93 - 1	P93	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+4 - Cité	Vol 97 (Bureau 53)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S306	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93	Porteurs pièces seches	002QK000747-23 n°93 - 1	P93	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 119 (Distribution 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S307	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93	Porteurs pièces seches	002QK000747-23 n°93 - 1	P93	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 107 (Bureau 63)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S308	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93	Porteurs pièces seches	002QK000747-23 n°93 - 1	P93	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 108 (Salle informatique)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S309	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93	Porteurs pièces seches	002QK000747-23 n°93 - 1	P93	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+4 - Cité	Vol 97 (Bureau 53) - Vol 119 (Distribution 5) - Vol 107 (Bureau 63) - Vol 108 (Salle informatique)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S306 - S307 - S308 - S309	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93	Porteurs pièces seches	002QK000747-23 n°93 - 1	P93	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 99 (Bureau 55)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P94	Réalisation d'un prélevement	Poteaux pièces seches	002QK000747-23 n°94 - 1	P94	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 99 (Bureau 55)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94	Poteaux pièces seches	002QK000747-23 n°94 - 1	P94	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 98 (Bureau 54)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S310	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94	Poteaux pièces seches	002QK000747-23 n°94 - 1	P94	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 115 (Bureau 69)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S311	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94	Poteaux pièces seches	002QK000747-23 n°94 - 1	P94	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 114 (Bureau 68)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S312	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94	Poteaux pièces seches	002QK000747-23 n°94 - 1	P94	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 113 (Bureau 67)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S313	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94	Poteaux pièces seches	002QK000747-23 n°94 - 1	P94	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 101 (Bureau 57)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S314	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94	Poteaux pièces seches	002QK000747-23 n°94 - 1	P94	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+4 - Cité	Vol 103 (Bureau 59)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S315	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94	Poteaux pièces seches	002QK000747-23 n°94 - 1	P94	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 111 (Archives)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S316	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94	Poteaux pièces seches	002QK000747-23 n°94 - 1	P94	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 111 (Archives)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S317	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94	Poteaux pièces seches	002QK000747-23 n°94 - 1	P94	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 110 (Bureau 65)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S318	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94	Poteaux pièces seches	002QK000747-23 n°94 - 1	P94	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 108 (Salle informatique)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S319	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94	Poteaux pièces seches	002QK000747-23 n°94 - 1	P94	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 107 (Bureau 63)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S320	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94	Poteaux pièces seches	002QK000747-23 n°94 - 1	P94	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 106 (Bureau 62)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S321	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94	Poteaux pièces seches	002QK000747-23 n°94 - 1	P94	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 104 (Bureau 60)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S322	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94	Poteaux pièces seches	002QK000747-23 n°94 - 1	P94	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+4 - Cité	Vol 99 (Bureau 55) - Vol 98 (Bureau 54) - Vol 115 (Bureau 69) - Vol 114 (Bureau 68) - Vol 113 (Bureau 67) - Vol 101 (Bureau 57) - Vol 103 (Bureau 59) - Vol 111 (Archives) - Vol 110 (Bureau 65) - Vol 108 (Salle informatique) - Vol 107 (Bureau 63) - Vol 106 (Bureau 62) - Vol 104 (Bureau 60)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P94 - S310 - S311 - S312 - S313 - S314 - S315 - S316 - S317 - S318 - S319 - S320 - S321 - S322	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94	Poteaux pièces seches	002QK000747-23 n°94 - 1	P94	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 116 (Bureau 70)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P95	Réalisation d'un prélevement	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°95 - 1	P95	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+4 - Cité	Vol 116 (Bureau 70)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°95 - 1	P95	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 111 (Archives)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S364	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°95 - 1	P95	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 103 (Bureau 59)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S365	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°95 - 1	P95	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+4 - Cité	Vol 109 (Bureau 64)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S370	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°95 - 1	P95	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 108 (Salle informatique)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S371	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°95 - 1	P95	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 110 (Bureau 65)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S372	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°95 - 1	P95	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+4 - Cité	Vol 113 (Bureau 67)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S373	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°95 - 1	P95	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 114 (Bureau 68)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S374	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°95 - 1	P95	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 116 (Bureau 70) - Vol 111 (Archives) - Vol 103 (Bureau 59) - Vol 109 (Bureau 64) - Vol 108 (Salle informatique) - Vol 110 (Bureau 65) - Vol 113 (Bureau 67) - Vol 114 (Bureau 68)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P95 - S364 - S365 - S370 - S371 - S372 - S373 - S374	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°95 - 1	P95	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+4 - Cité	Vol 116 (Bureau 70)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P96	Réalisation d'un prélevement	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°96 - 1	P96	Peinture / Toile / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 119 (Distribution 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S323	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°96 - 1	P96	Peinture / Toile / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 115 (Bureau 69)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S361	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°96 - 1	P96	Peinture / Toile / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 114 (Bureau 68)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S362	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°96 - 1	P96	Peinture / Toile / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+4 - Cité	Vol 113 (Bureau 67)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S363	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°96 - 1	P96	Peinture / Toile / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 107 (Bureau 63)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S366	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°96 - 1	P96	Peinture / Toile / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 106 (Bureau 62)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S367	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°96 - 1	P96	Peinture / Toile / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 105 (Bureau 61)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S368	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°96 - 1	P96	Peinture / Toile / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+4 - Cité	Vol 104 (Bureau 60)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S369	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°96 - 1	P96	Peinture / Toile / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 101 (Bureau 57)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S375	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°96 - 1	P96	Peinture / Toile / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 100 (Bureau 56)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S376	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°96 - 1	P96	Peinture / Toile / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 99 (Bureau 55)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S377	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°96 - 1	P96	Peinture / Toile / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+4 - Cité	Vol 98 (Bureau 54)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S378	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°96 - 1	P96	Peinture / Toile / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 141 (Distribution 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S477	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°96 - 1	P96	Peinture / Toile / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 119 (Distribution 5) - Vol 115 (Bureau 69) - Vol 114 (Bureau 68) - Vol 113 (Bureau 67) - Vol 107 (Bureau 63) - Vol 106 (Bureau 62) - Vol 105 (Bureau 61) - Vol 104 (Bureau 60) - Vol 101 (Bureau 57) - Vol 100 (Bureau 56) - Vol 99 (Bureau 55) - Vol 98 (Bureau 54)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S323 - S361 - S362 - S363 - S366 - S367 - S368 - S369 - S375 - S376 - S377 - S378	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°96 - 1	P96	Peinture / Toile / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 116 (Bureau 70)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	P97	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°97 - 1	P97	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+4 - Cité	Vol 115 (Bureau 69)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S324	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002QK000747-23 n°97 - 1	P97	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 114 (Bureau 68)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S325	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002QK000747-23 n°97 - 1	P97	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 113 (Bureau 67)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S326	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002QK000747-23 n°97 - 1	P97	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 112 (Bureau 66)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S327	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002QK000747-23 n°97 - 1	P97	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 111 (Archives)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S328	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002QK000747-23 n°97 - 1	P97	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 110 (Bureau 65)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S329	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002QK000747-23 n°97 - 1	P97	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 109 (Bureau 64)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S330	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002QK000747-23 n°97 - 1	P97	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 108 (Salle informatique)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S331	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002QK000747-23 n°97 - 1	P97	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 107 (Bureau 63)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S332	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002QK000747-23 n°97 - 1	P97	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+4 - Cité	Vol 106 (Bureau 62)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S333	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002QK000747-23 n°97 - 1	P97	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 105 (Bureau 61)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S334	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002QK000747-23 n°97 - 1	P97	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 104 (Bureau 60)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S335	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002QK000747-23 n°97 - 1	P97	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 103 (Bureau 59)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S336	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002QK000747-23 n°97 - 1	P97	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 102 (Bureau 58)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S337	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002QK000747-23 n°97 - 1	P97	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 101 (Bureau 57)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S338	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002QK000747-23 n°97 - 1	P97	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 100 (Bureau 56)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S339	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002QK000747-23 n°97 - 1	P97	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 99 (Bureau 55)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S340	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002QK000747-23 n°97 - 1	P97	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 98 (Bureau 54)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S341	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002QK000747-23 n°97 - 1	P97	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+4 - Cité	Vol 97 (Bureau 53)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S342	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002QK000747-23 n°97 - 1	P97	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 115 (Bureau 69) - Vol 114 (Bureau 68) - Vol 113 (Bureau 67) - Vol 112 (Bureau 66) - Vol 111 (Archives) - Vol 110 (Bureau 65) - Vol 109 (Bureau 64) - Vol 108 (Salle informatique) - Vol 107 (Bureau 63) - Vol 106 (Bureau 62) - Vol 105 (Bureau 61) - Vol 104 (Bureau 60) - Vol 103 (Bureau 59) - Vol 102 (Bureau 58) - Vol 101 (Bureau 57) - Vol 100 (Bureau 56) - Vol 99 (Bureau 55) - Vol 98 (Bureau 54) - Vol 97 (Bureau 53)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S324 - S325 - S326 - S327 - S328 - S329 - S330 - S331 - S332 - S333 - S334 - S335 - S336 - S337 - S338 - S339 - S340 - S341 - S342	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002QK000747-23 n°97 - 1	P97	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 116 (Bureau 70)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P98	Réalisation d'un prélèvement		002QK000747-23 n°98 - 1	P98	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Noir / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+4 - Cité	Vol 115 (Bureau 69)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S343	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002QK000747-23 n°98 - 1	P98	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Noir / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 114 (Bureau 68)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S344	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002QK000747-23 n°98 - 1	P98	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Noir / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 113 (Bureau 67)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S345	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002QK000747-23 n°98 - 1	P98	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Noir / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 112 (Bureau 66)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S346	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002QK000747-23 n°98 - 1	P98	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Noir / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 111 (Archives)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S347	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002QK000747-23 n°98 - 1	P98	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Noir / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 110 (Bureau 65)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S348	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002QK000747-23 n°98 - 1	P98	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Noir / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 109 (Bureau 64)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S349	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002QK000747-23 n°98 - 1	P98	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Noir / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 108 (Salle informatique)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S350	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002QK000747-23 n°98 - 1	P98	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Noir / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+4 - Cité	Vol 115 (Bureau 69) - Vol 114 (Bureau 68) - Vol 113 (Bureau 67) - Vol 112 (Bureau 66) - Vol 111 (Archives) - Vol 110 (Bureau 65) - Vol 109 (Bureau 64) - Vol 108 (Salle informatique)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S343 - S344 - S345 - S346 - S347 - S348 - S349 - S350	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002QK000747-23 n°98 - 1	P98	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Noir / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 97 (Bureau 53)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P99	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°99 - 1	P99	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Noir / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 98 (Bureau 54)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S351	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002QK000747-23 n°99 - 1	P99	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Noir / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 99 (Bureau 55)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S352	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002QK000747-23 n°99 - 1	P99	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Noir / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 100 (Bureau 56)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S353	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002QK000747-23 n°99 - 1	P99	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Noir / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 101 (Bureau 57)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S354	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002QK000747-23 n°99 - 1	P99	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Noir / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 102 (Bureau 58)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S355	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002QK000747-23 n°99 - 1	P99	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Noir / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+4 - Cité	Vol 103 (Bureau 59)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S356	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002QK000747-23 n°99 - 1	P99	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Noir / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 104 (Bureau 60)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S357	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002QK000747-23 n°99 - 1	P99	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Noir / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 105 (Bureau 61)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S358	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002QK000747-23 n°99 - 1	P99	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Noir / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 106 (Bureau 62)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S359	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002QK000747-23 n°99 - 1	P99	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Noir / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 107 (Bureau 63)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S360	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002QK000747-23 n°99 - 1	P99	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Noir / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 98 (Bureau 54) - Vol 99 (Bureau 55) - Vol 100 (Bureau 56) - Vol 101 (Bureau 57) - Vol 102 (Bureau 58) - Vol 103 (Bureau 59) - Vol 104 (Bureau 60) - Vol 105 (Bureau 61) - Vol 106 (Bureau 62) - Vol 107 (Bureau 63)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S351 - S352 - S353 - S354 - S355 - S356 - S357 - S358 - S359 - S360	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002QK000747-23 n°99 - 1	P99	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Noir / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
RDC - Cité	Vol 140 (Bureau 87)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P104	Réalisation d'un prélevement	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°104 - 1	P104	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 139 (Bureau 86)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S417	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°104 - 1	P104	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 121 (Bureau 71)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S418	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°104 - 1	P104	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 141 (Distribution 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S419	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°104 - 1	P104	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 131 (Bureau 79)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S420	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°104 - 1	P104	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 136 (Bureau 83)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S468	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°104 - 1	P104	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 135 (Hall d'entrée)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S469	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°104 - 1	P104	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
RDC - Cité	Vol 141 (Distribution 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S479	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°104 - 1	P104	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 139 (Bureau 86) - Vol 121 (Bureau 71) - Vol 141 (Distribution 6) - Vol 131 (Bureau 79) - Vol 136 (Bureau 83) - Vol 135 (Hall d'entrée)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S417 - S418 - S419 - S420 - S468 - S469 - S479	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°104 - 1	P104	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 138 (Bureau 85)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P105	Réalisation d'un prélevement	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°105 - 1	P105	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 138 (Bureau 85)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°105 - 1	P105	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 136 (Bureau 83)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S421	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°105 - 1	P105	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 135 (Hall d'entrée)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S422	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°105 - 1	P105	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
RDC - Cité	Vol 134 (Bureau 82)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S423	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°105 - 1	P105	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 132 (Bureau 80)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S424	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°105 - 1	P105	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 131 (Bureau 79)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S425	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°105 - 1	P105	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 130 (Bureau 78)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S426	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°105 - 1	P105	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 129 (Bureau 77)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S427	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°105 - 1	P105	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 128 (Bureau 76)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S428	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°105 - 1	P105	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 127 (Bureau 75)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S429	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°105 - 1	P105	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
RDC - Cité	Vol 125 (Bureau 73)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S430	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°105 - 1	P105	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 124 (Bureau 72)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S431	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°105 - 1	P105	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 121 (Bureau 71)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S432	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°105 - 1	P105	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 138 (Bureau 85) - Vol 136 (Bureau 83) - Vol 135 (Hall d'entrée) - Vol 134 (Bureau 82) - Vol 132 (Bureau 80) - Vol 131 (Bureau 79) - Vol 130 (Bureau 78) - Vol 129 (Bureau 77) - Vol 128 (Bureau 76) - Vol 127 (Bureau 75) - Vol 125 (Bureau 73) - Vol 124 (Bureau 72) - Vol 121 (Bureau 71)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P105 - S421 - S422 - S423 - S424 - S425 - S426 - S427 - S428 - S429 - S430 - S431 - S432	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°105 - 1	P105	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
RDC - Cité	Vol 140 (Bureau 87)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P106	Réalisation d'un prélevement	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°106 - 1	P106	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 139 (Bureau 86)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S464	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°106 - 1	P106	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 138 (Bureau 85)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S465	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°106 - 1	P106	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 137 (Bureau 84)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S466	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°106 - 1	P106	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
RDC - Cité	Vol 136 (Bureau 83)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S467	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°106 - 1	P106	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 135 (Hall d'entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S470	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°106 - 1	P106	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 125 (Bureau 73)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S471	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°106 - 1	P106	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 125 (Bureau 73)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S472	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°106 - 1	P106	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
RDC - Cité	Vol 126 (Bureau 74)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S473	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°106 - 1	P106	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 127 (Bureau 75)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S474	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°106 - 1	P106	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 141 (Distribution 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S475	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°106 - 1	P106	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 129 (Bureau 77)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S476	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°106 - 1	P106	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
RDC - Cité	Vol 139 (Bureau 86) - Vol 138 (Bureau 85) - Vol 137 (Bureau 84) - Vol 136 (Bureau 83) - Vol 135 (Hall d'entrée) - Vol 125 (Bureau 73) - Vol 126 (Bureau 74) - Vol 127 (Bureau 75) - Vol 141 (Distribution 6) - Vol 129 (Bureau 77)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S464 - S465 - S466 - S467 - S470 - S471 - S472 - S473 - S474 - S475 - S476	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°106 - 1	P106	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 140 (Bureau 87)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P107	Réalisation d'un prélevement	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°107 - 1	P107	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 135 (Hall d'entrée)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P108	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°108 - 1	P108	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 136 (Bureau 83)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S433	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002QK000747-23 n°108 - 1	P108	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 137 (Bureau 84)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S434	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002QK000747-23 n°108 - 1	P108	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 138 (Bureau 85)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S435	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002QK000747-23 n°108 - 1	P108	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
RDC - Cité	Vol 139 (Bureau 86)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S436	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002QK000747-23 n°108 - 1	P108	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 134 (Bureau 82)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S437	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002QK000747-23 n°108 - 1	P108	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 133 (Bureau 81)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S438	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002QK000747-23 n°108 - 1	P108	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 132 (Bureau 80)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S439	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002QK000747-23 n°108 - 1	P108	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 131 (Bureau 79)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S440	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002QK000747-23 n°108 - 1	P108	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 136 (Bureau 83) - Vol 137 (Bureau 84) - Vol 138 (Bureau 85) - Vol 139 (Bureau 86) - Vol 134 (Bureau 82) - Vol 133 (Bureau 81) - Vol 132 (Bureau 80) - Vol 131 (Bureau 79)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S433 - S434 - S435 - S436 - S437 - S438 - S439 - S440	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002QK000747-23 n°108 - 1	P108	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 121 (Bureau 71)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P109	Réalisation d'un prélèvement		002QK000747-23 n°109 - 1	P109	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
RDC - Cité	Vol 124 (Bureau 72)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S441	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002QK000747-23 n°109 - 1	P109	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 125 (Bureau 73)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S442	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002QK000747-23 n°109 - 1	P109	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 126 (Bureau 74)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S443	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002QK000747-23 n°109 - 1	P109	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 127 (Bureau 75)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S444	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002QK000747-23 n°109 - 1	P109	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 128 (Bureau 76)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S445	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002QK000747-23 n°109 - 1	P109	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 129 (Bureau 77)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S446	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002QK000747-23 n°109 - 1	P109	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 130 (Bureau 78)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S447	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002QK000747-23 n°109 - 1	P109	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
RDC - Cité	Vol 124 (Bureau 72) - Vol 125 (Bureau 73) - Vol 126 (Bureau 74) - Vol 127 (Bureau 75) - Vol 128 (Bureau 76) - Vol 129 (Bureau 77) - Vol 130 (Bureau 78)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S441 - S442 - S443 - S444 - S445 - S446 - S447	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002QK000747-23 n°109 - 1	P109	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 135 (Hall d'entrée)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	P110	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°110 - 1	P110	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 134 (Bureau 82)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S448	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002QK000747-23 n°110 - 1	P110	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 133 (Bureau 81)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S449	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002QK000747-23 n°110 - 1	P110	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 132 (Bureau 80)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S450	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002QK000747-23 n°110 - 1	P110	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 131 (Bureau 79)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S451	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002QK000747-23 n°110 - 1	P110	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 130 (Bureau 78)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S452	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002QK000747-23 n°110 - 1	P110	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
RDC - Cité	Vol 129 (Bureau 77)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S453	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002QK000747-23 n°110 - 1	P110	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 128 (Bureau 76)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S454	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002QK000747-23 n°110 - 1	P110	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 127 (Bureau 75)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S455	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002QK000747-23 n°110 - 1	P110	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 126 (Bureau 74)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S456	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002QK000747-23 n°110 - 1	P110	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 125 (Bureau 73)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S457	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002QK000747-23 n°110 - 1	P110	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 124 (Bureau 72)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S458	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002QK000747-23 n°110 - 1	P110	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 121 (Bureau 71)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S459	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002QK000747-23 n°110 - 1	P110	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 136 (Bureau 83)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S460	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002QK000747-23 n°110 - 1	P110	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 137 (Bureau 84)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S461	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002QK000747-23 n°110 - 1	P110	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
RDC - Cité	Vol 138 (Bureau 85)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S462	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002QK000747-23 n°110 - 1	P110	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 139 (Bureau 86)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S463	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002QK000747-23 n°110 - 1	P110	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 134 (Bureau 82) - Vol 133 (Bureau 81) - Vol 132 (Bureau 80) - Vol 131 (Bureau 79) - Vol 130 (Bureau 78) - Vol 129 (Bureau 77) - Vol 128 (Bureau 76) - Vol 127 (Bureau 75) - Vol 126 (Bureau 74) - Vol 125 (Bureau 73) - Vol 124 (Bureau 72) - Vol 121 (Bureau 71) - Vol 136 (Bureau 83) - Vol 137 (Bureau 84) - Vol 138 (Bureau 85) - Vol 139 (Bureau 86)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S448 - S449 - S450 - S451 - S452 - S453 - S454 - S455 - S456 - S457 - S458 - S459 - S460 - S461 - S462 - S463	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002QK000747-23 n°110 - 1	P110	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 127 (Bureau 75)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S478	Réalisation d'un sondage						Materiau ne contenant pas d'amiante par naturePost 1997	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
RDC - Cité	Vol 127 (Bureau 75)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S478	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S478						Materiau ne contenant pas d'amiante par naturePost 1997	
R+5 - Cité	Vol 169 (Salle de réunion 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P111	Réalisation d'un prélevement	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°111 - 1	P111	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 169 (Salle de réunion 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°111 - 1	P111	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 144 (Bureau 88)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S480	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°111 - 1	P111	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+5 - Cité	Vol 173 (Distribution 8)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S481	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°111 - 1	P111	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 156 (Bureau 100)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S482	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°111 - 1	P111	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 157 (Bureau 101)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S483	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°111 - 1	P111	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 173 (Distribution 8)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S484	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°111 - 1	P111	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+5 - Cité	Vol 169 (Salle de réunion 1) - Vol 144 (Bureau 88) - Vol 173 (Distribution 8) - Vol 156 (Bureau 100) - Vol 157 (Bureau 101)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P111 - S480 - S481 - S482 - S483 - S484	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°111 - 1	P111	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 169 (Salle de réunion 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P112	Réalisation d'un prélevement	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°112 - 1	P112	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 144 (Bureau 88)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S485	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°112 - 1	P112	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 146 (Bureau 90)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S486	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°112 - 1	P112	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+5 - Cité	Vol 147 (Bureau 91)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S487	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°112 - 1	P112	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 149 (Bureau 93)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S488	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°112 - 1	P112	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 151 (Bureau 95)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S489	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°112 - 1	P112	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 152 (Bureau 96)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S490	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°112 - 1	P112	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+5 - Cité	Vol 153 (Bureau 97)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S491	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°112 - 1	P112	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 155 (Bureau 99)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S492	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°112 - 1	P112	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 158 (Bureau 102)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S493	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°112 - 1	P112	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 160 (Bureau 104)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S494	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°112 - 1	P112	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+5 - Cité	Vol 161 (Bureau 105)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S495	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°112 - 1	P112	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 163 (Bureau 107)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S496	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°112 - 1	P112	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 165 (Bureau 109)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S497	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°112 - 1	P112	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 166 (Bureau 110)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S498	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°112 - 1	P112	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+5 - Cité	Vol 168 (Bureau 112)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S499	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°112 - 1	P112	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 169 (Salle de réunion 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S500	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°112 - 1	P112	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+5 - Cité	Vol 144 (Bureau 88) - Vol 146 (Bureau 90) - Vol 147 (Bureau 91) - Vol 149 (Bureau 93) - Vol 151 (Bureau 95) - Vol 152 (Bureau 96) - Vol 153 (Bureau 97) - Vol 155 (Bureau 99) - Vol 158 (Bureau 102) - Vol 160 (Bureau 104) - Vol 161 (Bureau 105) - Vol 163 (Bureau 107) - Vol 165 (Bureau 109) - Vol 166 (Bureau 110) - Vol 168 (Bureau 112) - Vol 169 (Salle de réunion 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S485 - S486 - S487 - S488 - S489 - S490 - S491 - S492 - S493 - S494 - S495 - S496 - S497 - S498 - S499 - S500	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°112 - 1	P112	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 169 (Salle de réunion 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P113	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°113 - 1	P113	Peinture / Papier peint / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 168 (Bureau 112)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S501	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002QK000747-23 n°113 - 1	P113	Peinture / Papier peint / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+5 - Cité	Vol 167 (Bureau 111)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S502	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002QK000747-23 n°113 - 1	P113	Peinture / Papier peint / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 166 (Bureau 110)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S503	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002QK000747-23 n°113 - 1	P113	Peinture / Papier peint / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 165 (Bureau 109)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S504	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002QK000747-23 n°113 - 1	P113	Peinture / Papier peint / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 164 (Bureau 108)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S505	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002QK000747-23 n°113 - 1	P113	Peinture / Papier peint / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 144 (Bureau 88)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S506	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002QK000747-23 n°113 - 1	P113	Peinture / Papier peint / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 145 (Bureau 89)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S507	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002QK000747-23 n°113 - 1	P113	Peinture / Papier peint / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+5 - Cité	Vol 146 (Bureau 90)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S508	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002QK000747-23 n°113 - 1	P113	Peinture / Papier peint / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 147 (Bureau 91)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S509	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002QK000747-23 n°113 - 1	P113	Peinture / Papier peint / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 148 (Bureau 92)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S510	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002QK000747-23 n°113 - 1	P113	Peinture / Papier peint / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 149 (Bureau 93)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S511	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002QK000747-23 n°113 - 1	P113	Peinture / Papier peint / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 173 (Distribution 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S526	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002QK000747-23 n°113 - 1	P113	Peinture / Papier peint / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+5 - Cité	Vol 168 (Bureau 112) - Vol 167 (Bureau 111) - Vol 166 (Bureau 110) - Vol 165 (Bureau 109) - Vol 164 (Bureau 108) - Vol 144 (Bureau 88) - Vol 145 (Bureau 89) - Vol 146 (Bureau 90) - Vol 147 (Bureau 91) - Vol 148 (Bureau 92) - Vol 149 (Bureau 93) - Vol 173 (Distribution 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S501 - S502 - S503 - S504 - S505 - S506 - S507 - S508 - S509 - S510 - S511 - S526	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002QK000747-23 n°113 - 1	P113	Peinture / Papier peint / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 156 (Bureau 100)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P114	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°114 - 1	P114	Peinture / Toile / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 155 (Bureau 99)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S512	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002QK000747-23 n°114 - 1	P114	Peinture / Toile / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+5 - Cité	Vol 154 (Bureau 98)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S513	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002QK000747-23 n°114 - 1	P114	Peinture / Toile / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 153 (Bureau 97)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S514	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002QK000747-23 n°114 - 1	P114	Peinture / Toile / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 152 (Bureau 96)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S515	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002QK000747-23 n°114 - 1	P114	Peinture / Toile / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 151 (Bureau 95)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S516	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002QK000747-23 n°114 - 1	P114	Peinture / Toile / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+5 - Cité	Vol 150 (Bureau 94)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S517	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002QK000747-23 n°114 - 1	P114	Peinture / Toile / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 163 (Bureau 107)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S518	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002QK000747-23 n°114 - 1	P114	Peinture / Toile / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 162 (Bureau 106)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S519	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002QK000747-23 n°114 - 1	P114	Peinture / Toile / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 161 (Bureau 105)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S520	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002QK000747-23 n°114 - 1	P114	Peinture / Toile / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+5 - Cité	Vol 160 (Bureau 104)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S521	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002QK000747-23 n°114 - 1	P114	Peinture / Toile / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 159 (Bureau 103)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S522	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002QK000747-23 n°114 - 1	P114	Peinture / Toile / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 158 (Bureau 102)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S523	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002QK000747-23 n°114 - 1	P114	Peinture / Toile / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 157 (Bureau 101)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S524	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002QK000747-23 n°114 - 1	P114	Peinture / Toile / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+5 - Cité	Vol 173 (Distribution 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S525	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002QK000747-23 n°114 - 1	P114	Peinture / Toile / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 155 (Bureau 99) - Vol 154 (Bureau 98) - Vol 153 (Bureau 97) - Vol 152 (Bureau 96) - Vol 151 (Bureau 95) - Vol 150 (Bureau 94) - Vol 163 (Bureau 107) - Vol 162 (Bureau 106) - Vol 161 (Bureau 105) - Vol 160 (Bureau 104) - Vol 159 (Bureau 103) - Vol 158 (Bureau 102) - Vol 157 (Bureau 101) - Vol 173 (Distribution 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S512 - S513 - S514 - S515 - S516 - S517 - S518 - S519 - S520 - S521 - S522 - S523 - S524 - S525	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002QK000747-23 n°114 - 1	P114	Peinture / Toile / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 169 (Salle de réunion 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P115	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°115 - 1	P115	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 168 (Bureau 112)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S527	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002QK000747-23 n°115 - 1	P115	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+5 - Cité	Vol 167 (Bureau 111)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S528	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002QK000747-23 n°115 - 1	P115	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 166 (Bureau 110)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S529	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002QK000747-23 n°115 - 1	P115	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 165 (Bureau 109)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S530	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002QK000747-23 n°115 - 1	P115	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 164 (Bureau 108)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S531	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002QK000747-23 n°115 - 1	P115	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 163 (Bureau 107)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S532	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002QK000747-23 n°115 - 1	P115	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 162 (Bureau 106)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S533	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002QK000747-23 n°115 - 1	P115	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 161 (Bureau 105)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S534	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002QK000747-23 n°115 - 1	P115	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 160 (Bureau 104)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S535	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002QK000747-23 n°115 - 1	P115	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 159 (Bureau 103)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S536	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002QK000747-23 n°115 - 1	P115	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+5 - Cité	Vol 158 (Bureau 102)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S537	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002QK000747-23 n°115 - 1	P115	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 157 (Bureau 101)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S538	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002QK000747-23 n°115 - 1	P115	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 168 (Bureau 112) - Vol 167 (Bureau 111) - Vol 166 (Bureau 110) - Vol 165 (Bureau 109) - Vol 164 (Bureau 108) - Vol 163 (Bureau 107) - Vol 162 (Bureau 106) - Vol 161 (Bureau 105) - Vol 160 (Bureau 104) - Vol 159 (Bureau 103) - Vol 158 (Bureau 102) - Vol 157 (Bureau 101)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S527 - S528 - S529 - S530 - S531 - S532 - S533 - S534 - S535 - S536 - S537 - S538	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002QK000747-23 n°115 - 1	P115	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 156 (Bureau 100)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P116	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°116 - 1	P116	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 155 (Bureau 99)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S539	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		002QK000747-23 n°116 - 1	P116	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+5 - Cité	Vol 154 (Bureau 98)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S540	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		002QK000747-23 n°116 - 1	P116	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 153 (Bureau 97)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S541	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		002QK000747-23 n°116 - 1	P116	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 152 (Bureau 96)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S542	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		002QK000747-23 n°116 - 1	P116	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 151 (Bureau 95)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S543	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		002QK000747-23 n°116 - 1	P116	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 150 (Bureau 94)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S544	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		002QK000747-23 n°116 - 1	P116	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 149 (Bureau 93)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S545	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		002QK000747-23 n°116 - 1	P116	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 148 (Bureau 92)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S546	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		002QK000747-23 n°116 - 1	P116	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 147 (Bureau 91)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S547	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		002QK000747-23 n°116 - 1	P116	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 146 (Bureau 90)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S548	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		002QK000747-23 n°116 - 1	P116	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+5 - Cité	Vol 145 (Bureau 89)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S549	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		002QK000747-23 n°116 - 1	P116	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 144 (Bureau 88)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S550	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		002QK000747-23 n°116 - 1	P116	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 155 (Bureau 99) - Vol 154 (Bureau 98) - Vol 153 (Bureau 97) - Vol 152 (Bureau 96) - Vol 151 (Bureau 95) - Vol 150 (Bureau 94) - Vol 149 (Bureau 93) - Vol 148 (Bureau 92) - Vol 147 (Bureau 91) - Vol 146 (Bureau 90) - Vol 145 (Bureau 89) - Vol 144 (Bureau 88)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S539 - S540 - S541 - S542 - S543 - S544 - S545 - S546 - S547 - S548 - S549 - S550	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		002QK000747-23 n°116 - 1	P116	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 169 (Salle de réunion 1)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	P117	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°117 - 1	P117	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 168 (Bureau 112)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S551	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002QK000747-23 n°117 - 1	P117	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 167 (Bureau 111)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S552	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002QK000747-23 n°117 - 1	P117	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+5 - Cité	Vol 166 (Bureau 110)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S553	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002QK000747-23 n°117 - 1	P117	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 165 (Bureau 109)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S554	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002QK000747-23 n°117 - 1	P117	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 164 (Bureau 108)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S555	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002QK000747-23 n°117 - 1	P117	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 163 (Bureau 107)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S556	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002QK000747-23 n°117 - 1	P117	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 162 (Bureau 106)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S557	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002QK000747-23 n°117 - 1	P117	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 161 (Bureau 105)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S558	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002QK000747-23 n°117 - 1	P117	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 160 (Bureau 104)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S559	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002QK000747-23 n°117 - 1	P117	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 159 (Bureau 103)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S560	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002QK000747-23 n°117 - 1	P117	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 158 (Bureau 102)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S561	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002QK000747-23 n°117 - 1	P117	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+5 - Cité	Vol 157 (Bureau 101)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S562	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002QK000747-23 n°117 - 1	P117	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 156 (Bureau 100)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S563	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002QK000747-23 n°117 - 1	P117	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 155 (Bureau 99)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S564	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002QK000747-23 n°117 - 1	P117	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 154 (Bureau 98)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S565	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002QK000747-23 n°117 - 1	P117	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 153 (Bureau 97)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S566	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002QK000747-23 n°117 - 1	P117	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 152 (Bureau 96)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S567	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002QK000747-23 n°117 - 1	P117	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 151 (Bureau 95)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S568	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002QK000747-23 n°117 - 1	P117	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 150 (Bureau 94)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S569	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002QK000747-23 n°117 - 1	P117	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 149 (Bureau 93)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S570	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002QK000747-23 n°117 - 1	P117	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+5 - Cité	Vol 148 (Bureau 92)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S571	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002QK000747-23 n°117 - 1	P117	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 147 (Bureau 91)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S572	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002QK000747-23 n°117 - 1	P117	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 146 (Bureau 90)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S573	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002QK000747-23 n°117 - 1	P117	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 145 (Bureau 89)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S574	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002QK000747-23 n°117 - 1	P117	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 144 (Bureau 88)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S575	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002QK000747-23 n°117 - 1	P117	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+5 - Cité	Vol 168 (Bureau 112) - Vol 167 (Bureau 111) - Vol 166 (Bureau 110) - Vol 165 (Bureau 109) - Vol 164 (Bureau 108) - Vol 163 (Bureau 107) - Vol 162 (Bureau 106) - Vol 161 (Bureau 105) - Vol 160 (Bureau 104) - Vol 159 (Bureau 103) - Vol 158 (Bureau 102) - Vol 157 (Bureau 101) - Vol 156 (Bureau 100) - Vol 155 (Bureau 99) - Vol 154 (Bureau 98) - Vol 153 (Bureau 97) - Vol 152 (Bureau 96) - Vol 151 (Bureau 95) - Vol 150 (Bureau 94) - Vol 149 (Bureau 93) - Vol 148 (Bureau 92) - Vol 147 (Bureau 91) - Vol 146 (Bureau 90) - Vol 145 (Bureau 89) - Vol 144 (Bureau 88)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S551 - S552 - S553 - S554 - S555 - S556 - S557 - S558 - S559 - S560 - S561 - S562 - S563 - S564 - S565 - S566 - S567 - S568 - S569 - S570 - S571 - S572 - S573 - S574 - S575	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002QK000747-23 n°117 - 1	P117	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+6 - Cité	Vol 201 (Bureau 135)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P121	Réalisation d'un prélevement	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°121 - 1	P121	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 178 (Bureau 113)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S601	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°121 - 1	P121	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 176 (Distribution 9)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S602	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°121 - 1	P121	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 190 (Bureau 125)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S603	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°121 - 1	P121	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+6 - Cité	Vol 191 (Bureau 126)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S604	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°121 - 1	P121	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 178 (Bureau 113) - Vol 176 (Distribution 9) - Vol 190 (Bureau 125) - Vol 191 (Bureau 126)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S601 - S602 - S603 - S604	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°121 - 1	P121	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 200 (Bureau 134)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P122	Réalisation d'un prélèvement	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°122 - 1	P122	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Marron / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 200 (Bureau 134)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°122 - 1	P122	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Marron / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 197 (Bureau 131)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S605	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°122 - 1	P122	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Marron / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+6 - Cité	Vol 195 (Bureau 129)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S606	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°122 - 1	P122	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Marron / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 194 (Bureau 128)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S607	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°122 - 1	P122	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Marron / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 193 (Salle de réunion 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S608	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°122 - 1	P122	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Marron / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 192 (Bureau 127)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S609	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°122 - 1	P122	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Marron / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 189 (Bureau 124)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S610	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°122 - 1	P122	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Marron / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 188 (Bureau 123)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S611	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°122 - 1	P122	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Marron / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 187 (Bureau 122)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S612	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°122 - 1	P122	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Marron / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+6 - Cité	Vol 185 (Bureau 120)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S613	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°122 - 1	P122	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Marron / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 183 (Bureau 118)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S614	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°122 - 1	P122	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Marron / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 182 (Bureau 117)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S615	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°122 - 1	P122	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Marron / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 180 (Bureau 115)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S616	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°122 - 1	P122	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Marron / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 179 (Bureau 114)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S617	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°122 - 1	P122	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Marron / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+6 - Cité	Vol 200 (Bureau 134) - Vol 197 (Bureau 131) - Vol 195 (Bureau 129) - Vol 194 (Bureau 128) - Vol 193 (Salle de réunion 2) - Vol 192 (Bureau 127) - Vol 189 (Bureau 124) - Vol 188 (Bureau 123) - Vol 187 (Bureau 122) - Vol 185 (Bureau 120) - Vol 183 (Bureau 118) - Vol 182 (Bureau 117) - Vol 180 (Bureau 115) - Vol 179 (Bureau 114)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P122 - S605 - S606 - S607 - S608 - S609 - S610 - S611 - S612 - S613 - S614 - S615 - S616 - S617	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°122 - 1	P122	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Marron / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 201 (Bureau 135)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P123	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°123 - 1	P123	Peinture / Enduit / Toile / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+6 - Cité	Vol 200 (Bureau 134)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S618	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°123 - 1	P123	Peinture / Enduit / Toile / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 199 (Bureau 133)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S619	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°123 - 1	P123	Peinture / Enduit / Toile / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 198 (Bureau 132)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S620	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°123 - 1	P123	Peinture / Enduit / Toile / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+6 - Cité	Vol 197 (Bureau 131)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S621	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°123 - 1	P123	Peinture / Enduit / Toile / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 196 (Bureau 130)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S622	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°123 - 1	P123	Peinture / Enduit / Toile / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 195 (Bureau 129)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S623	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°123 - 1	P123	Peinture / Enduit / Toile / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+6 - Cité	Vol 194 (Bureau 128)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S624	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°123 - 1	P123	Peinture / Enduit / Toile / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 193 (Salle de réunion 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S625	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°123 - 1	P123	Peinture / Enduit / Toile / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 192 (Bureau 127)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S626	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°123 - 1	P123	Peinture / Enduit / Toile / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+6 - Cité	Vol 191 (Bureau 126)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S627	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°123 - 1	P123	Peinture / Enduit / Toile / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 190 (Bureau 125)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S628	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°123 - 1	P123	Peinture / Enduit / Toile / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 189 (Bureau 124)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S629	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°123 - 1	P123	Peinture / Enduit / Toile / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+6 - Cité	Vol 188 (Bureau 123)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S630	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°123 - 1	P123	Peinture / Enduit / Toile / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 187 (Bureau 122)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S631	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°123 - 1	P123	Peinture / Enduit / Toile / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 186 (Bureau 121)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S632	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°123 - 1	P123	Peinture / Enduit / Toile / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+6 - Cité	Vol 185 (Bureau 120)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S633	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°123 - 1	P123	Peinture / Enduit / Toile / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 184 (Bureau 119)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S634	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°123 - 1	P123	Peinture / Enduit / Toile / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 183 (Bureau 118)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S635	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°123 - 1	P123	Peinture / Enduit / Toile / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+6 - Cité	Vol 182 (Bureau 117)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S636	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°123 - 1	P123	Peinture / Enduit / Toile / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 181 (Bureau 116)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S637	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°123 - 1	P123	Peinture / Enduit / Toile / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 180 (Bureau 115)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S638	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°123 - 1	P123	Peinture / Enduit / Toile / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+6 - Cité	Vol 179 (Bureau 114)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S639	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°123 - 1	P123	Peinture / Enduit / Toile / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 178 (Bureau 113)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S640	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°123 - 1	P123	Peinture / Enduit / Toile / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 176 (Distribution 9)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S641	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°123 - 1	P123	Peinture / Enduit / Toile / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+6 - Cité	Vol 200 (Bureau 134) - Vol 199 (Bureau 133) - Vol 198 (Bureau 132) - Vol 197 (Bureau 131) - Vol 196 (Bureau 130) - Vol 195 (Bureau 129) - Vol 194 (Bureau 128) - Vol 193 (Salle de réunion 2) - Vol 192 (Bureau 127) - Vol 191 (Bureau 126) - Vol 190 (Bureau 125) - Vol 189 (Bureau 124) - Vol 188 (Bureau 123) - Vol 187 (Bureau 122) - Vol 186 (Bureau 121) - Vol 185 (Bureau 120) - Vol 184 (Bureau 119) - Vol 183 (Bureau 118) - Vol 182 (Bureau 117) - Vol 181 (Bureau 116) - Vol 180 (Bureau 115) - Vol 179 (Bureau 114) - Vol 178 (Bureau 113) - Vol 176 (Distribution 9)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S618 - S619 - S620 - S621 - S622 - S623 - S624 - S625 - S626 - S627 - S628 - S629 - S630 - S631 - S632 - S633 - S634 - S635 - S636 - S637 - S638 - S639 - S640 - S641	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°123 - 1	P123	Peinture / Enduit / Toile / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / B	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+6 - Cité	Vol 193 (Salle de réunion 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P126	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°126 - 1	P126	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 192 (Bureau 127)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S665	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002QK000747-23 n°126 - 1	P126	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 191 (Bureau 126)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S666	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002QK000747-23 n°126 - 1	P126	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 194 (Bureau 128)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S667	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002QK000747-23 n°126 - 1	P126	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 195 (Bureau 129)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S668	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002QK000747-23 n°126 - 1	P126	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 196 (Bureau 130)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S669	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002QK000747-23 n°126 - 1	P126	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 197 (Bureau 131)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S670	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002QK000747-23 n°126 - 1	P126	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 198 (Bureau 132)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S671	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002QK000747-23 n°126 - 1	P126	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 199 (Bureau 133)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S672	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002QK000747-23 n°126 - 1	P126	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+6 - Cité	Vol 200 (Bureau 134)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S673	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002QK000747-23 n°126 - 1	P126	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 201 (Bureau 135)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S674	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002QK000747-23 n°126 - 1	P126	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 178 (Bureau 113)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S675	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002QK000747-23 n°126 - 1	P126	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 179 (Bureau 114)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S676	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002QK000747-23 n°126 - 1	P126	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 180 (Bureau 115)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S677	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002QK000747-23 n°126 - 1	P126	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 181 (Bureau 116)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S678	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002QK000747-23 n°126 - 1	P126	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 182 (Bureau 117)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S679	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002QK000747-23 n°126 - 1	P126	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 183 (Bureau 118)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S680	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002QK000747-23 n°126 - 1	P126	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 184 (Bureau 119)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S681	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002QK000747-23 n°126 - 1	P126	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+6 - Cité	Vol 185 (Bureau 120)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S682	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002QK000747-23 n°126 - 1	P126	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 186 (Bureau 121)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S683	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002QK000747-23 n°126 - 1	P126	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 187 (Bureau 122)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S684	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002QK000747-23 n°126 - 1	P126	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 188 (Bureau 123)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S685	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002QK000747-23 n°126 - 1	P126	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 189 (Bureau 124)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S686	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002QK000747-23 n°126 - 1	P126	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 190 (Bureau 125)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S687	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002QK000747-23 n°126 - 1	P126	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+6 - Cité	Vol 192 (Bureau 127) - Vol 191 (Bureau 126) - Vol 194 (Bureau 128) - Vol 195 (Bureau 129) - Vol 196 (Bureau 130) - Vol 197 (Bureau 131) - Vol 198 (Bureau 132) - Vol 199 (Bureau 133) - Vol 200 (Bureau 134) - Vol 201 (Bureau 135) - Vol 178 (Bureau 113) - Vol 179 (Bureau 114) - Vol 180 (Bureau 115) - Vol 181 (Bureau 116) - Vol 182 (Bureau 117) - Vol 183 (Bureau 118) - Vol 184 (Bureau 119) - Vol 185 (Bureau 120) - Vol 186 (Bureau 121) - Vol 187 (Bureau 122) - Vol 188 (Bureau 123) - Vol 189 (Bureau 124) - Vol 190 (Bureau 125)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S665 - S666 - S667 - S668 - S669 - S670 - S671 - S672 - S673 - S674 - S675 - S676 - S677 - S678 - S679 - S680 - S681 - S682 - S683 - S684 - S685 - S686 - S687	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002QK000747-23 n°126 - 1	P126	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+6 - Cité	Vol 193 (Salle de réunion 2)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	P127	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°127 - 1	P127	Laine - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 192 (Bureau 127)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S688	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002QK000747-23 n°127 - 1	P127	Laine - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 191 (Bureau 126)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S689	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002QK000747-23 n°127 - 1	P127	Laine - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 194 (Bureau 128)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S690	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002QK000747-23 n°127 - 1	P127	Laine - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 195 (Bureau 129)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S691	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002QK000747-23 n°127 - 1	P127	Laine - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 196 (Bureau 130)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S692	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002QK000747-23 n°127 - 1	P127	Laine - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 197 (Bureau 131)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S693	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002QK000747-23 n°127 - 1	P127	Laine - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 198 (Bureau 132)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S694	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002QK000747-23 n°127 - 1	P127	Laine - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 199 (Bureau 133)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S695	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002QK000747-23 n°127 - 1	P127	Laine - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+6 - Cité	Vol 200 (Bureau 134)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S696	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002QK000747-23 n°127 - 1	P127	Laine - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 201 (Bureau 135)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S697	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002QK000747-23 n°127 - 1	P127	Laine - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 190 (Bureau 125)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S698	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002QK000747-23 n°127 - 1	P127	Laine - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 189 (Bureau 124)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S699	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002QK000747-23 n°127 - 1	P127	Laine - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 188 (Bureau 123)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S700	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002QK000747-23 n°127 - 1	P127	Laine - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 187 (Bureau 122)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S701	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002QK000747-23 n°127 - 1	P127	Laine - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 186 (Bureau 121)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S702	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002QK000747-23 n°127 - 1	P127	Laine - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 185 (Bureau 120)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S703	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002QK000747-23 n°127 - 1	P127	Laine - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 184 (Bureau 119)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S704	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002QK000747-23 n°127 - 1	P127	Laine - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+6 - Cité	Vol 183 (Bureau 118)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S705	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002QK000747-23 n°127 - 1	P127	Laine - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 182 (Bureau 117)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S706	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002QK000747-23 n°127 - 1	P127	Laine - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 181 (Bureau 116)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S707	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002QK000747-23 n°127 - 1	P127	Laine - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 180 (Bureau 115)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S708	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002QK000747-23 n°127 - 1	P127	Laine - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 179 (Bureau 114)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S709	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002QK000747-23 n°127 - 1	P127	Laine - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 178 (Bureau 113)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S710	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002QK000747-23 n°127 - 1	P127	Laine - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+6 - Cité	Vol 192 (Bureau 127) - Vol 191 (Bureau 126) - Vol 194 (Bureau 128) - Vol 195 (Bureau 129) - Vol 196 (Bureau 130) - Vol 197 (Bureau 131) - Vol 198 (Bureau 132) - Vol 199 (Bureau 133) - Vol 200 (Bureau 134) - Vol 201 (Bureau 135) - Vol 190 (Bureau 125) - Vol 189 (Bureau 124) - Vol 188 (Bureau 123) - Vol 187 (Bureau 122) - Vol 186 (Bureau 121) - Vol 185 (Bureau 120) - Vol 184 (Bureau 119) - Vol 183 (Bureau 118) - Vol 182 (Bureau 117) - Vol 181 (Bureau 116) - Vol 180 (Bureau 115) - Vol 179 (Bureau 114) - Vol 178 (Bureau 113)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S688 - S689 - S690 - S691 - S692 - S693 - S694 - S695 - S696 - S697 - S698 - S699 - S700 - S701 - S702 - S703 - S704 - S705 - S706 - S707 - S708 - S709 - S710	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002QK000747-23 n°127 - 1	P127	Laine - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+7 - Cité	Vol 229 (Bureau 159)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P130	Réalisation d'un prélevement	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°130 - 1	P130	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Vert / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 206 (Bureau 136)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S712	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°130 - 1	P130	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Vert / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 217 (Bureau 147)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S713	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°130 - 1	P130	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Vert / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 218 (Bureau 148)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S714	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°130 - 1	P130	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Vert / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 205 (Distribution 10)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S715	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°130 - 1	P130	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Vert / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 206 (Bureau 136) - Vol 217 (Bureau 147) - Vol 218 (Bureau 148) - Vol 205 (Distribution 10)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S712 - S713 - S714 - S715	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°130 - 1	P130	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Vert / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+7 - Cité	Vol 228 (Bureau 158)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P131	Réalisation d'un prélevement	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°131 - 1	P131	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 228 (Bureau 158)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P131	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°131 - 1	P131	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 227 (Bureau 157)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S716	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°131 - 1	P131	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 226 (Bureau 156)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S717	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°131 - 1	P131	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+7 - Cité	Vol 224 (Bureau 154)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S718	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°131 - 1	P131	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 223 (Bureau 153)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S719	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°131 - 1	P131	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 222 (Bureau 152)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S720	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°131 - 1	P131	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 221 (Bureau 151)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S721	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°131 - 1	P131	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+7 - Cité	Vol 220 (Bureau 150)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S722	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°131 - 1	P131	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 217 (Bureau 147)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S723	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°131 - 1	P131	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 215 (Bureau 145)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S724	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°131 - 1	P131	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 213 (Bureau 143)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S725	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°131 - 1	P131	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+7 - Cité	Vol 212 (Bureau 142)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S726	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°131 - 1	P131	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 211 (Bureau 141)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S727	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°131 - 1	P131	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 209 (Bureau 139)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S728	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°131 - 1	P131	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 208 (Bureau 138)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S729	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°131 - 1	P131	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+7 - Cité	Vol 207 (Bureau 137)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S730	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°131 - 1	P131	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 228 (Bureau 158) - Vol 227 (Bureau 157) - Vol 226 (Bureau 156) - Vol 224 (Bureau 154) - Vol 223 (Bureau 153) - Vol 222 (Bureau 152) - Vol 221 (Bureau 151) - Vol 220 (Bureau 150) - Vol 217 (Bureau 147) - Vol 215 (Bureau 145) - Vol 213 (Bureau 143) - Vol 212 (Bureau 142) - Vol 211 (Bureau 141) - Vol 209 (Bureau 139) - Vol 208 (Bureau 138) - Vol 207 (Bureau 137)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P131 - S716 - S717 - S718 - S719 - S720 - S721 - S722 - S723 - S724 - S725 - S726 - S727 - S728 - S729 - S730	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°131 - 1	P131	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+7 - Cité	Vol 226 (Bureau 156)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P132	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°132 - 1	P132	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 226 (Bureau 156)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P132	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002QK000747-23 n°132 - 1	P132	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 227 (Bureau 157)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S731	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002QK000747-23 n°132 - 1	P132	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 228 (Bureau 158)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S732	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002QK000747-23 n°132 - 1	P132	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+7 - Cité	Vol 229 (Bureau 159)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S733	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002QK000747-23 n°132 - 1	P132	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 206 (Bureau 136)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S734	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002QK000747-23 n°132 - 1	P132	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 207 (Bureau 137)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S735	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002QK000747-23 n°132 - 1	P132	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 208 (Bureau 138)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S736	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002QK000747-23 n°132 - 1	P132	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+7 - Cité	Vol 209 (Bureau 139)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S737	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002QK000747-23 n°132 - 1	P132	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 225 (Bureau 155)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S738	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002QK000747-23 n°132 - 1	P132	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 210 (Bureau 140)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S739	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002QK000747-23 n°132 - 1	P132	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 224 (Bureau 154)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S740	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002QK000747-23 n°132 - 1	P132	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+7 - Cité	Vol 222 (Bureau 152)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S741	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002QK000747-23 n°132 - 1	P132	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 223 (Bureau 153)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S742	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002QK000747-23 n°132 - 1	P132	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 214 (Bureau 144)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S743	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002QK000747-23 n°132 - 1	P132	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 213 (Bureau 143)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S744	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002QK000747-23 n°132 - 1	P132	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+7 - Cité	Vol 212 (Bureau 142)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S745	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002QK000747-23 n°132 - 1	P132	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 211 (Bureau 141)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S746	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002QK000747-23 n°132 - 1	P132	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 223 (Bureau 153)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S747	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002QK000747-23 n°132 - 1	P132	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 222 (Bureau 152)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S748	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002QK000747-23 n°132 - 1	P132	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+7 - Cité	Vol 220 (Bureau 150)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S749	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002QK000747-23 n°132 - 1	P132	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 216 (Bureau 146)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S750	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002QK000747-23 n°132 - 1	P132	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 217 (Bureau 147)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S751	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002QK000747-23 n°132 - 1	P132	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 218 (Bureau 148)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S752	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002QK000747-23 n°132 - 1	P132	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+7 - Cité	Vol 219 (Bureau 149)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S753	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002QK000747-23 n°132 - 1	P132	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 221 (Bureau 151)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S754	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002QK000747-23 n°132 - 1	P132	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+7 - Cité	Vol 226 (Bureau 156) - Vol 227 (Bureau 157) - Vol 228 (Bureau 158) - Vol 229 (Bureau 159) - Vol 206 (Bureau 136) - Vol 207 (Bureau 137) - Vol 208 (Bureau 138) - Vol 209 (Bureau 139) - Vol 225 (Bureau 155) - Vol 210 (Bureau 140) - Vol 224 (Bureau 154) - Vol 222 (Bureau 152) - Vol 223 (Bureau 153) - Vol 214 (Bureau 144) - Vol 213 (Bureau 143) - Vol 212 (Bureau 142) - Vol 211 (Bureau 141) - Vol 220 (Bureau 150) - Vol 216 (Bureau 146) - Vol 217 (Bureau 147) - Vol 218 (Bureau 148) - Vol 219 (Bureau 149) - Vol 221 (Bureau 151)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P132 - S731 - S732 - S733 - S734 - S735 - S736 - S737 - S738 - S739 - S740 - S741 - S742 - S743 - S744 - S745 - S746 - S747 - S748 - S749 - S750 - S751 - S752 - S753 - S754	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002QK000747-23 n°132 - 1	P132	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+7 - Cité	Vol 211 (Bureau 141)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P133	Réalisation d'un prélevement	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°133 - 1	P133	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 224 (Bureau 154)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S755	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°133 - 1	P133	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 222 (Bureau 152)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S756	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°133 - 1	P133	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 213 (Bureau 143)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S757	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°133 - 1	P133	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+7 - Cité	Vol 214 (Bureau 144)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S758	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°133 - 1	P133	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 215 (Bureau 145)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S759	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°133 - 1	P133	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 220 (Bureau 150)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S760	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°133 - 1	P133	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 224 (Bureau 154) - Vol 222 (Bureau 152) - Vol 213 (Bureau 143) - Vol 214 (Bureau 144) - Vol 215 (Bureau 145) - Vol 220 (Bureau 150)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S755 - S756 - S757 - S758 - S759 - S760	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°133 - 1	P133	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 209 (Bureau 139)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P134	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°134 - 1	P134	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+7 - Cité	Vol 208 (Bureau 138)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S761	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002QK000747-23 n°134 - 1	P134	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 207 (Bureau 137)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S762	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002QK000747-23 n°134 - 1	P134	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 206 (Bureau 136)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S763	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002QK000747-23 n°134 - 1	P134	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 210 (Bureau 140)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S764	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002QK000747-23 n°134 - 1	P134	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 211 (Bureau 141)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S765	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002QK000747-23 n°134 - 1	P134	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 212 (Bureau 142)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S766	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002QK000747-23 n°134 - 1	P134	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 213 (Bureau 143)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S767	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002QK000747-23 n°134 - 1	P134	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 214 (Bureau 144)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S768	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002QK000747-23 n°134 - 1	P134	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 215 (Bureau 145)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S769	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002QK000747-23 n°134 - 1	P134	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+7 - Cité	Vol 216 (Bureau 146)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S770	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002QK000747-23 n°134 - 1	P134	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 217 (Bureau 147)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S771	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002QK000747-23 n°134 - 1	P134	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 218 (Bureau 148)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S772	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002QK000747-23 n°134 - 1	P134	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 219 (Bureau 149)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S773	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002QK000747-23 n°134 - 1	P134	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 220 (Bureau 150)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S774	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002QK000747-23 n°134 - 1	P134	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 221 (Bureau 151)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S775	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002QK000747-23 n°134 - 1	P134	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 222 (Bureau 152)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S776	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002QK000747-23 n°134 - 1	P134	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 223 (Bureau 153)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S777	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002QK000747-23 n°134 - 1	P134	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 224 (Bureau 154)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S778	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002QK000747-23 n°134 - 1	P134	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+7 - Cité	Vol 225 (Bureau 155)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S779	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002QK000747-23 n°134 - 1	P134	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 226 (Bureau 156)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S780	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002QK000747-23 n°134 - 1	P134	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 227 (Bureau 157)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S781	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002QK000747-23 n°134 - 1	P134	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 228 (Bureau 158)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S782	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002QK000747-23 n°134 - 1	P134	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 229 (Bureau 159)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S783	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002QK000747-23 n°134 - 1	P134	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+7 - Cité	Vol 208 (Bureau 138) - Vol 207 (Bureau 137) - Vol 206 (Bureau 136) - Vol 210 (Bureau 140) - Vol 211 (Bureau 141) - Vol 212 (Bureau 142) - Vol 213 (Bureau 143) - Vol 214 (Bureau 144) - Vol 215 (Bureau 145) - Vol 216 (Bureau 146) - Vol 217 (Bureau 147) - Vol 218 (Bureau 148) - Vol 219 (Bureau 149) - Vol 220 (Bureau 150) - Vol 221 (Bureau 151) - Vol 222 (Bureau 152) - Vol 223 (Bureau 153) - Vol 224 (Bureau 154) - Vol 225 (Bureau 155) - Vol 226 (Bureau 156) - Vol 227 (Bureau 157) - Vol 228 (Bureau 158) - Vol 229 (Bureau 159)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S761 - S762 - S763 - S764 - S765 - S766 - S767 - S768 - S769 - S770 - S771 - S772 - S773 - S774 - S775 - S776 - S777 - S778 - S779 - S780 - S781 - S782 - S783	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002QK000747-23 n°134 - 1	P134	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+7 - Cité	Vol 209 (Bureau 139)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	P135	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°135 - 1	P135	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 210 (Bureau 140)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S784	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002QK000747-23 n°135 - 1	P135	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 211 (Bureau 141)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S785	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002QK000747-23 n°135 - 1	P135	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 212 (Bureau 142)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S786	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002QK000747-23 n°135 - 1	P135	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 213 (Bureau 143)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S787	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002QK000747-23 n°135 - 1	P135	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 214 (Bureau 144)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S788	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002QK000747-23 n°135 - 1	P135	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 215 (Bureau 145)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S789	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002QK000747-23 n°135 - 1	P135	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 216 (Bureau 146)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S790	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002QK000747-23 n°135 - 1	P135	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 217 (Bureau 147)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S791	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002QK000747-23 n°135 - 1	P135	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+7 - Cité	Vol 218 (Bureau 148)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S792	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002QK000747-23 n°135 - 1	P135	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 219 (Bureau 149)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S793	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002QK000747-23 n°135 - 1	P135	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 220 (Bureau 150)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S794	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002QK000747-23 n°135 - 1	P135	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 221 (Bureau 151)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S795	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002QK000747-23 n°135 - 1	P135	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 222 (Bureau 152)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S796	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002QK000747-23 n°135 - 1	P135	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 223 (Bureau 153)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S797	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002QK000747-23 n°135 - 1	P135	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 224 (Bureau 154)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S798	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002QK000747-23 n°135 - 1	P135	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 225 (Bureau 155)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S799	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002QK000747-23 n°135 - 1	P135	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 226 (Bureau 156)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S800	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002QK000747-23 n°135 - 1	P135	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+7 - Cité	Vol 227 (Bureau 157)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S801	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002QK000747-23 n°135 - 1	P135	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 228 (Bureau 158)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S802	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002QK000747-23 n°135 - 1	P135	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 229 (Bureau 159)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S803	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002QK000747-23 n°135 - 1	P135	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+7 - Cité	Vol 210 (Bureau 140) - Vol 211 (Bureau 141) - Vol 212 (Bureau 142) - Vol 213 (Bureau 143) - Vol 214 (Bureau 144) - Vol 215 (Bureau 145) - Vol 216 (Bureau 146) - Vol 217 (Bureau 147) - Vol 218 (Bureau 148) - Vol 219 (Bureau 149) - Vol 220 (Bureau 150) - Vol 221 (Bureau 151) - Vol 222 (Bureau 152) - Vol 223 (Bureau 153) - Vol 224 (Bureau 154) - Vol 225 (Bureau 155) - Vol 226 (Bureau 156) - Vol 227 (Bureau 157) - Vol 228 (Bureau 158) - Vol 229 (Bureau 159)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S784 - S785 - S786 - S787 - S788 - S789 - S790 - S791 - S792 - S793 - S794 - S795 - S796 - S797 - S798 - S799 - S800 - S801 - S802 - S803	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002QK000747-23 n°135 - 1	P135	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 226 (Bureau 156)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P136	Réalisation d'un prélevement	Alvéoles intérieure	002QK000747-23 n°136 - 1	P136	Colle / Carton - Souple / Souple Fibreux - Jaune / Marron	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+7 - Cité	Vol 202 (Cage escalier 15)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P137	Réalisation d'un prélevement	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°137 - 1	P137	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 202 (Cage escalier 15)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S811	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°137 - 1	P137	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 122 (Cage escalier 9)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S812	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°137 - 1	P137	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 53 (Cage escalier 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S810	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°137 - 1	P137	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 56 (Cage escalier 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S809	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°137 - 1	P137	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 72 (Cage escalier 5)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S808	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°137 - 1	P137	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 117 (Cage escalier 7)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S807	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°137 - 1	P137	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+5 - Cité	Vol 170 (Cage escalier 11)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S806	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°137 - 1	P137	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 174 (Cage escalier 13)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S805	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°137 - 1	P137	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 230 (Cage escalier 17)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S804	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°137 - 1	P137	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 235 (Cage escalier 19)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°137 - 1	P137	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 230 (Cage escalier 17) - Vol 235 (Cage escalier 19)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S804 - S1140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°137 - 1	P137	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 202 (Cage escalier 15)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P138	Réalisation d'un prélevement	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°138 - 1	P138	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 122 (Cage escalier 9)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S820	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P138	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°138 - 1	P138	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+1 - Cité	Vol 53 (Cage escalier 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S819	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P138	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°138 - 1	P138	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 56 (Cage escalier 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S818	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P138	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°138 - 1	P138	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 72 (Cage escalier 5)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S817	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P138	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°138 - 1	P138	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 117 (Cage escalier 7)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S816	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P138	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°138 - 1	P138	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 170 (Cage escalier 11)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S815	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P138	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°138 - 1	P138	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 174 (Cage escalier 13)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S814	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P138	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°138 - 1	P138	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 230 (Cage escalier 17)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S813	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P138	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°138 - 1	P138	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+7 - Cité	Vol 204 (Sanitaires 8)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P140	Réalisation d'un prélevement	Porteurs pièces humides	002QK000747-23 n°140 - 1	P140	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 123 (Sanitaires 5)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S836	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P140	Porteurs pièces humides	002QK000747-23 n°140 - 1	P140	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 54 (Sanitaires 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S835	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P140	Porteurs pièces humides	002QK000747-23 n°140 - 1	P140	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 57 (Sanitaires 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S834	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P140	Porteurs pièces humides	002QK000747-23 n°140 - 1	P140	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 73 (Sanitaires 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S833	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P140	Porteurs pièces humides	002QK000747-23 n°140 - 1	P140	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 118 (Sanitaires 4)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S832	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P140	Porteurs pièces humides	002QK000747-23 n°140 - 1	P140	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 172 (Sanitaires 6)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S831	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P140	Porteurs pièces humides	002QK000747-23 n°140 - 1	P140	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+6 - Cité	Vol 177 (Sanitaires 7)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S830	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P140	Porteurs pièces humides	002QK000747-23 n°140 - 1	P140	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 231 (Sanitaires 9)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S829	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P140	Porteurs pièces humides	002QK000747-23 n°140 - 1	P140	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 255 (Sanitaires 10)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S946	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P140	Porteurs pièces humides	002QK000747-23 n°140 - 1	P140	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 231 (Sanitaires 9) - Vol 255 (Sanitaires 10)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S829 - S946	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P140	Porteurs pièces humides	002QK000747-23 n°140 - 1	P140	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 204 (Sanitaires 8)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P141	Réalisation d'un prélevement	Cloisons pièces humides	002QK000747-23 n°141 - 1	P141	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 204 (Sanitaires 8)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P141	Cloisons pièces humides	002QK000747-23 n°141 - 1	P141	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 123 (Sanitaires 5)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S846	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P141	Cloisons pièces humides	002QK000747-23 n°141 - 1	P141	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 54 (Sanitaires 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S845	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P141	Cloisons pièces humides	002QK000747-23 n°141 - 1	P141	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+2 - Cité	Vol 57 (Sanitaires 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S844	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P141	Cloisons pièces humides	002QK000747-23 n°141 - 1	P141	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 73 (Sanitaires 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S843	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P141	Cloisons pièces humides	002QK000747-23 n°141 - 1	P141	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 118 (Sanitaires 4)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S842	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P141	Cloisons pièces humides	002QK000747-23 n°141 - 1	P141	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 172 (Sanitaires 6)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S840	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P141	Cloisons pièces humides	002QK000747-23 n°141 - 1	P141	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 177 (Sanitaires 7)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S839	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P141	Cloisons pièces humides	002QK000747-23 n°141 - 1	P141	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 177 (Sanitaires 7)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S841	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P141	Cloisons pièces humides	002QK000747-23 n°141 - 1	P141	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 231 (Sanitaires 9)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S837	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P141	Cloisons pièces humides	002QK000747-23 n°141 - 1	P141	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 231 (Sanitaires 9)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S838	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P141	Cloisons pièces humides	002QK000747-23 n°141 - 1	P141	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 255 (Sanitaires 10)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S947	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P141	Cloisons pièces humides	002QK000747-23 n°141 - 1	P141	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+6 - Cité	Vol 177 (Sanitaires 7)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S839 - S841	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P141	Cloisons pièces humides	002QK000747-23 n°141 - 1	P141	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 231 (Sanitaires 9) - Vol 255 (Sanitaires 10)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S837 - S838 - S947	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P141	Cloisons pièces humides	002QK000747-23 n°141 - 1	P141	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 233 (Salle de réunion 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P144	Réalisation d'un prélevement	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°144 - 1	P144	Papier peint / Enduit / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 241 (Bureau 166)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S855	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P144	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°144 - 1	P144	Papier peint / Enduit / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 248 (Bureau 169)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S856	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P144	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°144 - 1	P144	Papier peint / Enduit / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 247 (Bureau 173)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S857	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P144	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°144 - 1	P144	Papier peint / Enduit / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 250 (Distribution 11)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S858	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P144	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°144 - 1	P144	Papier peint / Enduit / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 262 (Bureau 183)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S908	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P144	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°144 - 1	P144	Papier peint / Enduit / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 263 (Bureau 184)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S909	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P144	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°144 - 1	P144	Papier peint / Enduit / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 264 (Bureau 185)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S910	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P144	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°144 - 1	P144	Papier peint / Enduit / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 257 (Bureau 179)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S911	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P144	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°144 - 1	P144	Papier peint / Enduit / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 251 (Bureau 174)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S912	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P144	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°144 - 1	P144	Papier peint / Enduit / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 265 (Distribution 12)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S913	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P144	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°144 - 1	P144	Papier peint / Enduit / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 241 (Bureau 166) - Vol 248 (Bureau 169) - Vol 247 (Bureau 173) - Vol 250 (Distribution 11) - Vol 262 (Bureau 183) - Vol 263 (Bureau 184) - Vol 264 (Bureau 185) - Vol 257 (Bureau 179) - Vol 251 (Bureau 174) - Vol 265 (Distribution 12)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S855 - S856 - S857 - S858 - S908 - S909 - S910 - S911 - S912 - S913	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P144	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°144 - 1	P144	Papier peint / Enduit / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 243 (Bureau 168)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P145	Réalisation d'un prélèvement	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°145 - 1	P145	Papier peint / Enduit / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 248 (Bureau 169)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S859	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P145	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°145 - 1	P145	Papier peint / Enduit / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 242 (Bureau 167)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S860	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P145	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°145 - 1	P145	Papier peint / Enduit / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 237 (Bureau 162)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S861	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P145	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°145 - 1	P145	Papier peint / Enduit / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 239 (Bureau 164)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S862	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P145	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°145 - 1	P145	Papier peint / Enduit / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 244 (Bureau 170)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S863	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P145	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°145 - 1	P145	Papier peint / Enduit / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 246 (Bureau 172)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S864	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P145	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°145 - 1	P145	Papier peint / Enduit / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 248 (Bureau 169) - Vol 242 (Bureau 167) - Vol 237 (Bureau 162) - Vol 239 (Bureau 164) - Vol 244 (Bureau 170) - Vol 246 (Bureau 172)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S859 - S860 - S861 - S862 - S863 - S864	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P145	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°145 - 1	P145	Papier peint / Enduit / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 246 (Bureau 172)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P147	Réalisation d'un prélevement	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°147 - 1	P147	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 247 (Bureau 173)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S880	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°147 - 1	P147	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 245 (Bureau 171)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S881	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°147 - 1	P147	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 244 (Bureau 170)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S882	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°147 - 1	P147	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 239 (Bureau 164)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S883	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°147 - 1	P147	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 238 (Bureau 163)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S884	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°147 - 1	P147	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 237 (Bureau 162)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S885	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°147 - 1	P147	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 236 (Bureau 161)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S886	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°147 - 1	P147	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 234 (Bureau 160)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S887	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°147 - 1	P147	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 233 (Salle de réunion 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S888	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°147 - 1	P147	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 240 (Bureau 165)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S889	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°147 - 1	P147	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 241 (Bureau 166)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S890	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°147 - 1	P147	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 242 (Bureau 167)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S891	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°147 - 1	P147	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 243 (Bureau 168)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S892	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°147 - 1	P147	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 250 (Distribution 11)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S893	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°147 - 1	P147	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 248 (Bureau 169)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S894	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°147 - 1	P147	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 251 (Bureau 174)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S928	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°147 - 1	P147	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 252 (Bureau 175)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S929	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°147 - 1	P147	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 265 (Distribution 12)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S930	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°147 - 1	P147	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 252 (Bureau 175)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S931	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°147 - 1	P147	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 253 (Bureau 176)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S932	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°147 - 1	P147	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 253 (Bureau 176)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S933	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°147 - 1	P147	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 254 (Bureau 177)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S934	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°147 - 1	P147	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 256 (Bureau 178)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S935	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°147 - 1	P147	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 258 (Bureau 180)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S936	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°147 - 1	P147	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 260 (Bureau 181)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S937	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°147 - 1	P147	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 262 (Bureau 183)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S938	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°147 - 1	P147	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 263 (Bureau 184)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S939	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°147 - 1	P147	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 264 (Bureau 185)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S940	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°147 - 1	P147	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 261 (Bureau 182)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S941	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°147 - 1	P147	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 259 (Salle à manger)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S942	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°147 - 1	P147	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 257 (Bureau 179)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S943	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°147 - 1	P147	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 247 (Bureau 173) - Vol 245 (Bureau 171) - Vol 244 (Bureau 170) - Vol 239 (Bureau 164) - Vol 238 (Bureau 163) - Vol 237 (Bureau 162) - Vol 236 (Bureau 161) - Vol 234 (Bureau 160) - Vol 233 (Salle de réunion 3) - Vol 240 (Bureau 165) - Vol 241 (Bureau 166) - Vol 242 (Bureau 167) - Vol 243 (Bureau 168) - Vol 250 (Distribution 11) - Vol 248 (Bureau 169) - Vol 251 (Bureau 174) - Vol 252 (Bureau 175) - Vol 265 (Distribution 12) - Vol 253 (Bureau 176) - Vol 254 (Bureau 177) - Vol 256 (Bureau 178) - Vol 258 (Bureau 180) - Vol 260 (Bureau 181) - Vol 262 (Bureau 183) - Vol 263 (Bureau	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S880 - S881 - S882 - S883 - S884 - S885 - S886 - S887 - S888 - S889 - S890 - S891 - S892 - S893 - S894 - S928 - S929 - S930 - S931 - S932 - S933 - S934 - S935 - S936 - S937 - S938 - S939 - S940 - S941 - S942 - S943	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°147 - 1	P147	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
	184) - Vol 264 (Bureau 185) - Vol 261 (Bureau 182) - Vol 259 (Salle à manger) - Vol 257 (Bureau 179)											
R+8 - Cité	Vol 234 (Bureau 160)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P148	Réalisation d'un prélevement	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°148 - 1	P148	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 233 (Salle de réunion 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S895	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P148	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°148 - 1	P148	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 250 (Distribution 11)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S896	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P148	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°148 - 1	P148	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 233 (Salle de réunion 3) - Vol 250 (Distribution 11)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S895 - S896	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P148	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°148 - 1	P148	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 249 (Local)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P149	Réalisation d'un prélevement	Cloisons pièces humides	002QK000747-23 n°149 - 1	P149	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 240 (Bureau 165)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S897	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P149	Cloisons pièces humides	002QK000747-23 n°149 - 1	P149	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 240 (Bureau 165)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P150	Réalisation d'un prélevement	Porteurs pièces humides	002QK000747-23 n°150 - 1	P150	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 294 (Distribution 13)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P156	Réalisation d'un prélevement	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°156 - 1	P156	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 294 (Distribution 13)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P156	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P156	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°156 - 1	P156	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 266 (Bureau 186)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S953	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P156	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°156 - 1	P156	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 293 (Bureau 213)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S954	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P156	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°156 - 1	P156	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 278 (Bureau 198)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S955	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P156	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°156 - 1	P156	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 279 (Bureau 199)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S956	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P156	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°156 - 1	P156	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 294 (Distribution 13) - Vol 266 (Bureau 186) - Vol 293 (Bureau 213) - Vol 278 (Bureau 198) - Vol 279 (Bureau 199)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P156 - S953 - S954 - S955 - S956	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P156	Porteurs pièces sèches	002QK000747-23 n°156 - 1	P156	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 294 (Distribution 13)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P157	Réalisation d'un prélevement	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°157 - 1	P157	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 294 (Distribution 13)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P157	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°157 - 1	P157	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 278 (Bureau 198)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S957	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°157 - 1	P157	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 276 (Bureau 196)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S958	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°157 - 1	P157	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 274 (Bureau 194)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S959	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°157 - 1	P157	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 272 (Bureau 192)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S960	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°157 - 1	P157	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 271 (Bureau 191)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S961	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°157 - 1	P157	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 269 (Bureau 189)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S962	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°157 - 1	P157	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 268 (Bureau 188)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S963	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°157 - 1	P157	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 267 (Bureau 187)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S964	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°157 - 1	P157	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 293 (Bureau 213)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S965	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°157 - 1	P157	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 291 (Bureau 211)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S966	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°157 - 1	P157	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 289 (Bureau 209)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S967	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°157 - 1	P157	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 287 (Bureau 207)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S968	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°157 - 1	P157	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 285 (Bureau 205)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S969	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°157 - 1	P157	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 283 (Bureau 203)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S970	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°157 - 1	P157	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 282 (Bureau 202)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S971	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°157 - 1	P157	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 281 (Bureau 201)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S972	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°157 - 1	P157	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 294 (Distribution 13) - Vol 278 (Bureau 198) - Vol 276 (Bureau 196) - Vol 274 (Bureau 194) - Vol 272 (Bureau 192) - Vol 271 (Bureau 191) - Vol 269 (Bureau 189) - Vol 268 (Bureau 188) - Vol 267 (Bureau 187) - Vol 293 (Bureau 213) - Vol 291 (Bureau 211) - Vol 289 (Bureau 209) - Vol 287 (Bureau 207) - Vol 285 (Bureau 205) - Vol 283 (Bureau 203) - Vol 282 (Bureau 202) - Vol 281 (Bureau 201)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P157 - S957 - S958 - S959 - S960 - S961 - S962 - S963 - S964 - S965 - S966 - S967 - S968 - S969 - S970 - S971 - S972	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157	Poteaux pièces sèches	002QK000747-23 n°157 - 1	P157	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 294 (Distribution 13)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P158	Réalisation d'un prélevement	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°158 - 1	P158	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 294 (Distribution 13)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P158	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°158 - 1	P158	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 266 (Bureau 186)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S1089	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°158 - 1	P158	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 267 (Bureau 187)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S1090	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°158 - 1	P158	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 268 (Bureau 188)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S1091	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°158 - 1	P158	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 292 (Bureau 212)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S1092	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°158 - 1	P158	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 292 (Bureau 212)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S1093	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°158 - 1	P158	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 290 (Bureau 210)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S1094	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°158 - 1	P158	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 269 (Bureau 189)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S1095	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°158 - 1	P158	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 287 (Bureau 207)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S1096	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°158 - 1	P158	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 271 (Bureau 191)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S1097	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°158 - 1	P158	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 286 (Bureau 206)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S1098	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°158 - 1	P158	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 274 (Bureau 194)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S1099	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°158 - 1	P158	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 275 (Bureau 195)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S1100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°158 - 1	P158	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 281 (Bureau 201)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S1101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°158 - 1	P158	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 277 (Bureau 197)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S1102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°158 - 1	P158	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 280 (Bureau 200)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S1103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°158 - 1	P158	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 294 (Distribution 13) - Vol 266 (Bureau 186) - Vol 267 (Bureau 187) - Vol 268 (Bureau 188) - Vol 292 (Bureau 212) - Vol 290 (Bureau 210) - Vol 269 (Bureau 189) - Vol 287 (Bureau 207) - Vol 271 (Bureau 191) - Vol 286 (Bureau 206) - Vol 274 (Bureau 194) - Vol 275 (Bureau 195) - Vol 281 (Bureau 201) - Vol 277 (Bureau 197) - Vol 280 (Bureau 200)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P158 - S1089 - S1090 - S1091 - S1092 - S1093 - S1094 - S1095 - S1096 - S1097 - S1098 - S1099 - S1100 - S1101 - S1102 - S1103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°158 - 1	P158	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 285 (Bureau 205)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P159	Réalisation d'un prélevement	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°159 - 1	P159	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 278 (Bureau 198)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°159 - 1	P159	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 277 (Bureau 197)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°159 - 1	P159	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 274 (Bureau 194)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°159 - 1	P159	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 283 (Bureau 203)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°159 - 1	P159	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 271 (Bureau 191)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°159 - 1	P159	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 270 (Bureau 190)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°159 - 1	P159	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 273 (Bureau 193)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°159 - 1	P159	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 272 (Bureau 192)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°159 - 1	P159	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 288 (Bureau 208)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°159 - 1	P159	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 286 (Bureau 206)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°159 - 1	P159	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 283 (Bureau 203)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°159 - 1	P159	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 278 (Bureau 198) - Vol 277 (Bureau 197) - Vol 274 (Bureau 194) - Vol 283 (Bureau 203) - Vol 271 (Bureau 191) - Vol 270 (Bureau 190) - Vol 273 (Bureau 193) - Vol 272 (Bureau 192) - Vol 288 (Bureau 208) - Vol 286 (Bureau 206)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1104 - S1105 - S1106 - S1107 - S1108 - S1109 - S1110 - S1111 - S1112 - S1113 - S1114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159	Cloisons pièces sèches	002QK000747-23 n°159 - 1	P159	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 266 (Bureau 186)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P164	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°164 - 1	P164	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 267 (Bureau 187)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S983	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002QK000747-23 n°164 - 1	P164	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 268 (Bureau 188)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S984	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002QK000747-23 n°164 - 1	P164	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 269 (Bureau 189)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S985	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002QK000747-23 n°164 - 1	P164	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 270 (Bureau 190)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S986	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002QK000747-23 n°164 - 1	P164	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 271 (Bureau 191)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S987	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002QK000747-23 n°164 - 1	P164	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 272 (Bureau 192)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S988	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002QK000747-23 n°164 - 1	P164	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 273 (Bureau 193)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S989	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002QK000747-23 n°164 - 1	P164	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 274 (Bureau 194)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S990	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002QK000747-23 n°164 - 1	P164	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 275 (Bureau 195)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S991	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002QK000747-23 n°164 - 1	P164	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 276 (Bureau 196)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S992	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002QK000747-23 n°164 - 1	P164	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 277 (Bureau 197)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S993	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002QK000747-23 n°164 - 1	P164	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 278 (Bureau 198)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S994	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002QK000747-23 n°164 - 1	P164	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 279 (Bureau 199)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S995	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002QK000747-23 n°164 - 1	P164	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 280 (Bureau 200)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S996	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002QK000747-23 n°164 - 1	P164	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 281 (Bureau 201)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S997	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002QK000747-23 n°164 - 1	P164	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 282 (Bureau 202)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S998	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002QK000747-23 n°164 - 1	P164	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 283 (Bureau 203)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S999	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002QK000747-23 n°164 - 1	P164	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 284 (Bureau 204)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1000	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002QK000747-23 n°164 - 1	P164	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 285 (Bureau 205)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1001	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002QK000747-23 n°164 - 1	P164	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 286 (Bureau 206)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1002	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002QK000747-23 n°164 - 1	P164	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 287 (Bureau 207)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1003	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002QK000747-23 n°164 - 1	P164	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 288 (Bureau 208)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1004	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002QK000747-23 n°164 - 1	P164	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 289 (Bureau 209)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1005	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002QK000747-23 n°164 - 1	P164	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 290 (Bureau 210)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1006	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002QK000747-23 n°164 - 1	P164	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 291 (Bureau 211)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1007	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002QK000747-23 n°164 - 1	P164	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 292 (Bureau 212)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1008	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002QK000747-23 n°164 - 1	P164	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 293 (Bureau 213)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1009	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002QK000747-23 n°164 - 1	P164	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 267 (Bureau 187) - Vol 268 (Bureau 188) - Vol 269 (Bureau 189) - Vol 270 (Bureau 190) - Vol 271 (Bureau 191) - Vol 272 (Bureau 192) - Vol 273 (Bureau 193) - Vol 274 (Bureau 194) - Vol 275 (Bureau 195) - Vol 276 (Bureau 196) - Vol 277 (Bureau 197) - Vol 278 (Bureau 198) - Vol 279 (Bureau 199) - Vol 280 (Bureau 200) - Vol 281 (Bureau 201) - Vol 282 (Bureau 202) - Vol 283 (Bureau 203) - Vol 284 (Bureau 204) - Vol 285 (Bureau 205) - Vol 286 (Bureau 206) - Vol 287 (Bureau 207) - Vol 288 (Bureau 208) - Vol 289 (Bureau 209) - Vol 290 (Bureau 210) - Vol 291 (Bureau	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S983 - S984 - S985 - S986 - S987 - S988 - S989 - S990 - S991 - S992 - S993 - S994 - S995 - S996 - S997 - S998 - S999 - S1000 - S1001 - S1002 - S1003 - S1004 - S1005 - S1006 - S1007 - S1008 - S1009	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002QK000747-23 n°164 - 1	P164	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
	211) - Vol 292 (Bureau 212) - Vol 293 (Bureau 213)											
R+8 - Cité	Vol 266 (Bureau 186)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	P165	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°165 - 1	P165	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 267 (Bureau 187)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S1010	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002QK000747-23 n°165 - 1	P165	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 268 (Bureau 188)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S1011	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002QK000747-23 n°165 - 1	P165	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 269 (Bureau 189)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S1012	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002QK000747-23 n°165 - 1	P165	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 270 (Bureau 190)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S1013	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002QK000747-23 n°165 - 1	P165	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 271 (Bureau 191)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S1014	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002QK000747-23 n°165 - 1	P165	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 272 (Bureau 192)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S1015	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002QK000747-23 n°165 - 1	P165	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 273 (Bureau 193)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S1016	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002QK000747-23 n°165 - 1	P165	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 274 (Bureau 194)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S1017	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002QK000747-23 n°165 - 1	P165	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 275 (Bureau 195)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S1018	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002QK000747-23 n°165 - 1	P165	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 276 (Bureau 196)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S1019	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002QK000747-23 n°165 - 1	P165	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 277 (Bureau 197)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S1020	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002QK000747-23 n°165 - 1	P165	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 278 (Bureau 198)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S1021	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002QK000747-23 n°165 - 1	P165	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 279 (Bureau 199)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S1022	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002QK000747-23 n°165 - 1	P165	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 280 (Bureau 200)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S1023	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002QK000747-23 n°165 - 1	P165	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 281 (Bureau 201)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S1024	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002QK000747-23 n°165 - 1	P165	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 282 (Bureau 202)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S1025	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002QK000747-23 n°165 - 1	P165	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 283 (Bureau 203)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S1026	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002QK000747-23 n°165 - 1	P165	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 284 (Bureau 204)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S1027	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002QK000747-23 n°165 - 1	P165	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 285 (Bureau 205)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S1028	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002QK000747-23 n°165 - 1	P165	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 286 (Bureau 206)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S1029	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002QK000747-23 n°165 - 1	P165	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 287 (Bureau 207)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S1030	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002QK000747-23 n°165 - 1	P165	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 288 (Bureau 208)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S1031	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002QK000747-23 n°165 - 1	P165	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 289 (Bureau 209)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S1032	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002QK000747-23 n°165 - 1	P165	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 290 (Bureau 210)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S1033	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002QK000747-23 n°165 - 1	P165	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 291 (Bureau 211)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S1034	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002QK000747-23 n°165 - 1	P165	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 292 (Bureau 212)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S1035	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002QK000747-23 n°165 - 1	P165	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 293 (Bureau 213)	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S1036	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002QK000747-23 n°165 - 1	P165	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 267 (Bureau 187) - Vol 268 (Bureau 188) - Vol 269 (Bureau 189) - Vol 270 (Bureau 190) - Vol 271 (Bureau 191) - Vol 272 (Bureau 192) - Vol 273 (Bureau 193) - Vol 274 (Bureau 194) - Vol 275 (Bureau 195) - Vol 276 (Bureau 196) - Vol 277 (Bureau 197) - Vol 278 (Bureau 198) - Vol 279 (Bureau 199) - Vol 280 (Bureau 200) - Vol 281 (Bureau 201) - Vol 282 (Bureau 202) - Vol 283 (Bureau 203) - Vol 284 (Bureau 204) - Vol 285 (Bureau 205) - Vol 286 (Bureau 206) - Vol 287 (Bureau 207) - Vol 288 (Bureau 208) - Vol 289 (Bureau 209) - Vol 290 (Bureau 210) - Vol 291 (Bureau	Gaines et coffre verticaux	Tresse	S1010 - S1011 - S1012 - S1013 - S1014 - S1015 - S1016 - S1017 - S1018 - S1019 - S1020 - S1021 - S1022 - S1023 - S1024 - S1025 - S1026 - S1027 - S1028 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002QK000747-23 n°165 - 1	P165	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
	211) - Vol 292 (Bureau 212) - Vol 293 (Bureau 213)			S1029 - S1030 - S1031 - S1032 - S1033 - S1034 - S1035 - S1036								
R+1 - Cité	Vol 52 (Cage escalier 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P168	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°168 - 1	P168	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 143 (Cage escalier 10)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1132	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168		002QK000747-23 n°168 - 1	P168	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 58 (Cage escalier 4)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168		002QK000747-23 n°168 - 1	P168	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 96 (Cage escalier 6)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168		002QK000747-23 n°168 - 1	P168	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 120 (Cage escalier 8)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168		002QK000747-23 n°168 - 1	P168	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+5 - Cité	Vol 171 (Cage escalier 12)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1136	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168		002QK000747-23 n°168 - 1	P168	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 175 (Cage escalier 14)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1137	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168		002QK000747-23 n°168 - 1	P168	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 203 (Cage escalier 16)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168		002QK000747-23 n°168 - 1	P168	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 232 (Cage escalier 18)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168		002QK000747-23 n°168 - 1	P168	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 52 (Cage escalier 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P169	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°169 - 1	P169	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+1 - Cité	Vol 52 (Cage escalier 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P169		002QK000747-23 n°169 - 1	P169	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 143 (Cage escalier 10)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P169		002QK000747-23 n°169 - 1	P169	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 58 (Cage escalier 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P169		002QK000747-23 n°169 - 1	P169	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+3 - Cité	Vol 96 (Cage escalier 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P169		002QK000747-23 n°169 - 1	P169	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 120 (Cage escalier 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1127	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P169		002QK000747-23 n°169 - 1	P169	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 171 (Cage escalier 12)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P169		002QK000747-23 n°169 - 1	P169	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+6 - Cité	Vol 175 (Cage escalier 14)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P169		002QK000747-23 n°169 - 1	P169	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 203 (Cage escalier 16)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1130	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P169		002QK000747-23 n°169 - 1	P169	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 232 (Cage escalier 18)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1131	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P169		002QK000747-23 n°169 - 1	P169	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Aile B - R+6	Vol 17 (Bureau 2)	Plafonds	Panneaux vissés	P4	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-14 n°4 - 1	002QK000747-14 n°4	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Aile B - R+6	Vol 18 (Bureau 3)	Plafonds	Panneaux vissés	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002QK000747-14 n°4 - 1	002QK000747-14 n°4	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Aile B - R+6	Vol 16 (Bureau 1)	Plafonds	Panneaux vissés	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002QK000747-14 n°4 - 1	002QK000747-14 n°4	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Aile B - R+6	Vol 19 (Distribution 1)	Plafonds	Panneaux vissés	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002QK000747-14 n°4 - 1	002QK000747-14 n°4	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Aile B - R+6	Vol 18 (Bureau 3) - Vol 16 (Bureau 1) - Vol 19 (Distribution 1)	Plafonds	Panneaux vissés	S12 - S13 - S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002QK000747-14 n°4 - 1	002QK000747-14 n°4	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8	Vol 20 (Zone confinée 16)	Plafonds	Enduits ciment	P10	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-20 n°10 - 1	002QK000747-20 n°10	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8	Vol 20 (Zone confinée 16)	Plafonds	Enduits ciment	P10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002QK000747-20 n°10 - 1	002QK000747-20 n°10	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8	Vol 21 (Zone confinée 17)	Plafonds	Enduits ciment	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002QK000747-20 n°10 - 1	002QK000747-20 n°10	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8	Vol 20 (Zone confinée 16) - Vol 21 (Zone confinée 17)	Plafonds	Enduits ciment	P10 - S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002QK000747-20 n°10 - 1	002QK000747-20 n°10	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+7	Vol 23 (Zone confinée 19)	Plafonds	Enduits ciment	P13	Réalisation d'un prélèvement		002QK000747-20 n°13 - 1	002QK000747-20 n°13	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7	Vol 22 (Zone confinée 18)	Plafonds	Enduits ciment	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002QK000747-20 n°13 - 1	002QK000747-20 n°13	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6	Vol 24 (Zone confinée 20)	Plafonds	Enduits ciment	P16	Réalisation d'un prélèvement		002QK000747-20 n°16 - 1	002QK000747-20 n°16	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6	Vol 24 (Zone confinée 20)	Plafonds	Enduits ciment	P16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002QK000747-20 n°16 - 1	002QK000747-20 n°16	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6	Vol 35 (Zone confinée 31)	Plafonds	Enduits ciment	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002QK000747-20 n°16 - 1	002QK000747-20 n°16	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6	Vol 24 (Zone confinée 20) - Vol 35 (Zone confinée 31)	Plafonds	Enduits ciment	P16 - S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002QK000747-20 n°16 - 1	002QK000747-20 n°16	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5	Vol 25 (Zone confinée 21)	Plafonds	Enduits ciment	P20	Réalisation d'un prélèvement		002QK000747-20 n°20 - 1	002QK000747-20 n°20	Ciment - Effritable - Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5	Vol 26 (Zone confinée 22)	Plafonds	Enduits ciment	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002QK000747-20 n°20 - 1	002QK000747-20 n°20	Ciment - Effritable - Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4	Vol 27 (Zone confinée 23)	Plafonds	Enduits ciment	P23	Réalisation d'un prélèvement		002QK000747-20 n°23 - 1	002QK000747-20 n°23	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+4	Vol 28 (Zone confinée 24)	Plafonds	Enduits ciment	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002QK000747-20 n°23 - 1	002QK000747-20 n°23	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3	Vol 30 (Zone confinée 26)	Plafonds	Enduits ciment	P26	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-20 n°26 - 1	002QK000747-20 n°26	Ciment - Effritable - Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3	Vol 29 (Zone confinée 25)	Plafonds	Enduits ciment	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002QK000747-20 n°26 - 1	002QK000747-20 n°26	Ciment - Effritable - Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2	Vol 31 (Zone confinée 27)	Plafonds	Enduits ciment	P29	Réalisation d'un prélevement			002QK000747-20 n°29	Ciment / Mortier - Effritable / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2	Vol 32 (Zone confinée 28)	Plafonds	Enduits ciment	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29			002QK000747-20 n°29	Ciment / Mortier - Effritable / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2	Vol 31 (Zone confinée 27)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P30	Réalisation d'un prélevement			002QK000747-20 n°30	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1	Vol 34 (Zone confinée 30)	Plafonds	Enduits ciment	P33	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-20 n°33 - 1	002QK000747-20 n°33	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1	Vol 33 (Zone confinée 29)	Plafonds	Enduits ciment	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002QK000747-20 n°33 - 1	002QK000747-20 n°33	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Aile C - RDC	Vol 36 (Bureau 4)	Plafonds	Plot de colle	P36	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-22 n°36 - 1	002QK000747-22 n°36 Phase 1	Enduit effritable blanc, peinture effritable beige, colle souple fibreux jaune	Positif	Présence sur analyse	
RDC - Cité	Vol 121 (Bureau 71)	Plafonds	Plot de colle	S415 (P36)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002QK000747-22 n°36 - 1	002QK000747-22 n°36 Phase 1	Enduit effritable blanc, peinture effritable beige, colle souple fibreux jaune	Positif	Présence sur analyse	
RDC - Cité	Vol 124 (Bureau 72)	Plafonds	Plot de colle	S416 (P36)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002QK000747-22 n°36 - 1	002QK000747-22 n°36 Phase 1	Enduit effritable blanc, peinture effritable beige, colle souple fibreux jaune	Positif	Présence sur analyse	
Aile C - RDC	Vol 36 (Bureau 4)	Plafonds	Plot de colle	P36	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-22 n°36 - 1	002QK000747-22 n°36 Phase 2	Faux plafond effritable fibreux marron	Positif	Présence sur analyse	
RDC - Cité	Vol 121 (Bureau 71)	Plafonds	Plot de colle	S415 (P36)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002QK000747-22 n°36 - 1	002QK000747-22 n°36 Phase 2	Faux plafond effritable fibreux marron	Positif	Présence sur analyse	
RDC - Cité	Vol 124 (Bureau 72)	Plafonds	Plot de colle	S416 (P36)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002QK000747-22 n°36 - 1	002QK000747-22 n°36 Phase 2	Faux plafond effritable fibreux marron	Positif	Présence sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Aile C - RDC	Vol 36 (Bureau 4)	Plafonds	Enduits plâtre	P37	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-22 n°37 - 1	002QK000747-22 n°37	Enduits plâtre	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 121 (Bureau 71)	Plafonds	Enduits plâtre	S389	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002QK000747-22 n°37 - 1	002QK000747-22 n°37	Enduits plâtre	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 124 (Bureau 72)	Plafonds	Enduits plâtre	S390	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002QK000747-22 n°37 - 1	002QK000747-22 n°37	Enduits plâtre	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 125 (Bureau 73)	Plafonds	Enduits plâtre	S391	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002QK000747-22 n°37 - 1	002QK000747-22 n°37	Enduits plâtre	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 126 (Bureau 74)	Plafonds	Enduits plâtre	S392	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002QK000747-22 n°37 - 1	002QK000747-22 n°37	Enduits plâtre	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 127 (Bureau 75)	Plafonds	Enduits plâtre	S393	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002QK000747-22 n°37 - 1	002QK000747-22 n°37	Enduits plâtre	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 128 (Bureau 76)	Plafonds	Enduits plâtre	S394	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002QK000747-22 n°37 - 1	002QK000747-22 n°37	Enduits plâtre	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 129 (Bureau 77)	Plafonds	Enduits plâtre	S395	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002QK000747-22 n°37 - 1	002QK000747-22 n°37	Enduits plâtre	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 130 (Bureau 78)	Plafonds	Enduits plâtre	S396	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002QK000747-22 n°37 - 1	002QK000747-22 n°37	Enduits plâtre	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
RDC - Cité	Vol 121 (Bureau 71) - Vol 124 (Bureau 72) - Vol 125 (Bureau 73) - Vol 126 (Bureau 74) - Vol 127 (Bureau 75) - Vol 128 (Bureau 76) - Vol 129 (Bureau 77) - Vol 130 (Bureau 78)	Plafonds	Enduits plâtre	S389 - S390 - S391 - S392 - S393 - S394 - S395 - S396	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002QK000747-22 n°37 - 1	002QK000747-22 n°37	Enduits plâtre	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 37 (Bureau 5)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P56	Réalisation d'un prélevement	Ancien FP	002QK000747-23 n°56 - 1	P56	Papier / Peinture / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 38 (Bureau 6)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56	Ancien FP	002QK000747-23 n°56 - 1	P56	Papier / Peinture / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 41 (Bureau 9)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56	Ancien FP	002QK000747-23 n°56 - 1	P56	Papier / Peinture / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 42 (Bureau 10)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56	Ancien FP	002QK000747-23 n°56 - 1	P56	Papier / Peinture / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+1 - Cité	Vol 43 (Bureau 11)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56	Ancien FP	002QK000747-23 n°56 - 1	P56	Papier / Peinture / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 44 (Bureau 12)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56	Ancien FP	002QK000747-23 n°56 - 1	P56	Papier / Peinture / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 45 (Bureau 13)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56	Ancien FP	002QK000747-23 n°56 - 1	P56	Papier / Peinture / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 39 (Bureau 7)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56	Ancien FP	002QK000747-23 n°56 - 1	P56	Papier / Peinture / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 38 (Bureau 6) - Vol 41 (Bureau 9) - Vol 42 (Bureau 10) - Vol 43 (Bureau 11) - Vol 44 (Bureau 12) - Vol 45 (Bureau 13) - Vol 39 (Bureau 7)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S50 - S51 - S52 - S53 - S54 - S55 - S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56	Ancien FP	002QK000747-23 n°56 - 1	P56	Papier / Peinture / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+1 - Cité	Vol 40 (Bureau 8)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P57	Réalisation d'un prélevement	Ancien FP	002QK000747-23 n°57 - 1	P57	Matériau / Papier / Peinture / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Blanc Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 46 (Bureau 14)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Ancien FP	002QK000747-23 n°57 - 1	P57	Matériau / Papier / Peinture / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Blanc Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 47 (Bureau 15)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Ancien FP	002QK000747-23 n°57 - 1	P57	Matériau / Papier / Peinture / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Blanc Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 48 (Bureau 16)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Ancien FP	002QK000747-23 n°57 - 1	P57	Matériau / Papier / Peinture / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Blanc Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+1 - Cité	Vol 49 (Bureau 17)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Ancien FP	002QK000747-23 n°57 - 1	P57	Matériau / Papier / Peinture / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Blanc Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 51 (Bureau 19)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Ancien FP	002QK000747-23 n°57 - 1	P57	Matériau / Papier / Peinture / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Blanc Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 46 (Bureau 14) - Vol 47 (Bureau 15) - Vol 48 (Bureau 16) - Vol 49 (Bureau 17) - Vol 51 (Bureau 19)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S57 - S58 - S59 - S60 - S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Ancien FP	002QK000747-23 n°57 - 1	P57	Matériau / Papier / Peinture / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Blanc Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 55 (Distribution 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P58	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°58 - 1	P58	Peinture / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 37 (Bureau 5)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S75	Réalisation d'un sondage		S75 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par naturePost 1997	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+1 - Cité	Vol 40 (Bureau 8)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S75	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S75		S75 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par naturePost 1997	
R+2 - Cité	Vol 70 (Bureau 31)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P67	Réalisation d'un prélevement	Ancien FP	002QK000747-23 n°67 - 1	P67	Matériau / Papier / Peinture / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 69 (Bureau 30)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Ancien FP	002QK000747-23 n°67 - 1	P67	Matériau / Papier / Peinture / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 68 (Bureau 29)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Ancien FP	002QK000747-23 n°67 - 1	P67	Matériau / Papier / Peinture / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+2 - Cité	Vol 67 (Bureau 28)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Ancien FP	002QK000747-23 n°67 - 1	P67	Matériau / Papier / Peinture / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 66 (Bureau 27)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Ancien FP	002QK000747-23 n°67 - 1	P67	Matériau / Papier / Peinture / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 65 (Bureau 26)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Ancien FP	002QK000747-23 n°67 - 1	P67	Matériau / Papier / Peinture / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 64 (Bureau 25)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Ancien FP	002QK000747-23 n°67 - 1	P67	Matériau / Papier / Peinture / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+2 - Cité	Vol 69 (Bureau 30) - Vol 68 (Bureau 29) - Vol 67 (Bureau 28) - Vol 66 (Bureau 27) - Vol 65 (Bureau 26) - Vol 64 (Bureau 25)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S116 - S117 - S118 - S119 - S120 - S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Ancien FP	002QK000747-23 n°67 - 1	P67	Matériau / Papier / Peinture / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 59 (Bureau 20)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P68	Réalisation d'un prélevement	Ancien FP	002QK000747-23 n°68 - 1	P68	Matériau / Papier / Peinture / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 60 (Bureau 21)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68	Ancien FP	002QK000747-23 n°68 - 1	P68	Matériau / Papier / Peinture / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 61 (Bureau 22)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68	Ancien FP	002QK000747-23 n°68 - 1	P68	Matériau / Papier / Peinture / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+2 - Cité	Vol 62 (Bureau 23)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68	Ancien FP	002QK000747-23 n°68 - 1	P68	Matériau / Papier / Peinture / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 63 (Bureau 24)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68	Ancien FP	002QK000747-23 n°68 - 1	P68	Matériau / Papier / Peinture / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 60 (Bureau 21) - Vol 61 (Bureau 22) - Vol 62 (Bureau 23) - Vol 63 (Bureau 24)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S122 - S123 - S124 - S125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68	Ancien FP	002QK000747-23 n°68 - 1	P68	Matériau / Papier / Peinture / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 67 (Bureau 28)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P69	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°69 - 1	P69	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 71 (Distribution 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P70	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°70 - 1	P70	Matériau / Faux plafond - Effritable / Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+3 - Cité	Vol 74 (Bureau 32)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P79	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°79 - 1	P79	Matériau / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 75 (Bureau 33)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S171	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002QK000747-23 n°79 - 1	P79	Matériau / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 76 (Bureau 34)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002QK000747-23 n°79 - 1	P79	Matériau / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 77 (Bureau 35)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002QK000747-23 n°79 - 1	P79	Matériau / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 78 (Bureau 36)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S174	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002QK000747-23 n°79 - 1	P79	Matériau / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 79 (Bureau 37)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S175	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002QK000747-23 n°79 - 1	P79	Matériau / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 80 (Bureau 38)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S176	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002QK000747-23 n°79 - 1	P79	Matériau / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 81 (Bureau 39)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S177	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002QK000747-23 n°79 - 1	P79	Matériau / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 82 (Bureau 40)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S178	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002QK000747-23 n°79 - 1	P79	Matériau / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+3 - Cité	Vol 83 (Bureau 41)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S179	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002QK000747-23 n°79 - 1	P79	Matériau / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 84 (Bureau 42)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S180	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002QK000747-23 n°79 - 1	P79	Matériau / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 85 (Bureau 43)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S181	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002QK000747-23 n°79 - 1	P79	Matériau / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 86 (Bureau 44)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002QK000747-23 n°79 - 1	P79	Matériau / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 87 (Bureau 45)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S183	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002QK000747-23 n°79 - 1	P79	Matériau / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 88 (Bureau 46)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002QK000747-23 n°79 - 1	P79	Matériau / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 89 (Bureau 47)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S185	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002QK000747-23 n°79 - 1	P79	Matériau / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 90 (Bureau 48)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S186	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002QK000747-23 n°79 - 1	P79	Matériau / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 91 (Bureau 49)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S187	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002QK000747-23 n°79 - 1	P79	Matériau / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+3 - Cité	Vol 92 (Bureau 50)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S188	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002QK000747-23 n°79 - 1	P79	Matériau / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 93 (Bureau 51)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S189	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002QK000747-23 n°79 - 1	P79	Matériau / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 94 (Bureau 52)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S190	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002QK000747-23 n°79 - 1	P79	Matériau / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+3 - Cité	Vol 75 (Bureau 33) - Vol 76 (Bureau 34) - Vol 77 (Bureau 35) - Vol 78 (Bureau 36) - Vol 79 (Bureau 37) - Vol 80 (Bureau 38) - Vol 81 (Bureau 39) - Vol 82 (Bureau 40) - Vol 83 (Bureau 41) - Vol 84 (Bureau 42) - Vol 85 (Bureau 43) - Vol 86 (Bureau 44) - Vol 87 (Bureau 45) - Vol 88 (Bureau 46) - Vol 89 (Bureau 47) - Vol 90 (Bureau 48) - Vol 91 (Bureau 49) - Vol 92 (Bureau 50) - Vol 93 (Bureau 51) - Vol 94 (Bureau 52)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S171 - S172 - S173 - S174 - S175 - S176 - S177 - S178 - S179 - S180 - S181 - S182 - S183 - S184 - S185 - S186 - S187 - S188 - S189 - S190	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002QK000747-23 n°79 - 1	P79	Matériau / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 95 (Distribution 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P80	Réalisation d'un prélèvement		002QK000747-23 n°80 - 1	P80	Matériau / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 116 (Bureau 70)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P90	Réalisation d'un prélèvement	Ancien FP	002QK000747-23 n°90 - 1	P90	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+4 - Cité	Vol 115 (Bureau 69)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S288	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90	Ancien FP	002QK000747-23 n°90 - 1	P90	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 114 (Bureau 68)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S289	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90	Ancien FP	002QK000747-23 n°90 - 1	P90	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 113 (Bureau 67)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S290	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90	Ancien FP	002QK000747-23 n°90 - 1	P90	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 112 (Bureau 66)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S291	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90	Ancien FP	002QK000747-23 n°90 - 1	P90	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 111 (Archives)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S292	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90	Ancien FP	002QK000747-23 n°90 - 1	P90	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 110 (Bureau 65)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S293	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90	Ancien FP	002QK000747-23 n°90 - 1	P90	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 109 (Bureau 64)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S294	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90	Ancien FP	002QK000747-23 n°90 - 1	P90	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 108 (Salle informatique)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S295	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90	Ancien FP	002QK000747-23 n°90 - 1	P90	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+4 - Cité	Vol 115 (Bureau 69) - Vol 114 (Bureau 68) - Vol 113 (Bureau 67) - Vol 112 (Bureau 66) - Vol 111 (Archives) - Vol 110 (Bureau 65) - Vol 109 (Bureau 64) - Vol 108 (Salle informatique)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S288 - S289 - S290 - S291 - S292 - S293 - S294 - S295	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90	Ancien FP	002QK000747-23 n°90 - 1	P90	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 97 (Bureau 53)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P91	Réalisation d'un prélevement	Ancien FP	002QK000747-23 n°91 - 1	P91	Peinture / Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 98 (Bureau 54)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S296	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91	Ancien FP	002QK000747-23 n°91 - 1	P91	Peinture / Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 99 (Bureau 55)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S297	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91	Ancien FP	002QK000747-23 n°91 - 1	P91	Peinture / Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 100 (Bureau 56)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S298	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91	Ancien FP	002QK000747-23 n°91 - 1	P91	Peinture / Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+4 - Cité	Vol 101 (Bureau 57)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S299	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91	Ancien FP	002QK000747-23 n°91 - 1	P91	Peinture / Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 102 (Bureau 58)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S300	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91	Ancien FP	002QK000747-23 n°91 - 1	P91	Peinture / Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 103 (Bureau 59)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S301	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91	Ancien FP	002QK000747-23 n°91 - 1	P91	Peinture / Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 104 (Bureau 60)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S302	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91	Ancien FP	002QK000747-23 n°91 - 1	P91	Peinture / Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 105 (Bureau 61)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S303	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91	Ancien FP	002QK000747-23 n°91 - 1	P91	Peinture / Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 106 (Bureau 62)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S304	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91	Ancien FP	002QK000747-23 n°91 - 1	P91	Peinture / Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+4 - Cité	Vol 107 (Bureau 63)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S305	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91	Ancien FP	002QK000747-23 n°91 - 1	P91	Peinture / Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 98 (Bureau 54) - Vol 99 (Bureau 55) - Vol 100 (Bureau 56) - Vol 101 (Bureau 57) - Vol 102 (Bureau 58) - Vol 103 (Bureau 59) - Vol 104 (Bureau 60) - Vol 105 (Bureau 61) - Vol 106 (Bureau 62) - Vol 107 (Bureau 63)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S296 - S297 - S298 - S299 - S300 - S301 - S302 - S303 - S304 - S305	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91	Ancien FP	002QK000747-23 n°91 - 1	P91	Peinture / Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 119 (Distribution 5)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P92	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°92 - 1	P92	Peinture / Faux plafond - Effritable / Fibreux Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 140 (Bureau 87)	Plafonds	Enduits plâtre	P100	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°100 - 1	P100	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 139 (Bureau 86)	Plafonds	Enduits plâtre	S379	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002QK000747-23 n°100 - 1	P100	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 138 (Bureau 85)	Plafonds	Enduits plâtre	S380	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002QK000747-23 n°100 - 1	P100	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
RDC - Cité	Vol 137 (Bureau 84)	Plafonds	Enduits plâtre	S381	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002QK000747-23 n°100 - 1	P100	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 136 (Bureau 83)	Plafonds	Enduits plâtre	S382	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002QK000747-23 n°100 - 1	P100	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 135 (Hall d'entrée)	Plafonds	Enduits plâtre	S383	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002QK000747-23 n°100 - 1	P100	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 134 (Bureau 82)	Plafonds	Enduits plâtre	S384	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002QK000747-23 n°100 - 1	P100	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 133 (Bureau 81)	Plafonds	Enduits plâtre	S385	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002QK000747-23 n°100 - 1	P100	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 132 (Bureau 80)	Plafonds	Enduits plâtre	S386	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002QK000747-23 n°100 - 1	P100	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 131 (Bureau 79)	Plafonds	Enduits plâtre	S387	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002QK000747-23 n°100 - 1	P100	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 141 (Distribution 6)	Plafonds	Enduits plâtre	S388	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002QK000747-23 n°100 - 1	P100	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
RDC - Cité	Vol 139 (Bureau 86) - Vol 138 (Bureau 85) - Vol 137 (Bureau 84) - Vol 136 (Bureau 83) - Vol 135 (Hall d'entrée) - Vol 134 (Bureau 82) - Vol 133 (Bureau 81) - Vol 132 (Bureau 80) - Vol 131 (Bureau 79) - Vol 141 (Distribution 6)	Plafonds	Enduits plâtre	S379 - S380 - S381 - S382 - S383 - S384 - S385 - S386 - S387 - S388	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002QK000747-23 n°100 - 1	P100	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 121 (Bureau 71)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P101	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°101 - 1	P101	Faux plafond / Peinture - Fibreux Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 124 (Bureau 72)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S397	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002QK000747-23 n°101 - 1	P101	Faux plafond / Peinture - Fibreux Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 125 (Bureau 73)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S398	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002QK000747-23 n°101 - 1	P101	Faux plafond / Peinture - Fibreux Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 126 (Bureau 74)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S399	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002QK000747-23 n°101 - 1	P101	Faux plafond / Peinture - Fibreux Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
RDC - Cité	Vol 127 (Bureau 75)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S400	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002QK000747-23 n°101 - 1	P101	Faux plafond / Peinture - Fibreux Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 128 (Bureau 76)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S401	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002QK000747-23 n°101 - 1	P101	Faux plafond / Peinture - Fibreux Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 129 (Bureau 77)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S402	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002QK000747-23 n°101 - 1	P101	Faux plafond / Peinture - Fibreux Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 130 (Bureau 78)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S403	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002QK000747-23 n°101 - 1	P101	Faux plafond / Peinture - Fibreux Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 132 (Bureau 80)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S404	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002QK000747-23 n°101 - 1	P101	Faux plafond / Peinture - Fibreux Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 133 (Bureau 81)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S405	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002QK000747-23 n°101 - 1	P101	Faux plafond / Peinture - Fibreux Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 134 (Bureau 82)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S406	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002QK000747-23 n°101 - 1	P101	Faux plafond / Peinture - Fibreux Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
RDC - Cité	Vol 135 (Hall d'entrée)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S407	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002QK000747-23 n°101 - 1	P101	Faux plafond / Peinture - Fibreux Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 141 (Distribution 6)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S408	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002QK000747-23 n°101 - 1	P101	Faux plafond / Peinture - Fibreux Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 136 (Bureau 83)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S409	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002QK000747-23 n°101 - 1	P101	Faux plafond / Peinture - Fibreux Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 137 (Bureau 84)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S410	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002QK000747-23 n°101 - 1	P101	Faux plafond / Peinture - Fibreux Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 138 (Bureau 85)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S411	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002QK000747-23 n°101 - 1	P101	Faux plafond / Peinture - Fibreux Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 139 (Bureau 86)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S412	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002QK000747-23 n°101 - 1	P101	Faux plafond / Peinture - Fibreux Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 140 (Bureau 87)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S413	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002QK000747-23 n°101 - 1	P101	Faux plafond / Peinture - Fibreux Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
RDC - Cité	Vol 142 (Distribution 7)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S414	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002QK000747-23 n°101 - 1	P101	Faux plafond / Peinture - Fibreux Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 124 (Bureau 72) - Vol 125 (Bureau 73) - Vol 126 (Bureau 74) - Vol 127 (Bureau 75) - Vol 128 (Bureau 76) - Vol 129 (Bureau 77) - Vol 130 (Bureau 78) - Vol 132 (Bureau 80) - Vol 133 (Bureau 81) - Vol 134 (Bureau 82) - Vol 135 (Hall d'entrée) - Vol 141 (Distribution 6) - Vol 136 (Bureau 83) - Vol 137 (Bureau 84) - Vol 138 (Bureau 85) - Vol 139 (Bureau 86) - Vol 140 (Bureau 87) - Vol 142 (Distribution 7)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S397 - S398 - S399 - S400 - S401 - S402 - S403 - S404 - S405 - S406 - S407 - S408 - S409 - S410 - S411 - S412 - S413 - S414	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002QK000747-23 n°101 - 1	P101	Faux plafond / Peinture - Fibreux Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 156 (Bureau 100)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P118	Réalisation d'un prélèvement		002QK000747-23 n°118 - 1	P118	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+5 - Cité	Vol 155 (Bureau 99)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S576	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002QK000747-23 n°118 - 1	P118	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 154 (Bureau 98)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S577	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002QK000747-23 n°118 - 1	P118	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 153 (Bureau 97)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S578	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002QK000747-23 n°118 - 1	P118	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 152 (Bureau 96)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S579	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002QK000747-23 n°118 - 1	P118	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 151 (Bureau 95)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S580	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002QK000747-23 n°118 - 1	P118	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 150 (Bureau 94)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S581	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002QK000747-23 n°118 - 1	P118	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 149 (Bureau 93)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S582	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002QK000747-23 n°118 - 1	P118	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 148 (Bureau 92)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S583	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002QK000747-23 n°118 - 1	P118	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 147 (Bureau 91)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S584	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002QK000747-23 n°118 - 1	P118	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+5 - Cité	Vol 146 (Bureau 90)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S585	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002QK000747-23 n°118 - 1	P118	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 145 (Bureau 89)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S586	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002QK000747-23 n°118 - 1	P118	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 144 (Bureau 88)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S587	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002QK000747-23 n°118 - 1	P118	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 155 (Bureau 99) - Vol 154 (Bureau 98) - Vol 153 (Bureau 97) - Vol 152 (Bureau 96) - Vol 151 (Bureau 95) - Vol 150 (Bureau 94) - Vol 149 (Bureau 93) - Vol 148 (Bureau 92) - Vol 147 (Bureau 91) - Vol 146 (Bureau 90) - Vol 145 (Bureau 89) - Vol 144 (Bureau 88)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S576 - S577 - S578 - S579 - S580 - S581 - S582 - S583 - S584 - S585 - S586 - S587	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002QK000747-23 n°118 - 1	P118	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 173 (Distribution 8)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P119	Réalisation d'un prélèvement		002QK000747-23 n°119 - 2	P119	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 157 (Bureau 101)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S588	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002QK000747-23 n°119 - 2	P119	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+5 - Cité	Vol 158 (Bureau 102)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S589	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002QK000747-23 n°119 - 2	P119	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 159 (Bureau 103)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S590	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002QK000747-23 n°119 - 2	P119	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 160 (Bureau 104)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S591	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002QK000747-23 n°119 - 2	P119	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 161 (Bureau 105)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S592	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002QK000747-23 n°119 - 2	P119	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 162 (Bureau 106)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S593	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002QK000747-23 n°119 - 2	P119	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 163 (Bureau 107)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S594	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002QK000747-23 n°119 - 2	P119	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 164 (Bureau 108)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S595	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002QK000747-23 n°119 - 2	P119	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 165 (Bureau 109)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S596	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002QK000747-23 n°119 - 2	P119	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 166 (Bureau 110)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S597	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002QK000747-23 n°119 - 2	P119	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+5 - Cité	Vol 167 (Bureau 111)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S598	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002QK000747-23 n°119 - 2	P119	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 168 (Bureau 112)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S599	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002QK000747-23 n°119 - 2	P119	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 169 (Salle de réunion 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S600	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002QK000747-23 n°119 - 2	P119	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 157 (Bureau 101) - Vol 158 (Bureau 102) - Vol 159 (Bureau 103) - Vol 160 (Bureau 104) - Vol 161 (Bureau 105) - Vol 162 (Bureau 106) - Vol 163 (Bureau 107) - Vol 164 (Bureau 108) - Vol 165 (Bureau 109) - Vol 166 (Bureau 110) - Vol 167 (Bureau 111) - Vol 168 (Bureau 112) - Vol 169 (Salle de réunion 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S588 - S589 - S590 - S591 - S592 - S593 - S594 - S595 - S596 - S597 - S598 - S599 - S600	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002QK000747-23 n°119 - 2	P119	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 173 (Distribution 8)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P120	Réalisation d'un prélèvement		002QK000747-23 n°120 - 1	P120	Faux plafond / Matériau - Fibreux Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 258 (Bureau 180)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S950	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002QK000747-23 n°120 - 1	P120	Faux plafond / Matériau - Fibreux Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 256 (Bureau 178)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S951	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002QK000747-23 n°120 - 1	P120	Faux plafond / Matériau - Fibreux Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 294 (Distribution 13)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S974	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002QK000747-23 n°120 - 1	P120	Faux plafond / Matériau - Fibreux Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 258 (Bureau 180) - Vol 256 (Bureau 178) - Vol 294 (Distribution 13)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S950 - S951 - S974	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002QK000747-23 n°120 - 1	P120	Faux plafond / Matériau - Fibreux Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 178 (Bureau 113)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P124	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°124 - 1	P124	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 179 (Bureau 114)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S642	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002QK000747-23 n°124 - 1	P124	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 180 (Bureau 115)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S643	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002QK000747-23 n°124 - 1	P124	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 181 (Bureau 116)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S644	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002QK000747-23 n°124 - 1	P124	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+6 - Cité	Vol 182 (Bureau 117)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S645	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002QK000747-23 n°124 - 1	P124	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 183 (Bureau 118)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S646	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002QK000747-23 n°124 - 1	P124	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 184 (Bureau 119)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S647	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002QK000747-23 n°124 - 1	P124	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 185 (Bureau 120)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S648	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002QK000747-23 n°124 - 1	P124	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 186 (Bureau 121)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S649	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002QK000747-23 n°124 - 1	P124	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 187 (Bureau 122)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S650	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002QK000747-23 n°124 - 1	P124	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 188 (Bureau 123)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S651	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002QK000747-23 n°124 - 1	P124	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 189 (Bureau 124)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S652	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002QK000747-23 n°124 - 1	P124	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 190 (Bureau 125)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S653	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002QK000747-23 n°124 - 1	P124	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+6 - Cité	Vol 191 (Bureau 126)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S654	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002QK000747-23 n°124 - 1	P124	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 192 (Bureau 127)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S655	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002QK000747-23 n°124 - 1	P124	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 193 (Salle de réunion 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S656	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002QK000747-23 n°124 - 1	P124	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 194 (Bureau 128)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S657	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002QK000747-23 n°124 - 1	P124	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 195 (Bureau 129)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S658	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002QK000747-23 n°124 - 1	P124	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 196 (Bureau 130)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S659	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002QK000747-23 n°124 - 1	P124	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 197 (Bureau 131)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S660	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002QK000747-23 n°124 - 1	P124	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 198 (Bureau 132)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S661	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002QK000747-23 n°124 - 1	P124	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 199 (Bureau 133)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S662	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002QK000747-23 n°124 - 1	P124	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+6 - Cité	Vol 200 (Bureau 134)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S663	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002QK000747-23 n°124 - 1	P124	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 201 (Bureau 135)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S664	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002QK000747-23 n°124 - 1	P124	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+6 - Cité	Vol 179 (Bureau 114) - Vol 180 (Bureau 115) - Vol 181 (Bureau 116) - Vol 182 (Bureau 117) - Vol 183 (Bureau 118) - Vol 184 (Bureau 119) - Vol 185 (Bureau 120) - Vol 186 (Bureau 121) - Vol 187 (Bureau 122) - Vol 188 (Bureau 123) - Vol 189 (Bureau 124) - Vol 190 (Bureau 125) - Vol 191 (Bureau 126) - Vol 192 (Bureau 127) - Vol 193 (Salle de réunion 2) - Vol 194 (Bureau 128) - Vol 195 (Bureau 129) - Vol 196 (Bureau 130) - Vol 197 (Bureau 131) - Vol 198 (Bureau 132) - Vol 199 (Bureau 133) - Vol 200 (Bureau 134) - Vol 201 (Bureau 135)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S642 - S643 - S644 - S645 - S646 - S647 - S648 - S649 - S650 - S651 - S652 - S653 - S654 - S655 - S656 - S657 - S658 - S659 - S660 - S661 - S662 - S663 - S664	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002QK000747-23 n°124 - 1	P124	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+6 - Cité	Vol 176 (Distribution 9)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P125	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°125 - 1	P125	Matériau / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 206 (Bureau 136)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P128	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°128 - 1	P128	Plâtre / Laine - Effritable / Fibreux Souple - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 205 (Distribution 10)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S711	Réalisation d'un sondage		S711 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature2024	
R+7 - Cité	Vol 205 (Distribution 10)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P129	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°129 - 1	P129	Peinture / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 250 (Distribution 11)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S904	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P129		002QK000747-23 n°129 - 1	P129	Peinture / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 242 (Bureau 167)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S905	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P129		002QK000747-23 n°129 - 1	P129	Peinture / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 243 (Bureau 168)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S906	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P129		002QK000747-23 n°129 - 1	P129	Peinture / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 241 (Bureau 166)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S907	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P129		002QK000747-23 n°129 - 1	P129	Peinture / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 248 (Bureau 169)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S952	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P129		002QK000747-23 n°129 - 1	P129	Peinture / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 250 (Distribution 11) - Vol 242 (Bureau 167) - Vol 243 (Bureau 168) - Vol 241 (Bureau 166) - Vol 248 (Bureau 169)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S904 - S905 - S906 - S907 - S952	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P129		002QK000747-23 n°129 - 1	P129	Peinture / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 202 (Cage escalier 15)	Plafonds	Enduits plâtre	P139	Réalisation d'un prélevement	Pièces sèches	002QK000747-23 n°139 - 1	P139	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 122 (Cage escalier 9)	Plafonds	Enduits plâtre	S828	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139	Pièces sèches	002QK000747-23 n°139 - 1	P139	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 53 (Cage escalier 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S827	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139	Pièces sèches	002QK000747-23 n°139 - 1	P139	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+2 - Cité	Vol 56 (Cage escalier 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S826	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139	Pièces sèches	002QK000747-23 n°139 - 1	P139	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 72 (Cage escalier 5)	Plafonds	Enduits plâtre	S825	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139	Pièces sèches	002QK000747-23 n°139 - 1	P139	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 117 (Cage escalier 7)	Plafonds	Enduits plâtre	S824	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139	Pièces sèches	002QK000747-23 n°139 - 1	P139	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 170 (Cage escalier 11)	Plafonds	Enduits plâtre	S823	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139	Pièces sèches	002QK000747-23 n°139 - 1	P139	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 174 (Cage escalier 13)	Plafonds	Enduits plâtre	S822	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139	Pièces sèches	002QK000747-23 n°139 - 1	P139	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 230 (Cage escalier 17)	Plafonds	Enduits plâtre	S821	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139	Pièces sèches	002QK000747-23 n°139 - 1	P139	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 235 (Cage escalier 19)	Plafonds	Enduits plâtre	S1141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139	Pièces sèches	002QK000747-23 n°139 - 1	P139	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 230 (Cage escalier 17) - Vol 235 (Cage escalier 19)	Plafonds	Enduits plâtre	S821 - S1141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139	Pièces sèches	002QK000747-23 n°139 - 1	P139	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 204 (Sanitaires 8)	Plafonds	Enduits plâtre	P142	Réalisation d'un prélevement	Pièces humides	002QK000747-23 n°142 - 1	P142	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 123 (Sanitaires 5)	Plafonds	Enduits plâtre	S854	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P142	Pièces humides	002QK000747-23 n°142 - 1	P142	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 54 (Sanitaires 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S853	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P142	Pièces humides	002QK000747-23 n°142 - 1	P142	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 57 (Sanitaires 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S852	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P142	Pièces humides	002QK000747-23 n°142 - 1	P142	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 73 (Sanitaires 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S851	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P142	Pièces humides	002QK000747-23 n°142 - 1	P142	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 118 (Sanitaires 4)	Plafonds	Enduits plâtre	S850	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P142	Pièces humides	002QK000747-23 n°142 - 1	P142	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 172 (Sanitaires 6)	Plafonds	Enduits plâtre	S849	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P142	Pièces humides	002QK000747-23 n°142 - 1	P142	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 177 (Sanitaires 7)	Plafonds	Enduits plâtre	S848	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P142	Pièces humides	002QK000747-23 n°142 - 1	P142	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 231 (Sanitaires 9)	Plafonds	Enduits plâtre	S847	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P142	Pièces humides	002QK000747-23 n°142 - 1	P142	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 255 (Sanitaires 10)	Plafonds	Enduits plâtre	S948	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P142	Pièces humides	002QK000747-23 n°142 - 1	P142	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 231 (Sanitaires 9) - Vol 255 (Sanitaires 10)	Plafonds	Enduits plâtre	S847 - S948	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P142	Pièces humides	002QK000747-23 n°142 - 1	P142	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 233 (Salle de réunion 3)	Plafonds	Enduits plâtre	P146	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°146 - 1	P146	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 240 (Bureau 165)	Plafonds	Enduits plâtre	S865	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P146		002QK000747-23 n°146 - 1	P146	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 236 (Bureau 161)	Plafonds	Enduits plâtre	S866	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P146		002QK000747-23 n°146 - 1	P146	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 234 (Bureau 160)	Plafonds	Enduits plâtre	S867	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P146		002QK000747-23 n°146 - 1	P146	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 237 (Bureau 162)	Plafonds	Enduits plâtre	S868	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P146		002QK000747-23 n°146 - 1	P146	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 238 (Bureau 163)	Plafonds	Enduits plâtre	S869	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P146		002QK000747-23 n°146 - 1	P146	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 239 (Bureau 164)	Plafonds	Enduits plâtre	S870	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P146		002QK000747-23 n°146 - 1	P146	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 244 (Bureau 170)	Plafonds	Enduits plâtre	S871	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P146		002QK000747-23 n°146 - 1	P146	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 245 (Bureau 171)	Plafonds	Enduits plâtre	S872	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P146		002QK000747-23 n°146 - 1	P146	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 246 (Bureau 172)	Plafonds	Enduits plâtre	S873	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P146		002QK000747-23 n°146 - 1	P146	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 247 (Bureau 173)	Plafonds	Enduits plâtre	S874	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P146		002QK000747-23 n°146 - 1	P146	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 250 (Distribution 11)	Plafonds	Enduits plâtre	S879	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P146		002QK000747-23 n°146 - 1	P146	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 251 (Bureau 174)	Plafonds	Enduits plâtre	S914	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P146		002QK000747-23 n°146 - 1	P146	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 252 (Bureau 175)	Plafonds	Enduits plâtre	S915	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P146		002QK000747-23 n°146 - 1	P146	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 253 (Bureau 176)	Plafonds	Enduits plâtre	S916	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P146		002QK000747-23 n°146 - 1	P146	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 265 (Distribution 12)	Plafonds	Enduits plâtre	S927	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P146		002QK000747-23 n°146 - 1	P146	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 240 (Bureau 165) - Vol 236 (Bureau 161) - Vol 234 (Bureau 160) - Vol 237 (Bureau 162) - Vol 238 (Bureau 163) - Vol 239 (Bureau 164) - Vol 244 (Bureau 170) - Vol 245 (Bureau 171) - Vol 246 (Bureau 172) - Vol 247 (Bureau 173) - Vol 250 (Distribution 11) - Vol 251 (Bureau 174) - Vol 252 (Bureau 175) - Vol 253 (Bureau 176) - Vol 265 (Distribution 12)	Plafonds	Enduits plâtre	S865 - S866 - S867 - S868 - S869 - S870 - S871 - S872 - S873 - S874 - S879 - S914 - S915 - S916 - S927	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P146		002QK000747-23 n°146 - 1	P146	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 250 (Distribution 11)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S903	Réalisation d'un sondage		S903 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par naturePost 1997	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 233 (Salle de réunion 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S903	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S903		S903 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par naturePost 1997	
R+8 - Cité	Vol 265 (Distribution 12)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S903	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S903		S903 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par naturePost 1997	
R+8 - Cité	Vol 255 (Sanitaires 10)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S903	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S903		S903 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par naturePost 1997	
R+8 - Cité	Vol 257 (Bureau 179)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S903	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S903		S903 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par naturePost 1997	
R+8 - Cité	Vol 259 (Salle à manger)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S903	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S903		S903 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par naturePost 1997	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 261 (Bureau 182)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S903	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S903		S903 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par naturePost 1997	
R+8 - Cité	Vol 264 (Bureau 185)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S903	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S903		S903 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par naturePost 1997	
R+8 - Cité	Vol 263 (Bureau 184)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S903	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S903		S903 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par naturePost 1997	
R+8 - Cité	Vol 262 (Bureau 183)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S903	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S903		S903 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par naturePost 1997	
R+8 - Cité	Vol 260 (Bureau 181)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S903	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S903		S903 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par naturePost 1997	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 240 (Bureau 165)	Plafonds	Enduits plâtre	P153	Réalisation d'un prélèvement		002QK000747-23 n°153 - 1	P153	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 249 (Local)	Plafonds	Enduits plâtre	S944	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P153		002QK000747-23 n°153 - 1	P153	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 285 (Bureau 205)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P160	Réalisation d'un prélèvement		002QK000747-23 n°160 - 1	P160	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 289 (Bureau 209)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1072	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160		002QK000747-23 n°160 - 1	P160	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 288 (Bureau 208)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1073	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160		002QK000747-23 n°160 - 1	P160	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 287 (Bureau 207)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1074	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160		002QK000747-23 n°160 - 1	P160	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 286 (Bureau 206)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1075	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160		002QK000747-23 n°160 - 1	P160	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 273 (Bureau 193)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1077	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160		002QK000747-23 n°160 - 1	P160	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 289 (Bureau 209) - Vol 288 (Bureau 208) - Vol 287 (Bureau 207) - Vol 286 (Bureau 206) - Vol 273 (Bureau 193)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1072 - S1073 - S1074 - S1075 - S1077	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160		002QK000747-23 n°160 - 1	P160	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 267 (Bureau 187)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P161	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°161 - 1	P161	Mousse / Plâtre - Souple / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 266 (Bureau 186)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1065	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002QK000747-23 n°161 - 1	P161	Mousse / Plâtre - Souple / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 293 (Bureau 213)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1066	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002QK000747-23 n°161 - 1	P161	Mousse / Plâtre - Souple / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 292 (Bureau 212)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1067	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002QK000747-23 n°161 - 1	P161	Mousse / Plâtre - Souple / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 291 (Bureau 211)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1068	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002QK000747-23 n°161 - 1	P161	Mousse / Plâtre - Souple / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 290 (Bureau 210)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1069	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002QK000747-23 n°161 - 1	P161	Mousse / Plâtre - Souple / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 268 (Bureau 188)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1070	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002QK000747-23 n°161 - 1	P161	Mousse / Plâtre - Souple / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 289 (Bureau 209)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1071	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002QK000747-23 n°161 - 1	P161	Mousse / Plâtre - Souple / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 284 (Bureau 204)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1076	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002QK000747-23 n°161 - 1	P161	Mousse / Plâtre - Souple / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 278 (Bureau 198)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1078	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002QK000747-23 n°161 - 1	P161	Mousse / Plâtre - Souple / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 277 (Bureau 197)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1079	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002QK000747-23 n°161 - 1	P161	Mousse / Plâtre - Souple / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 276 (Bureau 196)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1080	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002QK000747-23 n°161 - 1	P161	Mousse / Plâtre - Souple / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 275 (Bureau 195)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1081	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002QK000747-23 n°161 - 1	P161	Mousse / Plâtre - Souple / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 274 (Bureau 194)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1082	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002QK000747-23 n°161 - 1	P161	Mousse / Plâtre - Souple / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 270 (Bureau 190)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1083	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002QK000747-23 n°161 - 1	P161	Mousse / Plâtre - Souple / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 271 (Bureau 191)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1084	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002QK000747-23 n°161 - 1	P161	Mousse / Plâtre - Souple / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 283 (Bureau 203)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1085	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002QK000747-23 n°161 - 1	P161	Mousse / Plâtre - Souple / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 282 (Bureau 202)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1086	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002QK000747-23 n°161 - 1	P161	Mousse / Plâtre - Souple / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 281 (Bureau 201)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1087	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002QK000747-23 n°161 - 1	P161	Mousse / Plâtre - Souple / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 279 (Bureau 199)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1088	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002QK000747-23 n°161 - 1	P161	Mousse / Plâtre - Souple / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 266 (Bureau 186) - Vol 293 (Bureau 213) - Vol 292 (Bureau 212) - Vol 291 (Bureau 211) - Vol 290 (Bureau 210) - Vol 268 (Bureau 188) - Vol 289 (Bureau 209) - Vol 284 (Bureau 204) - Vol 278 (Bureau 198) - Vol 277 (Bureau 197) - Vol 276 (Bureau 196) - Vol 275 (Bureau 195) - Vol 274 (Bureau 194) - Vol 270 (Bureau 190) - Vol 271 (Bureau 191) - Vol 283 (Bureau 203) - Vol 282 (Bureau 202) - Vol 281 (Bureau 201) - Vol 279 (Bureau 199)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1065 - S1066 - S1067 - S1068 - S1069 - S1070 - S1071 - S1076 - S1078 - S1079 - S1080 - S1081 - S1082 - S1083 - S1084 - S1085 - S1086 - S1087 - S1088	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002QK000747-23 n°161 - 1	P161	Mousse / Plâtre - Souple / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 294 (Distribution 13)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S973	Réalisation d'un sondage						Materiau ne contenant pas d'amiante par naturePost 1997	
R+8 - Cité	Vol 269 (Bureau 189)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S973	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S973						Materiau ne contenant pas d'amiante par naturePost 1997	
R+8 - Cité	Vol 272 (Bureau 192)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S973	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S973						Materiau ne contenant pas d'amiante par naturePost 1997	
R+8 - Cité	Vol 273 (Bureau 193)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S973	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S973						Materiau ne contenant pas d'amiante par naturePost 1997	
R+8 - Cité	Vol 280 (Bureau 200)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S973	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S973						Materiau ne contenant pas d'amiante par naturePost 1997	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+1 - Cité	Vol 52 (Cage escalier 1)	Plafonds	Enduits plâtre	P170	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°170 - 1	P170	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 143 (Cage escalier 10)	Plafonds	Enduits plâtre	S1116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P170		002QK000747-23 n°170 - 1	P170	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+2 - Cité	Vol 58 (Cage escalier 4)	Plafonds	Enduits plâtre	S1117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P170		002QK000747-23 n°170 - 1	P170	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3 - Cité	Vol 96 (Cage escalier 6)	Plafonds	Enduits plâtre	S1118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P170		002QK000747-23 n°170 - 1	P170	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4 - Cité	Vol 120 (Cage escalier 8)	Plafonds	Enduits plâtre	S1119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P170		002QK000747-23 n°170 - 1	P170	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+5 - Cité	Vol 171 (Cage escalier 12)	Plafonds	Enduits plâtre	S1120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P170		002QK000747-23 n°170 - 1	P170	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+6 - Cité	Vol 175 (Cage escalier 14)	Plafonds	Enduits plâtre	S1121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P170		002QK000747-23 n°170 - 1	P170	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 203 (Cage escalier 16)	Plafonds	Enduits plâtre	S1122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P170		002QK000747-23 n°170 - 1	P170	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 232 (Cage escalier 18)	Plafonds	Enduits plâtre	S1123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P170		002QK000747-23 n°170 - 1	P170	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Aile B - R+6	Vol 17 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Plancher	S1	Réalisation d'un sondage	Plancher	S1 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par naturePlancher	
Aile B - R+6	Vol 18 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Plancher	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1	Plancher	S1 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par naturePlancher	
Aile B - R+6	Vol 16 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Plancher	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1	Plancher	S1 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par naturePlancher	
Aile B - R+6	Vol 19 (Distribution 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P7	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-14 n°7 - 1	002QK000747-14 n°7	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse	EP
R+1	Vol 33 (Zone confinée 29)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P38	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-22 n°38 - 1	002QK000747-22 n°38	Colles de revêtement de sol	Positif	Présence sur analyse	
R+1	Vol 33 (Zone confinée 29)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P39	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-22 n°39 - 1	002QK000747-22 n°39	Dalles plastiques	Positif	Présence sur analyse	EP
R+2	Vol 32 (Zone confinée 28)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P40	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-22 n°40 - 1	002QK000747-22 n°40	Colles de revêtement de sol	Positif	Présence sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+2	Vol 31 (Zone confinée 27)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S37 (P40)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002QK000747-2 2 n°40 - 1	002QK000747-22 n°40	Colles de revêtement de sol	Positif	Présence sur analyse	
R+2	Vol 32 (Zone confinée 28)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P41	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-2 2 n°41 - 1	002QK000747-22 n°41	Dalles plastiques	Positif	Présence sur analyse	EP
R+2	Vol 31 (Zone confinée 27)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S36 (P41)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002QK000747-2 2 n°41 - 1	002QK000747-22 n°41	Dalles plastiques	Positif	Présence sur analyse	EP
R+3	Vol 30 (Zone confinée 26)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P42	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-2 2 n°42 - 1	002QK000747-22 n°42	Colles de revêtement de sol	Positif	Présence sur analyse	
R+3	Vol 29 (Zone confinée 25)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S41 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002QK000747-2 2 n°42 - 1	002QK000747-22 n°42	Colles de revêtement de sol	Positif	Présence sur analyse	
R+3	Vol 30 (Zone confinée 26)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P43	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-2 2 n°43 - 1	002QK000747-22 n°43	Dalles plastiques	Positif	Présence sur analyse	EP
R+3	Vol 29 (Zone confinée 25)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S40 (P43)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002QK000747-2 2 n°43 - 1	002QK000747-22 n°43	Dalles plastiques	Positif	Présence sur analyse	EP
R+3	Vol 30 (Zone confinée 26)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P44	Réalisation d'un prélevement	Couche supérieure	002QK000747-2 2 n°44 - 1	002QK000747-22 n°44	Dalles plastiques	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3	Vol 29 (Zone confinée 25)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Couche supérieure	002QK000747-2 2 n°44 - 1	002QK000747-22 n°44	Dalles plastiques	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+3	Vol 30 (Zone confinée 26)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P45	Réalisation d'un prélevement	Couche supérieure	002QK000747-2 2 n°45 - 1	002QK000747-22 n°45	Colles de revêtement de sol	Négatif	Négatif sur analyse	
R+3	Vol 29 (Zone confinée 25)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45	Couche supérieure	002QK000747-2 2 n°45 - 1	002QK000747-22 n°45	Colles de revêtement de sol	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4	Vol 28 (Zone confinée 24)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P46	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-2 2 n°46 - 1	002QK000747-22 n°46	Colles de revêtement de sol	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4	Vol 27 (Zone confinée 23)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002QK000747-2 2 n°46 - 1	002QK000747-22 n°46	Colles de revêtement de sol	Négatif	Négatif sur analyse	
R+4	Vol 28 (Zone confinée 24)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P47	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-2 2 n°47 - 1	002QK000747-22 n°47	Dalles plastiques	Positif	Présence sur analyse	EP
R+5	Vol 26 (Zone confinée 22)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P48	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-2 2 n°48 - 1	002QK000747-22 n°48	Colles de revêtement de sol	Positif	Présence sur analyse	
R+5	Vol 25 (Zone confinée 21)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S43 (P48)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002QK000747-2 2 n°48 - 1	002QK000747-22 n°48	Colles de revêtement de sol	Positif	Présence sur analyse	
R+5	Vol 26 (Zone confinée 22)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P49	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-2 2 n°49 - 1	002QK000747-22 n°49	Dalles plastiques	Positif	Présence sur analyse	EP
R+6	Vol 24 (Zone confinée 20)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P50	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-2 2 n°50 - 1	002QK000747-22 n°50	Colles de revêtement de sol	Positif	Présence sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+6	Vol 35 (Zone confinée 31)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S44 (P50)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002QK000747-22 n°50 - 1	002QK000747-22 n°50	Colles de revêtement de sol	Positif	Présence sur analyse	
R+6	Vol 24 (Zone confinée 20)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P51	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-22 n°51 - 1	002QK000747-22 n°51	Dalles plastiques	Positif	Présence sur analyse	EP
R+6	Vol 35 (Zone confinée 31)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S45 (P51)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002QK000747-22 n°51 - 1	002QK000747-22 n°51	Dalles plastiques	Positif	Présence sur analyse	EP
R+7	Vol 23 (Zone confinée 19)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P52	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-22 n°52 - 1	002QK000747-22 n°52	Colles de revêtement de sol	Positif	Présence sur analyse	
R+7	Vol 22 (Zone confinée 18)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S46 (P52)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002QK000747-22 n°52 - 1	002QK000747-22 n°52	Colles de revêtement de sol	Positif	Présence sur analyse	
R+7	Vol 23 (Zone confinée 19)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P53	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-22 n°53 - 1	002QK000747-22 n°53	Dalles plastiques	Positif	Présence sur analyse	EP
R+7	Vol 22 (Zone confinée 18)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S47 (P53)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002QK000747-22 n°53 - 1	002QK000747-22 n°53	Dalles plastiques	Positif	Présence sur analyse	EP
R+8	Vol 21 (Zone confinée 17)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P54	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-22 n°54 - 1	002QK000747-22 n°54	Colles de revêtement de sol	Positif	Présence sur analyse	
R+8	Vol 20 (Zone confinée 16)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S48 (P54)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002QK000747-22 n°54 - 1	002QK000747-22 n°54	Colles de revêtement de sol	Positif	Présence sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8	Vol 21 (Zone confinée 17)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P55	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-22 n°55 - 1	002QK000747-22 n°55	Dalles plastiques	Positif	Présence sur analyse	EP
R+8	Vol 20 (Zone confinée 16)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S49 (P55)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002QK000747-22 n°55 - 1	002QK000747-22 n°55	Dalles plastiques	Positif	Présence sur analyse	EP
R+8 - Cité	Vol 246 (Bureau 172)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P152	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°152 - 1	P152 Phase 1	Revêtement - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 245 (Bureau 171)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S898	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P152		002QK000747-23 n°152 - 1	P152 Phase 1	Revêtement - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 244 (Bureau 170)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S899	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P152		002QK000747-23 n°152 - 1	P152 Phase 1	Revêtement - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 247 (Bureau 173)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S900	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P152		002QK000747-23 n°152 - 1	P152 Phase 1	Revêtement - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 250 (Distribution 11)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S901	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P152		002QK000747-23 n°152 - 1	P152 Phase 1	Revêtement - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 265 (Distribution 12)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S945	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P152		002QK000747-23 n°152 - 1	P152 Phase 1	Revêtement - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 245 (Bureau 171) - Vol 244 (Bureau 170) - Vol 247 (Bureau 173) - Vol 250 (Distribution 11) - Vol 265 (Distribution 12)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S898 - S899 - S900 - S901 - S945	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P152		002QK000747-23 n°152 - 1	P152 Phase 1	Revêtement - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 246 (Bureau 172)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P152	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°152 - 1	P152 Phase 2	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 245 (Bureau 171)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S898	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P152		002QK000747-23 n°152 - 1	P152 Phase 2	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 244 (Bureau 170)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S899	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P152		002QK000747-23 n°152 - 1	P152 Phase 2	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 247 (Bureau 173)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S900	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P152		002QK000747-23 n°152 - 1	P152 Phase 2	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 250 (Distribution 11)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S901	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P152		002QK000747-23 n°152 - 1	P152 Phase 2	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 265 (Distribution 12)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S945	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P152		002QK000747-23 n°152 - 1	P152 Phase 2	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 245 (Bureau 171) - Vol 244 (Bureau 170) - Vol 247 (Bureau 173) - Vol 250 (Distribution 11) - Vol 265 (Distribution 12)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S898 - S899 - S900 - S901 - S945	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P152		002QK000747-23 n°152 - 1	P152 Phase 2	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 244 (Bureau 170)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S902	Réalisation d'un sondage		S902 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureNon collé	
R+8 - Cité	Vol 245 (Bureau 171)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S902	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S902		S902 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureNon collé	
R+8 - Cité	Vol 265 (Distribution 12)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P154	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°154 - 1	P154 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 265 (Distribution 12)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P154	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°154 - 1	P154 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 259 (Salle à manger)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P155	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°155 - 1	P155 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 259 (Salle à manger)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P155	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°155 - 1	P155 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 259 (Salle à manger)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P155	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°155 - 1	P155 Phase 3	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 285 (Bureau 205)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P162	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°162 - 1	P162	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Effritable / Bitumineux - Jaune / Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse	EP
R+8 - Cité	Vol 266 (Bureau 186)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1037 (P162)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002QK000747-23 n°162 - 1	P162	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Effritable / Bitumineux - Jaune / Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse	EP
R+8 - Cité	Vol 267 (Bureau 187)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1038 (P162)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002QK000747-23 n°162 - 1	P162	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Effritable / Bitumineux - Jaune / Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse	EP
R+8 - Cité	Vol 268 (Bureau 188)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1039 (P162)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002QK000747-23 n°162 - 1	P162	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Effritable / Bitumineux - Jaune / Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse	EP
R+8 - Cité	Vol 269 (Bureau 189)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1040 (P162)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002QK000747-23 n°162 - 1	P162	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Effritable / Bitumineux - Jaune / Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse	EP

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 270 (Bureau 190)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1041 (P162)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002QK000747-23 n°162 - 1	P162	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Effritable / Bitumineux - Jaune / Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse	EP
R+8 - Cité	Vol 271 (Bureau 191)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1042 (P162)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002QK000747-23 n°162 - 1	P162	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Effritable / Bitumineux - Jaune / Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse	EP
R+8 - Cité	Vol 272 (Bureau 192)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1043 (P162)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002QK000747-23 n°162 - 1	P162	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Effritable / Bitumineux - Jaune / Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse	EP
R+8 - Cité	Vol 273 (Bureau 193)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1044 (P162)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002QK000747-23 n°162 - 1	P162	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Effritable / Bitumineux - Jaune / Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse	EP
R+8 - Cité	Vol 274 (Bureau 194)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1045 (P162)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002QK000747-23 n°162 - 1	P162	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Effritable / Bitumineux - Jaune / Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse	EP
R+8 - Cité	Vol 275 (Bureau 195)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1046 (P162)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002QK000747-23 n°162 - 1	P162	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Effritable / Bitumineux - Jaune / Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse	EP
R+8 - Cité	Vol 276 (Bureau 196)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1047 (P162)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002QK000747-23 n°162 - 1	P162	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Effritable / Bitumineux - Jaune / Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse	EP

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 277 (Bureau 197)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1048 (P162)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002QK000747-23 n°162 - 1	P162	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Effritable / Bitumineux - Jaune / Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse	EP
R+8 - Cité	Vol 278 (Bureau 198)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1049 (P162)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002QK000747-23 n°162 - 1	P162	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Effritable / Bitumineux - Jaune / Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse	EP
R+8 - Cité	Vol 279 (Bureau 199)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1050 (P162)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002QK000747-23 n°162 - 1	P162	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Effritable / Bitumineux - Jaune / Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse	EP
R+8 - Cité	Vol 280 (Bureau 200)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1051 (P162)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002QK000747-23 n°162 - 1	P162	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Effritable / Bitumineux - Jaune / Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse	EP
R+8 - Cité	Vol 281 (Bureau 201)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1052 (P162)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002QK000747-23 n°162 - 1	P162	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Effritable / Bitumineux - Jaune / Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse	EP
R+8 - Cité	Vol 282 (Bureau 202)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1053 (P162)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002QK000747-23 n°162 - 1	P162	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Effritable / Bitumineux - Jaune / Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse	EP
R+8 - Cité	Vol 283 (Bureau 203)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1054 (P162)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002QK000747-23 n°162 - 1	P162	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Effritable / Bitumineux - Jaune / Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse	EP

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 284 (Bureau 204)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1055 (P162)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002QK000747-23 n°162 - 1	P162	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Effritable / Bitumineux - Jaune / Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse	EP
R+8 - Cité	Vol 286 (Bureau 206)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1056 (P162)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002QK000747-23 n°162 - 1	P162	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Effritable / Bitumineux - Jaune / Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse	EP
R+8 - Cité	Vol 287 (Bureau 207)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1057 (P162)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002QK000747-23 n°162 - 1	P162	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Effritable / Bitumineux - Jaune / Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse	EP
R+8 - Cité	Vol 288 (Bureau 208)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1058 (P162)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002QK000747-23 n°162 - 1	P162	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Effritable / Bitumineux - Jaune / Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse	EP
R+8 - Cité	Vol 289 (Bureau 209)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1059 (P162)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002QK000747-23 n°162 - 1	P162	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Effritable / Bitumineux - Jaune / Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse	EP
R+8 - Cité	Vol 290 (Bureau 210)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1060 (P162)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002QK000747-23 n°162 - 1	P162	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Effritable / Bitumineux - Jaune / Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse	EP
R+8 - Cité	Vol 291 (Bureau 211)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1061 (P162)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002QK000747-23 n°162 - 1	P162	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Effritable / Bitumineux - Jaune / Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse	EP

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 292 (Bureau 212)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1062 (P162)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002QK000747-23 n°162 - 1	P162	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Effritable / Bitumineux - Jaune / Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse	EP
R+8 - Cité	Vol 293 (Bureau 213)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1063 (P162)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002QK000747-23 n°162 - 1	P162	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Effritable / Bitumineux - Jaune / Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse	EP
R+8 - Cité	Vol 294 (Distribution 13)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1064 (P162)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002QK000747-23 n°162 - 1	P162	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Effritable / Bitumineux - Jaune / Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse	EP
R+8 - Cité	Vol 285 (Bureau 205)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163	Réalisation d'un prélevement	Couche sup.	002QK000747-23 n°163 - 1	P163 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 284 (Bureau 204)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S975	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Couche sup.	002QK000747-23 n°163 - 1	P163 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 275 (Bureau 195)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S976	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Couche sup.	002QK000747-23 n°163 - 1	P163 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 273 (Bureau 193)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S977	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Couche sup.	002QK000747-23 n°163 - 1	P163 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 286 (Bureau 206)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S978	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Couche sup.	002QK000747-23 n°163 - 1	P163 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 272 (Bureau 192)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S979	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Couche sup.	002QK000747-23 n°163 - 1	P163 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 287 (Bureau 207)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S980	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Couche sup.	002QK000747-23 n°163 - 1	P163 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 271 (Bureau 191)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S981	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Couche sup.	002QK000747-23 n°163 - 1	P163 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 270 (Bureau 190)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S982	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Couche sup.	002QK000747-23 n°163 - 1	P163 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 284 (Bureau 204) - Vol 275 (Bureau 195) - Vol 273 (Bureau 193) - Vol 286 (Bureau 206) - Vol 272 (Bureau 192) - Vol 287 (Bureau 207) - Vol 271 (Bureau 191) - Vol 270 (Bureau 190)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S975 - S976 - S977 - S978 - S979 - S980 - S981 - S982	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Couche sup.	002QK000747-23 n°163 - 1	P163 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 285 (Bureau 205)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P163	Réalisation d'un prélevement	Couche sup.	002QK000747-23 n°163 - 1	P163 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 284 (Bureau 204)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S975	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Couche sup.	002QK000747-23 n°163 - 1	P163 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 275 (Bureau 195)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S976	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Couche sup.	002QK000747-23 n°163 - 1	P163 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 273 (Bureau 193)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S977	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Couche sup.	002QK000747-23 n°163 - 1	P163 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 286 (Bureau 206)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S978	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Couche sup.	002QK000747-23 n°163 - 1	P163 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 272 (Bureau 192)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S979	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Couche sup.	002QK000747-23 n°163 - 1	P163 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 287 (Bureau 207)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S980	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Couche sup.	002QK000747-23 n°163 - 1	P163 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 271 (Bureau 191)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S981	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Couche sup.	002QK000747-23 n°163 - 1	P163 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 270 (Bureau 190)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S982	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Couche sup.	002QK000747-23 n°163 - 1	P163 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 284 (Bureau 204) - Vol 275 (Bureau 195) - Vol 273 (Bureau 193) - Vol 286 (Bureau 206) - Vol 272 (Bureau 192) - Vol 287 (Bureau 207) - Vol 271 (Bureau 191) - Vol 270 (Bureau 190)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S975 - S976 - S977 - S978 - S979 - S980 - S981 - S982	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Couche sup.	002QK000747-23 n°163 - 1	P163 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 295 (Hall)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P166	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°166 - 1	P166 Phase 1	Matériau / Colle - Effritable / Souple - Gris Noir / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 295 (Hall)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P166	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°166 - 1	P166 Phase 2	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 295 (Hall)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P166	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°166 - 1	P166 Phase 3	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse	
R+1 - Cité	Vol 295 (Hall)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P167	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°167 - 1	P167	Ciment / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Noir	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Aile C - RDC	Vol 36 (Bureau 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P34	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-21 n°34 - 2 - 002QK000747-21 n°34 - 4	002QK000747-21 n°34	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 140 (Bureau 87)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P102	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°102 - 1	P102	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC - Cité	Vol 139 (Bureau 86)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P103	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°103 - 1	P103	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 204 (Sanitaires 8)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P143	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°143 - 1	P143	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+7 - Cité	Vol 204 (Sanitaires 8)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P143	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P143		002QK000747-23 n°143 - 1	P143	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 249 (Local)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P151	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-23 n°151 - 1	P151	Colle - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
R+8 - Cité	Vol 255 (Sanitaires 10)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S949	Réalisation d'un sondage						Materiau ne contenant pas d'amiante par naturePost 1997	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+8 - Cité	Vol 231 (Sanitaires 9)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S949	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S949						Materiau ne contenant pas d'amiante par naturePost 1997	
RDC - Cité	Vol 123 (Sanitaires 5)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S949	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S949						Materiau ne contenant pas d'amiante par naturePost 1997	
R+1 - Cité	Vol 54 (Sanitaires 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S949	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S949						Materiau ne contenant pas d'amiante par naturePost 1997	
R+2 - Cité	Vol 57 (Sanitaires 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S949	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S949						Materiau ne contenant pas d'amiante par naturePost 1997	
R+3 - Cité	Vol 73 (Sanitaires 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S949	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S949						Materiau ne contenant pas d'amiante par naturePost 1997	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
R+4 - Cité	Vol 118 (Sanitaires 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S949	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S949						Materiau ne contenant pas d'amiante par naturePost 1997	
R+5 - Cité	Vol 172 (Sanitaires 6)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S949	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S949						Materiau ne contenant pas d'amiante par naturePost 1997	
R+6 - Cité	Vol 177 (Sanitaires 7)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S949	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S949						Materiau ne contenant pas d'amiante par naturePost 1997	
R+7 - Cité	Vol 204 (Sanitaires 8)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S949	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S949						Materiau ne contenant pas d'amiante par naturePost 1997	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Aile B - R+6	Vol 17 (Bureau 2)	Radiateurs	Tresses	P5	Réalisation d'un prélevement		002QK000747-14 n°5 - 1 - 002QK000747-14 n°5 - 2	002QK000747-14 n°5	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Aile B - R+6	Vol 17 (Bureau 2)	Radiateurs	Tresses	P5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002QK000747-14 n°5 - 1 - 002QK000747-14 n°5 - 2	002QK000747-14 n°5	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Aile B - R+6	Vol 18 (Bureau 3)	Radiateurs	Tresses	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002QK000747-14 n°5 - 1 - 002QK000747-14 n°5 - 2	002QK000747-14 n°5	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Aile B - R+6	Vol 16 (Bureau 1)	Radiateurs	Tresses	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002QK000747-14 n°5 - 1 - 002QK000747-14 n°5 - 2	002QK000747-14 n°5	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Aile B - R+6	Vol 17 (Bureau 2) - Vol 18 (Bureau 3) - Vol 16 (Bureau 1)	Radiateurs	Tresses	P5 - S8 - S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002QK000747-14 n°5 - 1 - 002QK000747-14 n°5 - 2	002QK000747-14 n°5	Laine - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			Aile C - RDC				
002QK0007 47-22 n°36 Phase 1	Plafonds	Enduit effritable blanc, peinture effritable beige, colle souple fibreux jaune	Vol 36 (Bureau 4) - Vol 121 (Bureau 71) - Vol 124 (Bureau 72)	7,58 m		2,63 m²	
002QK0007 47-22 n°36 Phase 2	Plafonds	Faux plafond effritable fibreux marron	Vol 36 (Bureau 4) - Vol 121 (Bureau 71) - Vol 124 (Bureau 72)	7,58 m		2,63 m²	


ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	R+8	R+8 - Plan de repérage - Actions menées
	R+8	R+8 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+8	R+8 - MPCA Revêtement de sol
	R+7	R+7 - Plan de repérage - Actions menées
	R+7	R+7 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+7	R+7 - MPCA Revêtement de sol
	R+6	R+6 - Plan de repérage - Actions menées
	R+6	R+6 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+6	R+6 - MPCA Revêtement de sol
	R+5	R+5 - Plan de repérage - Actions menées
	R+5	R+5 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+5	R+5 - MPCA Revêtement de sol
	R+4	R+4 - Plan de repérage - Actions menées
	R+4	R+4 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+4	R+4 - MPCA Revêtement de sol
	R+3	R+3 - Plan de repérage - Actions menées
	R+3	R+3 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+3	R+3 - MPCA Revêtement de sol
	R+2	R+2 - Plan de repérage - Actions menées
	R+2	R+2 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+2	R+2 - MPCA Revêtement de sol
	R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	R+1	R+1 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+1	R+1 - MPCA Revêtement de sol
	Aile B - R+6	Aile B - R+6 - Plan de repérage - Actions menées
	Aile B - R+6	Aile B - R+6 - MPCA Toutes catégories confondues
	Aile B - R+6	Aile B - R+6 - MPCA Revêtement de sol
	Aile C - RDC	Aile C - RDC - Plan de repérage - Actions menées
	Aile C - RDC	Aile C - RDC - Zoom 1 - Actions menées
	Aile C - RDC	Aile C - RDC - Zoom 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	Aile C - RDC	Aile C - RDC - Zoom 1 - MPCA Plafond et faux-plafonds
	RDC - Cité	RDC - Cité - Plan de repérage - Actions menées
	RDC - Cité	RDC - Cité - Zoom 1 - Actions menées
	RDC - Cité	RDC - Cité - Zoom 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	RDC - Cité	RDC - Cité - Zoom 1 - MPCA Plafond et faux-plafonds
	R+1 - Cité	R+1 - Cité - Plan de repérage - Actions menées
	R+1 - Cité	R+1 - Cité - Zoom 1 - Actions menées
	R+1 - Cité	R+1 - Cité - Zoom 2 - Actions menées
	R+2 - Cité	R+2 - Cité - Plan de repérage - Actions menées
	R+2 - Cité	R+2 - Cité - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	R+3 - Cité	R+3 - Cité - Plan de repérage - Actions menées
	R+3 - Cité	R+3 - Cité - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	R+4 - Cité	R+4 - Cité - Plan de repérage - Actions menées
	R+4 - Cité	R+4 - Cité - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	R+5 - Cité	R+5 - Cité - Plan de repérage - Actions menées

R+5 - Cité	R+5 - Cité - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
R+6 - Cité	R+6 - Cité - Plan de repérage - Actions menées
R+6 - Cité	R+6 - Cité - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
R+7 - Cité	R+7 - Cité - Plan de repérage - Actions menées
R+7 - Cité	R+7 - Cité - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
R+8 - Cité	R+8 - Cité - Plan de repérage - Actions menées
R+8 - Cité	R+8 - Cité - Zoom 1 - Actions menées
R+8 - Cité	R+8 - Cité - Zoom 1 - MPCA Toutes catégories confondues
R+8 - Cité	R+8 - Cité - Zoom 1 - MPCA Revêtement de sol
R+8 - Cité	R+8 - Cité - Zoom 2 - Actions menées
R+8 - Cité	R+8 - Cité - Zoom 3 - Actions menées
R+9 - Cité	R+9 - Cité - Plan de repérage - Actions menées
Sous-sol - Cité	Sous-sol - Cité - Plan de repérage - Actions menées

R+8 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002QK000747-23




Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

R+8 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002QK000747-23




Légende

	P54 : Colles de revêtement de sol
	P55 : Dalles plastiques

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

R+8 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002QK000747-23




Légende	
	P54 : Colles de revêtement de sol
	P55 : Dalles plastiques

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

R+7 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002QK000747-23



Légende


P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

R+7 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002QK000747-23




Légende

	P53 : Dalles plastiques
	P52 : Colles de revêtement de sol

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

R+7 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002QK000747-23




Légende

	P53 : Dalles plastiques
	P52 : Colles de revêtement de sol

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

R+6 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002QK000747-23




Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

R+6 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002QK000747-23




Légende

	P51 : Dalles plastiques
	P50 : Colles de revêtement de sol

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

R+6 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002QK000747-23




Légende

	P51 : Dalles plastiques
	P50 : Colles de revêtement de sol

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

R+5 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002QK000747-23



Légende


P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

R+5 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002QK000747-23




Légende

	P49 : Dalles plastiques
	P48 : Colles de revêtement de sol

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

R+5 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002QK000747-23



Légende


	P49 : Dalles plastiques
	P48 : Colles de revêtement de sol

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

R+4 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002QK000747-23




Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

R+4 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002QK000747-23




Légende	
	P47 : Dalles plastiques

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

R+4 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002QK000747-23




Légende	
	P47 : Dalles plastiques

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002QK000747-23




Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

R+3 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002QK000747-23




Légende

	P43 : Dalles plastiques
	P42 : Colles de revêtement de sol

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

R+3 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002QK000747-23




Légende

	P43 : Dalles plastiques
	P42 : Colles de revêtement de sol

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002QK000747-23



Légende


P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

R+2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002QK000747-23




Légende

	P41 : Dalles plastiques
	P40 : Colles de revêtement de sol

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

R+2 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002QK000747-23




Légende

	P41 : Dalles plastiques
	P40 : Colles de revêtement de sol

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002QK000747-23




Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

R+1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002QK000747-23




Légende

	P38 : Colles de revêtement de sol
	P39 : Dalles plastiques

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

R+1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002QK000747-23




Légende

	P38 : Colles de revêtement de sol
	P39 : Dalles plastiques

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

AILE B - R+6 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002QK000747-23




Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

AILE B - R+6 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002QK000747-23




Légende

	P7 : Dalles plastiques

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

AILE B - R+6 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002QK000747-23




Légende	
	P7 : Dalles plastiques

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

AILE C - RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002QK000747-23




Légende

	Zoom 1


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

AILE C - RDC - ZOOM 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002QK000747-23



Plan de situation




Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

AILE C - RDC - ZOOM 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002QK000747-23



Plan de situation




Légende

	P36 : Enduit effritable blanc, peinture effritable beige, colle souple fibreux jaune, Faux plafond effritable fibreux marron


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

AILE C - RDC - ZOOM 1 - MPCA PLAFOND ET FAUX-PLAFONDS

Référence:
002QK000747-23



Plan de situation




Légende

	P36 : Enduit effritable blanc, peinture effritable beige, colle souple fibreux jaune, Faux plafond effritable fibreux marron

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

RDC - CITÉ - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002QK000747-23




Légende	
	Zoom 1


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

RDC - CITÉ - ZOOM 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002QK000747-23



Plan de situation




Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

RDC - CITÉ - ZOOM 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002QK000747-23



Légende

	P36 : Enduit effritable blanc, peinture effritable beige, colle souple fibreux jaune, Faux plafond effritable fibreux marron


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

RDC - CITÉ - ZOOM 1 - MPCA PLAFOND ET FAUX-PLAFONDS


Référence:
002QK000747-23



Légende

	P36 : Enduit effritable blanc, peinture effritable beige, colle souple fibreux jaune, Faux plafond effritable fibreux marron


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

R+1 - CITÉ - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002QK000747-23




Légende	
	Zoom 1
	Zoom 2

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

R+1 - CITÉ - ZOOM 1 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002QK000747-23



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
	Volume non visité


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

R+1 - CITÉ - ZOOM 2 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002QK000747-23



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

R+2 - CITÉ - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002QK000747-23




Légende	
	Périmètre dintervention 1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

R+2 - CITÉ - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002QK000747-23



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

R+3 - CITÉ - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002QK000747-23




Légende	
	Périmètre dintervention 1


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

R+3 - CITÉ - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002QK000747-23



Plan de situation




Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

R+4 - CITÉ - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002QK000747-23




Légende	
	Périmètre dintervention 1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

R+4 - CITÉ - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002QK000747-23



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

R+5 - CITÉ - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002QK000747-23




Légende	
	Périmètre dintervention 1


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

R+5 - CITÉ - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002QK000747-23




Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

R+6 - CITÉ - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002QK000747-23




Légende	
	Périmètre dintervention 1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

R+6 - CITÉ - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002QK000747-23



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

R+7 - CITÉ - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002QK000747-23




Légende	
	Périmètre dintervention 1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

R+7 - CITÉ - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002QK000747-23



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

R+8 - CITÉ - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002QK000747-23




Légende	
	Zoom 1
	Zoom 2
	Zoom 3

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

R+8 - CITÉ - ZOOM 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002QK000747-23



Plan de situation




Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

R+8 - CITÉ - ZOOM 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002QK000747-23



Légende

	P162 : Dalles plastiques


Plan de situation



AC ENVIRONNEMENT DIAGNOSTICS IMMOBILIERS	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

R+8 - CITÉ - ZOOM 1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002QK000747-23



Légende

	P162 : Dalles plastiques


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

R+8 - CITÉ - ZOOM 2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002QK000747-23



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

R+8 - CITÉ - ZOOM 3 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002QK000747-23



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

R+9 - CITÉ - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002QK000747-23


Légende



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

SOUS-SOL - CITÉ - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002QK000747-23



Légende	

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY	Cité Administrative dEtat dANNECY	16/07/2024	AFFORTIT GUILLAUME

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002QK000747-14 n°1 - 1 (P1)	Aile B - R+6 - Vol 17 (Bureau 2)	Prélevement négatif
002QK000747-14 n°2 - 1 (P2)	Aile B - R+6 - Vol 17 (Bureau 2)	Prélevement négatif
002QK000747-14 n°3 - 1 (P3)	Aile B - R+6 - Vol 17 (Bureau 2)	Prélevement négatif
002QK000747-14 n°4 - 1 (P4)	Aile B - R+6 - Vol 17 (Bureau 2)	Prélevement négatif
002QK000747-14 n°5 - 1 (P5)	Aile B - R+6 - Vol 17 (Bureau 2)	Prélevement négatif
002QK000747-14 n°5 - 2 (P5)	Aile B - R+6 - Vol 17 (Bureau 2)	Prélevement négatif
002QK000747-14 n°6 - 1 (P6)	Aile B - R+6 - Vol 18 (Bureau 3)	Prélevement négatif
002QK000747-14 n°7 - 1 (P7)	Aile B - R+6 - Vol 19 (Distribution 1)	Prélevement positif
S1 - 1 (S1)	Aile B - R+6 - Vol 17 (Bureau 2)	Absence : pas d'amiante par nature
002QK000747-21 n°34 - 4 (P34)	Aile C - RDC - Vol 36 (Bureau 4)	Prélevement négatif
002QK000747-21 n°34 - 2 (P34)	Aile C - RDC - Vol 36 (Bureau 4)	Prélevement négatif
002QK000747-21 n°35 - 4 (P35)	Aile C - RDC - Vol 36 (Bureau 4)	Prélevement négatif
002QK000747-21 n°35 - 2 (P35)	Aile C - RDC - Vol 36 (Bureau 4)	Prélevement négatif
002QK000747-22 n°36 - 1 (P36)	Aile C - RDC - Vol 36 (Bureau 4)	Prélevement positif
002QK000747-22 n°37 - 1 (P37)	Aile C - RDC - Vol 36 (Bureau 4)	Prélevement négatif
002QK000747-20 n°31 - 1 (P31)	R+1 - Vol 34 (Zone confinée 30)	Prélevement négatif
002QK000747-20 n°32 - 1 (P32)	R+1 - Vol 34 (Zone confinée 30)	Prélevement négatif
002QK000747-20 n°33 - 1 (P33)	R+1 - Vol 34 (Zone confinée 30)	Prélevement négatif
002QK000747-22 n°38 - 1 (P38)	R+1 - Vol 33 (Zone confinée 29)	Prélevement positif
002QK000747-22 n°39 - 1 (P39)	R+1 - Vol 33 (Zone confinée 29)	Prélevement positif
002QK000747-23 n°56 - 1 (P56)	R+1 - Cité - Vol 37 (Bureau 5)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°57 - 1 (P57)	R+1 - Cité - Vol 40 (Bureau 8)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°58 - 1 (P58)	R+1 - Cité - Vol 55 (Distribution 2)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°59 - 1 (P59)	R+1 - Cité - Vol 55 (Distribution 2)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°60 - 1 (P60)	R+1 - Cité - Vol 38 (Bureau 6)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°61 - 1 (P61)	R+1 - Cité - Vol 38 (Bureau 6)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°62 - 1 (P62)	R+1 - Cité - Vol 55 (Distribution 2)	Prélevement négatif

002QK000747-23 n°63 - 1 (P63)	R+1 - Cité - Vol 38 (Bureau 6)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°64 - 1 (P64)	R+1 - Cité - Vol 38 (Bureau 6)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°65 - 1 (P65)	R+1 - Cité - Vol 37 (Bureau 5)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°66 - 1 (P66)	R+1 - Cité - Vol 38 (Bureau 6)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°166 - 1 (P166)	R+1 - Cité - Vol 295 (Hall)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°167 - 1 (P167)	R+1 - Cité - Vol 295 (Hall)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°168 - 1 (P168)	R+1 - Cité - Vol 52 (Cage escalier 1)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°169 - 1 (P169)	R+1 - Cité - Vol 52 (Cage escalier 1)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°170 - 1 (P170)	R+1 - Cité - Vol 52 (Cage escalier 1)	Prélevement négatif
S75 - 1 (S75)	R+1 - Cité - Vol 37 (Bureau 5)	Absence : pas d'amiante par nature
002QK000747-22 n°40 - 1 (P40)	R+2 - Vol 32 (Zone confinée 28)	Prélevement positif
002QK000747-22 n°41 - 1 (P41)	R+2 - Vol 32 (Zone confinée 28)	Prélevement positif
002QK000747-23 n°67 - 1 (P67)	R+2 - Cité - Vol 70 (Bureau 31)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°68 - 1 (P68)	R+2 - Cité - Vol 59 (Bureau 20)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°69 - 1 (P69)	R+2 - Cité - Vol 67 (Bureau 28)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°70 - 1 (P70)	R+2 - Cité - Vol 71 (Distribution 3)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°71 - 1 (P71)	R+2 - Cité - Vol 70 (Bureau 31)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°72 - 1 (P72)	R+2 - Cité - Vol 70 (Bureau 31)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°73 - 1 (P73)	R+2 - Cité - Vol 70 (Bureau 31)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°74 - 1 (P74)	R+2 - Cité - Vol 71 (Distribution 3)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°75 - 1 (P75)	R+2 - Cité - Vol 63 (Bureau 24)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°76 - 1 (P76)	R+2 - Cité - Vol 70 (Bureau 31)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°77 - 1 (P77)	R+2 - Cité - Vol 70 (Bureau 31)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°78 - 1 (P78)	R+2 - Cité - Vol 59 (Bureau 20)	Prélevement négatif
002QK000747-20 n°24 - 1 (P24)	R+3 - Vol 30 (Zone confinée 26)	Prélevement négatif
002QK000747-20 n°25 - 1 (P25)	R+3 - Vol 30 (Zone confinée 26)	Prélevement négatif
002QK000747-20 n°26 - 1 (P26)	R+3 - Vol 30 (Zone confinée 26)	Prélevement négatif
002QK000747-22 n°42 - 1 (P42)	R+3 - Vol 30 (Zone confinée 26)	Prélevement positif
002QK000747-22 n°43 - 1 (P43)	R+3 - Vol 30 (Zone confinée 26)	Prélevement positif
002QK000747-22 n°44 - 1 (P44)	R+3 - Vol 30 (Zone confinée 26)	Prélevement négatif

002QK000747-22 n°45 - 1 (P45)	R+3 - Vol 30 (Zone confinée 26)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°79 - 1 (P79)	R+3 - Cité - Vol 74 (Bureau 32)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°80 - 1 (P80)	R+3 - Cité - Vol 95 (Distribution 4)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°81 - 1 (P81)	R+3 - Cité - Vol 95 (Distribution 4)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°82 - 1 (P82)	R+3 - Cité - Vol 95 (Distribution 4)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°83 - 1 (P83)	R+3 - Cité - Vol 74 (Bureau 32)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°84 - 1 (P84)	R+3 - Cité - Vol 74 (Bureau 32)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°85 - 1 (P85)	R+3 - Cité - Vol 74 (Bureau 32)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°86 - 1 (P86)	R+3 - Cité - Vol 94 (Bureau 52)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°87 - 1 (P87)	R+3 - Cité - Vol 94 (Bureau 52)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°88 - 1 (P88)	R+3 - Cité - Vol 74 (Bureau 32)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°89 - 1 (P89)	R+3 - Cité - Vol 95 (Distribution 4)	Prélevement négatif
002QK000747-20 n°21 - 1 (P21)	R+4 - Vol 27 (Zone confinée 23)	Prélevement négatif
002QK000747-20 n°22 - 1 (P22)	R+4 - Vol 27 (Zone confinée 23)	Prélevement négatif
002QK000747-20 n°23 - 1 (P23)	R+4 - Vol 27 (Zone confinée 23)	Prélevement négatif
002QK000747-22 n°46 - 1 (P46)	R+4 - Vol 28 (Zone confinée 24)	Prélevement négatif
002QK000747-22 n°47 - 1 (P47)	R+4 - Vol 28 (Zone confinée 24)	Prélevement positif
002QK000747-23 n°90 - 1 (P90)	R+4 - Cité - Vol 116 (Bureau 70)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°91 - 1 (P91)	R+4 - Cité - Vol 97 (Bureau 53)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°92 - 1 (P92)	R+4 - Cité - Vol 119 (Distribution 5)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°93 - 1 (P93)	R+4 - Cité - Vol 116 (Bureau 70)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°94 - 1 (P94)	R+4 - Cité - Vol 99 (Bureau 55)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°95 - 1 (P95)	R+4 - Cité - Vol 116 (Bureau 70)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°96 - 1 (P96)	R+4 - Cité - Vol 116 (Bureau 70)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°97 - 1 (P97)	R+4 - Cité - Vol 116 (Bureau 70)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°98 - 1 (P98)	R+4 - Cité - Vol 116 (Bureau 70)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°99 - 1 (P99)	R+4 - Cité - Vol 97 (Bureau 53)	Prélevement négatif
002QK000747-20 n°17 - 1 (P17)	R+5 - Vol 25 (Zone confinée 21)	Prélevement négatif
002QK000747-20 n°18 - 1 (P18)	R+5 - Vol 25 (Zone confinée 21)	Prélevement négatif
002QK000747-20 n°19 - 1 (P19)	R+5 - Vol 25 (Zone confinée 21)	Prélevement négatif

002QK000747-20 n°20 - 1 (P20)	R+5 - Vol 25 (Zone confinée 21)	Prélevement négatif
002QK000747-22 n°48 - 1 (P48)	R+5 - Vol 26 (Zone confinée 22)	Prélevement positif
002QK000747-22 n°49 - 1 (P49)	R+5 - Vol 26 (Zone confinée 22)	Prélevement positif
002QK000747-23 n°111 - 1 (P111)	R+5 - Cité - Vol 169 (Salle de réunion 1)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°112 - 1 (P112)	R+5 - Cité - Vol 169 (Salle de réunion 1)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°113 - 1 (P113)	R+5 - Cité - Vol 169 (Salle de réunion 1)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°114 - 1 (P114)	R+5 - Cité - Vol 156 (Bureau 100)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°115 - 1 (P115)	R+5 - Cité - Vol 169 (Salle de réunion 1)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°116 - 1 (P116)	R+5 - Cité - Vol 156 (Bureau 100)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°117 - 1 (P117)	R+5 - Cité - Vol 169 (Salle de réunion 1)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°118 - 1 (P118)	R+5 - Cité - Vol 156 (Bureau 100)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°119 - 2 (P119)	R+5 - Cité - Vol 173 (Distribution 8)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°120 - 1 (P120)	R+5 - Cité - Vol 173 (Distribution 8)	Prélevement négatif
002QK000747-20 n°14 - 1 (P14)	R+6 - Vol 24 (Zone confinée 20)	Prélevement négatif
002QK000747-20 n°15 - 1 (P15)	R+6 - Vol 24 (Zone confinée 20)	Prélevement négatif
002QK000747-20 n°16 - 1 (P16)	R+6 - Vol 24 (Zone confinée 20)	Prélevement négatif
002QK000747-22 n°50 - 1 (P50)	R+6 - Vol 24 (Zone confinée 20)	Prélevement positif
002QK000747-22 n°51 - 1 (P51)	R+6 - Vol 24 (Zone confinée 20)	Prélevement positif
002QK000747-23 n°121 - 1 (P121)	R+6 - Cité - Vol 201 (Bureau 135)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°122 - 1 (P122)	R+6 - Cité - Vol 200 (Bureau 134)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°123 - 1 (P123)	R+6 - Cité - Vol 201 (Bureau 135)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°124 - 1 (P124)	R+6 - Cité - Vol 178 (Bureau 113)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°125 - 1 (P125)	R+6 - Cité - Vol 176 (Distribution 9)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°126 - 1 (P126)	R+6 - Cité - Vol 193 (Salle de réunion 2)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°127 - 1 (P127)	R+6 - Cité - Vol 193 (Salle de réunion 2)	Prélevement négatif
002QK000747-20 n°11 - 1 (P11)	R+7 - Vol 22 (Zone confinée 18)	Prélevement négatif
002QK000747-20 n°12 - 1 (P12)	R+7 - Vol 22 (Zone confinée 18)	Prélevement négatif
002QK000747-20 n°13 - 1 (P13)	R+7 - Vol 23 (Zone confinée 19)	Prélevement négatif
002QK000747-22 n°52 - 1 (P52)	R+7 - Vol 23 (Zone confinée 19)	Prélevement positif
002QK000747-22 n°53 - 1 (P53)	R+7 - Vol 23 (Zone confinée 19)	Prélevement positif

002QK000747-23 n°128 - 1 (P128)	R+7 - Cité - Vol 206 (Bureau 136)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°129 - 1 (P129)	R+7 - Cité - Vol 205 (Distribution 10)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°130 - 1 (P130)	R+7 - Cité - Vol 229 (Bureau 159)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°131 - 1 (P131)	R+7 - Cité - Vol 228 (Bureau 158)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°132 - 1 (P132)	R+7 - Cité - Vol 226 (Bureau 156)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°133 - 1 (P133)	R+7 - Cité - Vol 211 (Bureau 141)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°134 - 1 (P134)	R+7 - Cité - Vol 209 (Bureau 139)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°135 - 1 (P135)	R+7 - Cité - Vol 209 (Bureau 139)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°136 - 1 (P136)	R+7 - Cité - Vol 226 (Bureau 156)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°137 - 1 (P137)	R+7 - Cité - Vol 202 (Cage escalier 15)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°138 - 1 (P138)	R+7 - Cité - Vol 202 (Cage escalier 15)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°139 - 1 (P139)	R+7 - Cité - Vol 202 (Cage escalier 15)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°140 - 1 (P140)	R+7 - Cité - Vol 204 (Sanitaires 8)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°141 - 1 (P141)	R+7 - Cité - Vol 204 (Sanitaires 8)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°142 - 1 (P142)	R+7 - Cité - Vol 204 (Sanitaires 8)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°143 - 1 (P143)	R+7 - Cité - Vol 204 (Sanitaires 8)	Prélevement négatif
S711 - 1 (S711)	R+7 - Cité - Vol 205 (Distribution 10)	Absence : pas d'amiante par nature
002QK000747-20 n°8 - 1 (P8)	R+8 - Vol 20 (Zone confinée 16)	Prélevement négatif
002QK000747-20 n°9 - 1 (P9)	R+8 - Vol 21 (Zone confinée 17)	Prélevement négatif
002QK000747-20 n°10 - 1 (P10)	R+8 - Vol 20 (Zone confinée 16)	Prélevement négatif
002QK000747-22 n°54 - 1 (P54)	R+8 - Vol 21 (Zone confinée 17)	Prélevement positif
002QK000747-22 n°55 - 1 (P55)	R+8 - Vol 21 (Zone confinée 17)	Prélevement positif
002QK000747-23 n°144 - 1 (P144)	R+8 - Cité - Vol 233 (Salle de réunion 3)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°145 - 1 (P145)	R+8 - Cité - Vol 243 (Bureau 168)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°146 - 1 (P146)	R+8 - Cité - Vol 233 (Salle de réunion 3)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°147 - 1 (P147)	R+8 - Cité - Vol 246 (Bureau 172)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°148 - 1 (P148)	R+8 - Cité - Vol 234 (Bureau 160)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°149 - 1 (P149)	R+8 - Cité - Vol 249 (Local)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°150 - 1 (P150)	R+8 - Cité - Vol 240 (Bureau 165)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°151 - 1 (P151)	R+8 - Cité - Vol 249 (Local)	Prélevement négatif

002QK000747-23 n°152 - 1 (P152)	R+8 - Cité - Vol 246 (Bureau 172)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°153 - 1 (P153)	R+8 - Cité - Vol 240 (Bureau 165)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°154 - 1 (P154)	R+8 - Cité - Vol 265 (Distribution 12)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°155 - 1 (P155)	R+8 - Cité - Vol 259 (Salle à manger)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°156 - 1 (P156)	R+8 - Cité - Vol 294 (Distribution 13)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°157 - 1 (P157)	R+8 - Cité - Vol 294 (Distribution 13)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°158 - 1 (P158)	R+8 - Cité - Vol 294 (Distribution 13)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°159 - 1 (P159)	R+8 - Cité - Vol 285 (Bureau 205)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°160 - 1 (P160)	R+8 - Cité - Vol 285 (Bureau 205)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°161 - 1 (P161)	R+8 - Cité - Vol 267 (Bureau 187)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°162 - 1 (P162)	R+8 - Cité - Vol 285 (Bureau 205)	Prélevement positif
002QK000747-23 n°163 - 1 (P163)	R+8 - Cité - Vol 285 (Bureau 205)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°164 - 1 (P164)	R+8 - Cité - Vol 266 (Bureau 186)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°165 - 1 (P165)	R+8 - Cité - Vol 266 (Bureau 186)	Prélevement négatif
S902 - 1 (S902)	R+8 - Cité - Vol 244 (Bureau 170)	Absence : pas d'amiante par nature
S903 - 1 (S903)	R+8 - Cité - Vol 250 (Distribution 11)	Absence : pas d'amiante par nature
002QK000747-23 n°100 - 1 (P100)	RDC - Cité - Vol 140 (Bureau 87)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°101 - 1 (P101)	RDC - Cité - Vol 121 (Bureau 71)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°102 - 1 (P102)	RDC - Cité - Vol 140 (Bureau 87)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°103 - 1 (P103)	RDC - Cité - Vol 139 (Bureau 86)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°104 - 1 (P104)	RDC - Cité - Vol 140 (Bureau 87)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°105 - 1 (P105)	RDC - Cité - Vol 138 (Bureau 85)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°106 - 1 (P106)	RDC - Cité - Vol 140 (Bureau 87)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°107 - 1 (P107)	RDC - Cité - Vol 140 (Bureau 87)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°108 - 1 (P108)	RDC - Cité - Vol 135 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°109 - 1 (P109)	RDC - Cité - Vol 121 (Bureau 71)	Prélevement négatif
002QK000747-23 n°110 - 1 (P110)	RDC - Cité - Vol 135 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif



002QK000747-14 n°1 - 1 (P1) - Aile B - R+6 - Vol 17 (Bureau 2)



002QK000747-14 n°2 - 1 (P2) - Aile B - R+6 - Vol 17 (Bureau 2)



002QK000747-14 n°3 - 1 (P3) - Aile B - R+6 - Vol 17 (Bureau 2)



002QK000747-14 n°4 - 1 (P4) - Aile B - R+6 - Vol 17 (Bureau 2)



002QK000747-14 n°5 - 1 (P5) - Aile B - R+6 - Vol 17 (Bureau 2)



002QK000747-14 n°5 - 2 (P5) - Aile B - R+6 - Vol 17 (Bureau 2)



002QK000747-14 n°6 - 1 (P6) - Aile B - R+6 - Vol 18 (Bureau 3)



002QK000747-14 n°7 - 1 (P7) - Aile B - R+6 - Vol 19 (Distribution 1)



002QK000747-20 n°8 - 1 (P8) - R+8 - Vol 20 (Zone confinée 16)



002QK000747-20 n°9 - 1 (P9) - R+8 - Vol 21 (Zone confinée 17)



002QK000747-20 n°10 - 1 (P10) - R+8 - Vol 20 (Zone confinée 16)



002QK000747-20 n°11 - 1 (P11) - R+7 - Vol 22 (Zone confinée 18)




002QK000747-20 n°12 - 1 (P12) - R+7 - Vol 22 (Zone confinée 18)



002QK000747-20 n°13 - 1 (P13) - R+7 - Vol 23 (Zone confinée 19)



002QK000747-20 n°14 - 1 (P14) - R+6 - Vol 24 (Zone confinée 20)



002QK000747-20 n°15 - 1 (P15) - R+6 - Vol 24 (Zone confinée 20)



002QK000747-20 n°16 - 1 (P16) - R+6 - Vol 24 (Zone confinée 20)



002QK000747-20 n°17 - 1 (P17) - R+5 - Vol 25 (Zone confinée 21)



002QK000747-20 n°18 - 1 (P18) - R+5 - Vol 25 (Zone confinée 21)



002QK000747-20 n°19 - 1 (P19) - R+5 - Vol 25 (Zone confinée 21)



002QK000747-20 n°20 - 1 (P20) - R+5 - Vol 25 (Zone confinée 21)



002QK000747-20 n°21 - 1 (P21) - R+4 - Vol 27 (Zone confinée 23)



002QK000747-20 n°22 - 1 (P22) - R+4 - Vol 27 (Zone confinée 23)



002QK000747-20 n°23 - 1 (P23) - R+4 - Vol 27 (Zone confinée 23)




002QK000747-20 n°24 - 1 (P24) - R+3 - Vol 30 (Zone confinée 26)



002QK000747-20 n°25 - 1 (P25) - R+3 - Vol 30 (Zone confinée 26)



002QK000747-20 n°26 - 1 (P26) - R+3 - Vol 30 (Zone confinée 26)



002QK000747-20 n°31 - 1 (P31) - R+1 - Vol 34 (Zone confinée 30)



002QK000747-20 n°32 - 1 (P32) - R+1 - Vol 34 (Zone confinée 30)



002QK000747-20 n°33 - 1 (P33) - R+1 - Vol 34 (Zone confinée 30)



002QK000747-21 n°34 - 4 (P34) - Aile C - RDC - Vol 36 (Bureau 4)



002QK000747-21 n°34 - 2 (P34) - Aile C - RDC - Vol 36 (Bureau 4)



002QK000747-21 n°35 - 4 (P35) - Aile C - RDC - Vol 36 (Bureau 4)



002QK000747-21 n°35 - 2 (P35) - Aile C - RDC - Vol 36 (Bureau 4)



002QK000747-22 n°36 - 1 (P36) - Aile C - RDC - Vol 36 (Bureau 4)



002QK000747-22 n°37 - 1 (P37) - Aile C - RDC - Vol 36 (Bureau 4)



002QK000747-22 n°38 - 1 (P38) - R+1 - Vol 33 (Zone confinée 29)



002QK000747-22 n°39 - 1 (P39) - R+1 - Vol 33 (Zone confinée 29)



002QK000747-22 n°40 - 1 (P40) - R+2 - Vol 32 (Zone confinée 28)



002QK000747-22 n°41 - 1 (P41) - R+2 - Vol 32 (Zone confinée 28)



002QK000747-22 n°42 - 1 (P42) - R+3 - Vol 30 (Zone confinée 26)



002QK000747-22 n°43 - 1 (P43) - R+3 - Vol 30 (Zone confinée 26)



002QK000747-22 n°44 - 1 (P44) - R+3 - Vol 30 (Zone confinée 26)



002QK000747-22 n°45 - 1 (P45) - R+3 - Vol 30 (Zone confinée 26)



002QK000747-22 n°46 - 1 (P46) - R+4 - Vol 28 (Zone confinée 24)



002QK000747-22 n°47 - 1 (P47) - R+4 - Vol 28 (Zone confinée 24)



002QK000747-22 n°48 - 1 (P48) - R+5 - Vol 26 (Zone confinée 22)



002QK000747-22 n°49 - 1 (P49) - R+5 - Vol 26 (Zone confinée 22)



002QK000747-22 n°50 - 1 (P50) - R+6 - Vol 24 (Zone confinée 20)



002QK000747-22 n°51 - 1 (P51) - R+6 - Vol 24 (Zone confinée 20)



002QK000747-22 n°52 - 1 (P52) - R+7 - Vol 23 (Zone confinée 19)



002QK000747-22 n°53 - 1 (P53) - R+7 - Vol 23 (Zone confinée 19)



002QK000747-22 n°54 - 1 (P54) - R+8 - Vol 21 (Zone confinée 17)



002QK000747-22 n°55 - 1 (P55) - R+8 - Vol 21 (Zone confinée 17)



002QK000747-23 n°56 - 1 (P56) - R+1 - Cité - Vol 37 (Bureau 5)



002QK000747-23 n°57 - 1 (P57) - R+1 - Cité - Vol 40 (Bureau 8)



002QK000747-23 n°58 - 1 (P58) - R+1 - Cité - Vol 55 (Distribution 2)



002QK000747-23 n°59 - 1 (P59) - R+1 - Cité - Vol 55 (Distribution 2)



002QK000747-23 n°60 - 1 (P60) - R+1 - Cité - Vol 38 (Bureau 6)



002QK000747-23 n°61 - 1 (P61) - R+1 - Cité - Vol 38 (Bureau 6)



002QK000747-23 n°62 - 1 (P62) - R+1 - Cité - Vol 55 (Distribution 2)



002QK000747-23 n°63 - 1 (P63) - R+1 - Cité - Vol 38 (Bureau 6)



002QK000747-23 n°64 - 1 (P64) - R+1 - Cité - Vol 38 (Bureau 6)



002QK000747-23 n°65 - 1 (P65) - R+1 - Cité - Vol 37 (Bureau 5)



002QK000747-23 n°66 - 1 (P66) - R+1 - Cité - Vol 38 (Bureau 6)



002QK000747-23 n°67 - 1 (P67) - R+2 - Cité - Vol 70 (Bureau 31)



002QK000747-23 n°68 - 1 (P68) - R+2 - Cité - Vol 59 (Bureau 20)



002QK000747-23 n°69 - 1 (P69) - R+2 - Cité - Vol 67 (Bureau 28)



002QK000747-23 n°70 - 1 (P70) - R+2 - Cité - Vol 71 (Distribution 3)



002QK000747-23 n°71 - 1 (P71) - R+2 - Cité - Vol 70 (Bureau 31)



002QK000747-23 n°72 - 1 (P72) - R+2 - Cité - Vol 70 (Bureau 31)



002QK000747-23 n°73 - 1 (P73) - R+2 - Cité - Vol 70 (Bureau 31)



002QK000747-23 n°74 - 1 (P74) - R+2 - Cité - Vol 71 (Distribution 3)



002QK000747-23 n°75 - 1 (P75) - R+2 - Cité - Vol 63 (Bureau 24)



002QK000747-23 n°76 - 1 (P76) - R+2 - Cité - Vol 70 (Bureau 31)



002QK000747-23 n°77 - 1 (P77) - R+2 - Cité - Vol 70 (Bureau 31)



002QK000747-23 n°78 - 1 (P78) - R+2 - Cité - Vol 59 (Bureau 20)




002QK000747-23 n°79 - 1 (P79) - R+3 - Cité - Vol 74 (Bureau 32)



002QK000747-23 n°80 - 1 (P80) - R+3 - Cité - Vol 95 (Distribution 4)



002QK000747-23 n°81 - 1 (P81) - R+3 - Cité - Vol 95 (Distribution 4)



002QK000747-23 n°82 - 1 (P82) - R+3 - Cité - Vol 95 (Distribution 4)



002QK000747-23 n°83 - 1 (P83) - R+3 - Cité - Vol 74 (Bureau 32)



002QK000747-23 n°84 - 1 (P84) - R+3 - Cité - Vol 74 (Bureau 32)



002QK000747-23 n°85 - 1 (P85) - R+3 - Cité - Vol 74 (Bureau 32)



002QK000747-23 n°86 - 1 (P86) - R+3 - Cité - Vol 94 (Bureau 52)



002QK000747-23 n°87 - 1 (P87) - R+3 - Cité - Vol 94 (Bureau 52)



002QK000747-23 n°88 - 1 (P88) - R+3 - Cité - Vol 74 (Bureau 32)



002QK000747-23 n°89 - 1 (P89) - R+3 - Cité - Vol 95 (Distribution 4)



002QK000747-23 n°90 - 1 (P90) - R+4 - Cité - Vol 116 (Bureau 70)



002QK000747-23 n°91 - 1 (P91) - R+4 - Cité - Vol 97 (Bureau 53)



002QK000747-23 n°92 - 1 (P92) - R+4 - Cité - Vol 119 (Distribution 5)



002QK000747-23 n°93 - 1 (P93) - R+4 - Cité - Vol 116 (Bureau 70)



002QK000747-23 n°94 - 1 (P94) - R+4 - Cité - Vol 99 (Bureau 55)



002QK000747-23 n°95 - 1 (P95) - R+4 - Cité - Vol 116 (Bureau 70)



002QK000747-23 n°96 - 1 (P96) - R+4 - Cité - Vol 116 (Bureau 70)



002QK000747-23 n°97 - 1 (P97) - R+4 - Cité - Vol 116 (Bureau 70)



002QK000747-23 n°98 - 1 (P98) - R+4 - Cité - Vol 116 (Bureau 70)



002QK000747-23 n°99 - 1 (P99) - R+4 - Cité - Vol 97 (Bureau 53)



002QK000747-23 n°100 - 1 (P100) - RDC - Cité - Vol 140 (Bureau 87)



002QK000747-23 n°101 - 1 (P101) - RDC - Cité - Vol 121 (Bureau 71)



002QK000747-23 n°102 - 1 (P102) - RDC - Cité - Vol 140 (Bureau 87)




002QK000747-23 n°103 - 1 (P103) - RDC - Cité - Vol 139 (Bureau 86)



002QK000747-23 n°104 - 1 (P104) - RDC - Cité - Vol 140 (Bureau 87)



002QK000747-23 n°105 - 1 (P105) - RDC - Cité - Vol 138 (Bureau 85)



002QK000747-23 n°106 - 1 (P106) - RDC - Cité - Vol 140 (Bureau 87)



002QK000747-23 n°107 - 1 (P107) - RDC - Cité - Vol 140 (Bureau 87)



002QK000747-23 n°108 - 1 (P108) - RDC - Cité - Vol 135 (Hall d'entrée)



002QK000747-23 n°109 - 1 (P109) - RDC - Cité - Vol 121 (Bureau 71)



002QK000747-23 n°110 - 1 (P110) - RDC - Cité - Vol 135 (Hall d'entrée)



002QK000747-23 n°111 - 1 (P111) - R+5 - Cité - Vol 169 (Salle de réunion 1)



002QK000747-23 n°112 - 1 (P112) - R+5 - Cité - Vol 169 (Salle de réunion 1)



002QK000747-23 n°113 - 1 (P113) - R+5 - Cité - Vol 169 (Salle de réunion 1)



002QK000747-23 n°114 - 1 (P114) - R+5 - Cité - Vol 156 (Bureau 100)



002QK000747-23 n°115 - 1 (P115) - R+5 - Cité - Vol 169 (Salle de réunion 1)



002QK000747-23 n°116 - 1 (P116) - R+5 - Cité - Vol 156 (Bureau 100)



002QK000747-23 n°117 - 1 (P117) - R+5 - Cité - Vol 169 (Salle de réunion 1)



002QK000747-23 n°118 - 1 (P118) - R+5 - Cité - Vol 156 (Bureau 100)



002QK000747-23 n°119 - 2 (P119) - R+5 - Cité - Vol 173 (Distribution 8)



002QK000747-23 n°120 - 1 (P120) - R+5 - Cité - Vol 173 (Distribution 8)



002QK000747-23 n°121 - 1 (P121) - R+6 - Cité - Vol 201 (Bureau 135)



002QK000747-23 n°122 - 1 (P122) - R+6 - Cité - Vol 200 (Bureau 134)



002QK000747-23 n°123 - 1 (P123) - R+6 - Cité - Vol 201 (Bureau 135)



002QK000747-23 n°124 - 1 (P124) - R+6 - Cité - Vol 178 (Bureau 113)



002QK000747-23 n°125 - 1 (P125) - R+6 - Cité - Vol 176 (Distribution 9)



002QK000747-23 n°126 - 1 (P126) - R+6 - Cité - Vol 193 (Salle de réunion 2)



002QK000747-23 n°127 - 1 (P127) - R+6 - Cité - Vol 193 (Salle de réunion 2)



002QK000747-23 n°128 - 1 (P128) - R+7 - Cité - Vol 206 (Bureau 136)



002QK000747-23 n°129 - 1 (P129) - R+7 - Cité - Vol 205 (Distribution 10)



002QK000747-23 n°130 - 1 (P130) - R+7 - Cité - Vol 229 (Bureau 159)



002QK000747-23 n°131 - 1 (P131) - R+7 - Cité - Vol 228 (Bureau 158)



002QK000747-23 n°132 - 1 (P132) - R+7 - Cité - Vol 226 (Bureau 156)



002QK000747-23 n°133 - 1 (P133) - R+7 - Cité - Vol 211 (Bureau 141)



002QK000747-23 n°134 - 1 (P134) - R+7 - Cité - Vol 209 (Bureau 139)



002QK000747-23 n°135 - 1 (P135) - R+7 - Cité - Vol 209 (Bureau 139)



002QK000747-23 n°136 - 1 (P136) - R+7 - Cité - Vol 226 (Bureau 156)



002QK000747-23 n°137 - 1 (P137) - R+7 - Cité - Vol 202 (Cage escalier 15)



002QK000747-23 n°138 - 1 (P138) - R+7 - Cité - Vol 202 (Cage escalier 15)



002QK000747-23 n°139 - 1 (P139) - R+7 - Cité - Vol 202 (Cage escalier 15)



002QK000747-23 n°140 - 1 (P140) - R+7 - Cité - Vol 204 (Sanitaires 8)



002QK000747-23 n°141 - 1 (P141) - R+7 - Cité - Vol 204 (Sanitaires 8)



002QK000747-23 n°142 - 1 (P142) - R+7 - Cité - Vol 204 (Sanitaires 8)



002QK000747-23 n°143 - 1 (P143) - R+7 - Cité - Vol 204 (Sanitaires 8)



002QK000747-23 n°144 - 1 (P144) - R+8 - Cité - Vol 233 (Salle de réunion 3)



002QK000747-23 n°145 - 1 (P145) - R+8 - Cité - Vol 243 (Bureau 168)



002QK000747-23 n°146 - 1 (P146) - R+8 - Cité - Vol 233 (Salle de réunion 3)



002QK000747-23 n°147 - 1 (P147) - R+8 - Cité - Vol 246 (Bureau 172)



002QK000747-23 n°148 - 1 (P148) - R+8 - Cité - Vol 234 (Bureau 160)



002QK000747-23 n°149 - 1 (P149) - R+8 - Cité - Vol 249 (Local)



002QK000747-23 n°150 - 1 (P150) - R+8 - Cité - Vol 240 (Bureau 165)



002QK000747-23 n°151 - 1 (P151) - R+8 - Cité - Vol 249 (Local)



002QK000747-23 n°152 - 1 (P152) - R+8 - Cité - Vol 246 (Bureau 172)



002QK000747-23 n°153 - 1 (P153) - R+8 - Cité - Vol 240 (Bureau 165)



002QK000747-23 n°154 - 1 (P154) - R+8 - Cité - Vol 265 (Distribution 12)



002QK000747-23 n°155 - 1 (P155) - R+8 - Cité - Vol 259 (Salle à manger)



002QK000747-23 n°156 - 1 (P156) - R+8 - Cité - Vol 294 (Distribution 13)



002QK000747-23 n°157 - 1 (P157) - R+8 - Cité - Vol 294 (Distribution 13)



002QK000747-23 n°158 - 1 (P158) - R+8 - Cité - Vol 294 (Distribution 13)



002QK000747-23 n°159 - 1 (P159) - R+8 - Cité - Vol 285 (Bureau 205)



002QK000747-23 n°160 - 1 (P160) - R+8 - Cité - Vol 285 (Bureau 205)



002QK000747-23 n°161 - 1 (P161) - R+8 - Cité - Vol 267 (Bureau 187)



002QK000747-23 n°162 - 1 (P162) - R+8 - Cité - Vol 285 (Bureau 205)



002QK000747-23 n°163 - 1 (P163) - R+8 - Cité - Vol 285 (Bureau 205)



002QK000747-23 n°164 - 1 (P164) - R+8 - Cité - Vol 266 (Bureau 186)



002QK000747-23 n°165 - 1 (P165) - R+8 - Cité - Vol 266 (Bureau 186)



002QK000747-23 n°166 - 1 (P166) - R+1 - Cité - Vol 295 (Hall)



002QK000747-23 n°167 - 1 (P167) - R+1 - Cité - Vol 295 (Hall)



002QK000747-23 n°168 - 1 (P168) - R+1 - Cité - Vol 52 (Cage escalier 1)




002QK000747-23 n°169 - 1 (P169) - R+1 - Cité - Vol 52 (Cage escalier 1)




002QK000747-23 n°170 - 1 (P170) - R+1 - Cité - Vol 52 (Cage escalier 1)




S1 - 1 (S1) - Aile B - R+6 - Vol 17 (Bureau 2)



S75 - 1 (S75) - R+1 - Cité - Vol 37 (Bureau 5)



S711 - 1 (S711) - R+7 - Cité - Vol 205 (Distribution 10)



S902 - 1 (S902) - R+8 - Cité - Vol 244 (Bureau 170)



S903 - 1 (S903) - R+8 - Cité - Vol 250 (Distribution 11)

ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA LISTE B

Réf commande : 002QK000747-23
Materiau : Dalles plastiques
Réf mesure : P7
Destination du local :
Date évaluation : 16/07/2024
Local ou zone homogène :
Batiment : Vol 19 (Distribution 1)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	**Résultat**
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat : **Evaluation périodique**
Commentaire :

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) :

Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA LISTE B

Réf commande : 002QK000747-23
Materiau : Dalles plastiques
Réf mesure : P39
Destination du local :
Date évaluation : 16/07/2024
Local ou zone homogène :
Batiment : Vol 33 (Zone confinée 29)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	**Résultat**
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat : **Evaluation périodique**
Commentaire :

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) :

Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA LISTE B

Réf commande : 002QK000747-23

Materiau : Dalles plastiques

Réf mesure : P41

Destination du local :


Date évaluation : 16/07/2024

Local ou zone homogène :

Batiment :

Vol 32
(Zone confinée 28), Vol 31
(Zone confinée 27)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	**Résultat**



Résultat : **Evaluation périodique**

Commentaire :

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) :

Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA LISTE B

Réf commande : 002QK000747-23

Materiau : Dalles plastiques

Réf mesure : P43

Destination du local :

Date évaluation : 16/07/2024

Local ou zone homogène :

Batiment :

Vol 30
(Zone confinée 26), Vol 29
(Zone confinée 25)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	**Résultat**
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat : **Evaluation périodique**

Commentaire :

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) :

Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA LISTE B

Réf commande : 002QK000747-23
Materiau : Dalles plastiques
Réf mesure : P47
Destination du local :
Date évaluation : 16/07/2024
Local ou zone homogène :
Batiment : Vol 28 (Zone confinée 24)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	**Résultat**
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat : **Evaluation périodique**
Commentaire :

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) :

Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA LISTE B

Réf commande : 002QK000747-23
Materiau : Dalles plastiques
Réf mesure : P49
Destination du local :
Date évaluation : 16/07/2024
Local ou zone homogène :
Batiment : Vol 26 (Zone confinée 22)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	**Résultat**
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat : **Evaluation périodique**
Commentaire :

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) :

Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA LISTE B

Réf commande : 002QK000747-23

Materiau : Dalles plastiques

Réf mesure : P51

Destination du local :

Date évaluation : 16/07/2024

Local ou zone homogène :

Batiment :

Vol 24
(Zone confinée 20), Vol 35
(Zone confinée 31)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	**Résultat**
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat : **Evaluation périodique**

Commentaire :

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) :

Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA LISTE B

Réf commande : 002QK000747-23

Materiau : Dalles plastiques

Réf mesure : P53

Destination du local :

Date évaluation : 16/07/2024

Local ou zone homogène :

Batiment :

Vol 23
(Zone confinée 19), Vol 22
(Zone confinée 18)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	**Résultat**
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat : **Evaluation périodique**

Commentaire :

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) :

Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA LISTE B

Réf commande : 002QK000747-23

Materiau : Dalles plastiques

Réf mesure : P55

Destination du local :

Date évaluation : 16/07/2024

Local ou zone homogène :

Batiment :

Vol 21
(Zone confinée 17), Vol 20
(Zone confinée 16)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	**Résultat**
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat : **Evaluation périodique**

Commentaire :

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) :

Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA LISTE B

Réf commande : 002QK000747-23

Réf mesure : P162

Date évaluation : 16/07/2024

Batiment :


Materiau : Dalles plastiques

Destination du local :

Local ou zone homogène :

Vol 285
(Bureau 205), Vol 266
(Bureau 186), Vol 267
(Bureau 187), Vol 268
(Bureau 188), Vol 269
(Bureau 189), Vol 270
(Bureau 190), Vol 271
(Bureau 191), Vol 272
(Bureau 192), Vol 273
(Bureau 193), Vol 274
(Bureau 194), Vol 275
(Bureau 195), Vol 276
(Bureau 196), Vol 277
(Bureau 197), Vol 278
(Bureau 198), Vol 279
(Bureau 199), Vol 280
(Bureau 200), Vol 281
(Bureau 201), Vol 282
(Bureau 202), Vol 283
(Bureau 203), Vol 284
(Bureau 204), Vol 286
(Bureau 206), Vol 287
(Bureau 207), Vol 288
(Bureau 208), Vol 289
(Bureau 209), Vol 290
(Bureau 210), Vol 291
(Bureau 211), Vol 292
(Bureau 212), Vol 293
(Bureau 213), Vol 294
(Distribution 13)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	**Résultat**



Résultat : **Evaluation périodique**

Commentaire :

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) :

Cette évaluation consiste à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
002QK000747-14 n°1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc - -	Aile B - R+6 - Vol 17 (Bureau 2)	
002QK000747-14 n°2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Marron / Rose - -	Aile B - R+6 - Vol 17 (Bureau 2)	
002QK000747-14 n°3	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Papier peint / Peinture / Enduit / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Beige / Beige / Rose - -	Aile B - R+6 - Vol 17 (Bureau 2)	
002QK000747-14 n°4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - -	Aile B - R+6 - Vol 17 (Bureau 2)	
002QK000747-14 n°5	Equipements divers et accessoires	Radiateurs	Laine - Souple Fibreux - Blanc - -	Aile B - R+6 - Vol 17 (Bureau 2)	
002QK000747-14 n°6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Rose - -	Aile B - R+6 - Vol 18 (Bureau 3)	
002QK000747-14 n°7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir - -	Aile B - R+6 - Vol 19 (Distribution 1)	
002QK000747-20 n°8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - -	R+8 - Vol 20 (Zone confinée 16)	
002QK000747-20 n°9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Papier peint / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc - Cloison -	R+8 - Vol 21 (Zone confinée 17)	
002QK000747-20 n°10	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Mortier - Dur - Gris - -	R+8 - Vol 20 (Zone confinée 16)	
002QK000747-20 n°11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Vert / Blanc - Porteur -	R+7 - Vol 22 (Zone confinée 18)	
002QK000747-20 n°12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc - Cloison -	R+7 - Vol 22 (Zone confinée 18)	

002QK000747-20 n°13	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment - Dur - Gris - -	R+7 - Vol 23 (Zone confinée 19)
002QK000747-20 n°14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Vert / Beige / Blanc Beige - Cloison -	R+6 - Vol 24 (Zone confinée 20)
002QK000747-20 n°15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc - Porteur -	R+6 - Vol 24 (Zone confinée 20)
002QK000747-20 n°16	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment - Effritable - Gris - -	R+6 - Vol 24 (Zone confinée 20)
002QK000747-20 n°17	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc - -	R+5 - Vol 25 (Zone confinée 21)
002QK000747-20 n°18	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Vert / Blanc / Blanc - Cloison -	R+5 - Vol 25 (Zone confinée 21)
002QK000747-20 n°19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige Vert / Beige / Blanc - Porteur -	R+5 - Vol 25 (Zone confinée 21)
002QK000747-20 n°20	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment - Effritable - Beige Gris - -	R+5 - Vol 25 (Zone confinée 21)
002QK000747-20 n°21	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc - -	R+4 - Vol 27 (Zone confinée 23)
002QK000747-20 n°22	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - Porteur -	R+4 - Vol 27 (Zone confinée 23)
002QK000747-20 n°23	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment - Effritable - Gris - -	R+4 - Vol 27 (Zone confinée 23)
002QK000747-20 n°24	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc - Cloison -	R+3 - Vol 30 (Zone confinée 26)
002QK000747-20 n°25	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Vert / Blanc / Blanc - Porteur -	R+3 - Vol 30 (Zone confinée 26)
002QK000747-20 n°26	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment - Effritable - Beige Gris - -	R+3 - Vol 30 (Zone confinée 26)
002QK000747-20 n°27	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - Cloison -	R+2 - Vol 31 (Zone confinée 27)

002QK000747-20 n°28	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - Porteur -	R+2 - Vol 31 (Zone confinée 27)
002QK000747-20 n°29	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment / Mortier - Effritable / Effritable - Gris / Gris - -	R+2 - Vol 31 (Zone confinée 27)
002QK000747-20 n°30	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - -	R+2 - Vol 31 (Zone confinée 27)
002QK000747-20 n°31	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - Cloison -	R+1 - Vol 34 (Zone confinée 30)
002QK000747-20 n°32	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - Porteur -	R+1 - Vol 34 (Zone confinée 30)
002QK000747-20 n°33	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment - Effritable - Gris - -	R+1 - Vol 34 (Zone confinée 30)
002QK000747-21 n°34	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Blanc / Blanc - -	Aile C - RDC - Vol 36 (Bureau 4)
002QK000747-21 n°35	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Gris Blanc / Blanc Beige - -	Aile C - RDC - Vol 36 (Bureau 4)
002QK000747-22 n°36 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit effritable blanc, peinture effritable beige, colle souple fibreux jaune - -	Aile C - RDC - Vol 36 (Bureau 4)
002QK000747-22 n°36 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Faux plafond effritable fibreux marron - -	Aile C - RDC - Vol 36 (Bureau 4)
002QK000747-22 n°37	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre - -	Aile C - RDC - Vol 36 (Bureau 4)
002QK000747-22 n°38	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol - -	R+1 - Vol 33 (Zone confinée 29)
002QK000747-22 n°39	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques - -	R+1 - Vol 33 (Zone confinée 29)
002QK000747-22 n°40	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol - -	R+2 - Vol 32 (Zone confinée 28)
002QK000747-22 n°41	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques - -	R+2 - Vol 32 (Zone confinée 28)
002QK000747-22 n°42	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol - -	R+3 - Vol 30 (Zone confinée 26)
002QK000747-22 n°43	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques - -	R+3 - Vol 30 (Zone confinée 26)
002QK000747-22 n°44	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques - -	R+3 - Vol 30 (Zone confinée 26)
002QK000747-22 n°45	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol - -	R+3 - Vol 30 (Zone confinée 26)
002QK000747-22 n°46	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol - -	R+4 - Vol 28 (Zone confinée 24)

002QK000747-22 n°47	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques - -	R+4 - Vol 28 (Zone confinée 24)
002QK000747-22 n°48	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol - -	R+5 - Vol 26 (Zone confinée 22)
002QK000747-22 n°49	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques - -	R+5 - Vol 26 (Zone confinée 22)
002QK000747-22 n°50	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol - -	R+6 - Vol 24 (Zone confinée 20)
002QK000747-22 n°51	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques - -	R+6 - Vol 24 (Zone confinée 20)
002QK000747-22 n°52	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol - -	R+7 - Vol 23 (Zone confinée 19)
002QK000747-22 n°53	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques - -	R+7 - Vol 23 (Zone confinée 19)
002QK000747-22 n°54	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol - -	R+8 - Vol 21 (Zone confinée 17)
002QK000747-22 n°55	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques - -	R+8 - Vol 21 (Zone confinée 17)
P56	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Papier / Peinture / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc - -	R+1 - Cité - Vol 37 (Bureau 5)
P57	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Papier / Peinture / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Blanc Beige / Blanc / Blanc - -	R+1 - Cité - Vol 40 (Bureau 8)
P58	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige - -	R+1 - Cité - Vol 55 (Distribution 2)
P59	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc - -	R+1 - Cité - Vol 55 (Distribution 2)
P60	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc - -	R+1 - Cité - Vol 38 (Bureau 6)
P61	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc - Doublage brique -	R+1 - Cité - Vol 38 (Bureau 6)
P62	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Papier peint / Matériau / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Beige Vert / Beige / Gris / Blanc - -	R+1 - Cité - Vol 55 (Distribution 2)

P63	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Papier / Matériau / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc Vert / Beige / Gris / Blanc - -	R+1 - Cité - Vol 38 (Bureau 6)
P64	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc - -	R+1 - Cité - Vol 38 (Bureau 6)
P65	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc - -	R+1 - Cité - Vol 37 (Bureau 5)
P66	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Laine / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Gris - -	R+1 - Cité - Vol 38 (Bureau 6)
P67	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Papier / Peinture / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc / Blanc - -	R+2 - Cité - Vol 70 (Bureau 31)
P68	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Papier / Peinture / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc / Blanc - -	R+2 - Cité - Vol 59 (Bureau 20)
P69	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris - -	R+2 - Cité - Vol 67 (Bureau 28)
P70	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Faux plafond - Effritable / Fibreux - Blanc / Beige - -	R+2 - Cité - Vol 71 (Distribution 3)
P71	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Toile / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc - -	R+2 - Cité - Vol 70 (Bureau 31)
P72	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc Vert / Blanc / Blanc - -	R+2 - Cité - Vol 70 (Bureau 31)

P73	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc Vert / Blanc / Blanc - Doublage brique -	R+2 - Cité - Vol 70 (Bureau 31)
P74	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Marron / Blanc - Cloisons pièces sèches -	R+2 - Cité - Vol 71 (Distribution 3)
P75	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Marron / Blanc - Cloisons pièces sèches -	R+2 - Cité - Vol 63 (Bureau 24)
P76	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Laine - Souple Fibreux - Blanc Noir - -	R+2 - Cité - Vol 70 (Bureau 31)
P77	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc - -	R+2 - Cité - Vol 70 (Bureau 31)
P78	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc - -	R+2 - Cité - Vol 59 (Bureau 20)
P79	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune - -	R+3 - Cité - Vol 74 (Bureau 32)
P80	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc - -	R+3 - Cité - Vol 95 (Distribution 4)
P81	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc - Porteurs pièces sèches -	R+3 - Cité - Vol 95 (Distribution 4)
P82	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Gris Beige / Beige - Poteaux pièces sèches -	R+3 - Cité - Vol 95 (Distribution 4)

P83	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Gris / Blanc / Marron / Blanc - Cloisons pièces sèches -	R+3 - Cité - Vol 74 (Bureau 32)
P84	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Laine - Souple Fibreux - Blanc Noir - -	R+3 - Cité - Vol 74 (Bureau 32)
P85	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Gris / Blanc - -	R+3 - Cité - Vol 74 (Bureau 32)
P86	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc - -	R+3 - Cité - Vol 94 (Bureau 52)
P87	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / Blanc - Cloisons pièces sèches -	R+3 - Cité - Vol 94 (Bureau 52)
P88	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc - -	R+3 - Cité - Vol 74 (Bureau 32)
P89	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier peint / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc Marron / Blanc - -	R+3 - Cité - Vol 95 (Distribution 4)
P90	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - -	R+4 - Cité - Vol 116 (Bureau 70)
P91	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - -	R+4 - Cité - Vol 97 (Bureau 53)
P92	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Faux plafond - Effritable / Fibreux Effritable - Blanc / Beige - -	R+4 - Cité - Vol 119 (Distribution 5)
P93	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc - Porteurs pièces seches -	R+4 - Cité - Vol 116 (Bureau 70)

P94	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Beige - Poteaux pièces seches -	R+4 - Cité - Vol 99 (Bureau 55)
P95	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / B - Cloisons pièces sèches -	R+4 - Cité - Vol 116 (Bureau 70)
P96	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Toile / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc - Cloisons pièces sèches -	R+4 - Cité - Vol 116 (Bureau 70)
P97	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Laine - Souple Fibreux - Blanc - -	R+4 - Cité - Vol 116 (Bureau 70)
P98	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Noir / Blanc - -	R+4 - Cité - Vol 116 (Bureau 70)
P99	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Noir / Blanc - -	R+4 - Cité - Vol 97 (Bureau 53)
P100	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre - Effritable - Blanc - -	RDC - Cité - Vol 140 (Bureau 87)
P101	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux plafond / Peinture - Fibreux Effritable / Effritable - Beige / Blanc - -	RDC - Cité - Vol 121 (Bureau 71)
P102	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Blanc - -	RDC - Cité - Vol 140 (Bureau 87)
P103	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Beige / Blanc - -	RDC - Cité - Vol 139 (Bureau 86)
P104	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - -	RDC - Cité - Vol 140 (Bureau 87)
P105	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige - Poteaux pièces sèches -	RDC - Cité - Vol 138 (Bureau 85)

P106	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc - Cloisons pièces sèches -	RDC - Cité - Vol 140 (Bureau 87)
P107	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - Cloisons pièces sèches -	RDC - Cité - Vol 140 (Bureau 87)
P108	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Gris - -	RDC - Cité - Vol 135 (Hall d'entrée)
P109	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc - -	RDC - Cité - Vol 121 (Bureau 71)
P110	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Laine - Souple Fibreux - Blanc - -	RDC - Cité - Vol 135 (Hall d'entrée)
P111	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Blanc - Porteurs pièces sèches -	R+5 - Cité - Vol 169 (Salle de réunion 1)
P112	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Toile / Enduit / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc - Poteaux pièces sèches -	R+5 - Cité - Vol 169 (Salle de réunion 1)
P113	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Papier peint / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Beige / Blanc - -	R+5 - Cité - Vol 169 (Salle de réunion 1)
P114	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Toile / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc - -	R+5 - Cité - Vol 156 (Bureau 100)
P115	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Beige - -	R+5 - Cité - Vol 169 (Salle de réunion 1)
P116	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc - -	R+5 - Cité - Vol 156 (Bureau 100)

P117	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Laine - Souple Fibreux - Blanc - -	R+5 - Cité - Vol 169 (Salle de réunion 1)
P118	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - -	R+5 - Cité - Vol 156 (Bureau 100)
P119	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - -	R+5 - Cité - Vol 173 (Distribution 8)
P120	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux plafond / Matériau - Fibreux Effritable / Effritable - Beige / Blanc - -	R+5 - Cité - Vol 173 (Distribution 8)
P121	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Toile / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / Blanc - Porteurs pièces sèches -	R+6 - Cité - Vol 201 (Bureau 135)
P122	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Marron / Blanc / Blanc - Poteaux pièces sèches -	R+6 - Cité - Vol 200 (Bureau 134)
P123	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Toile / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Beige / B - Cloisons pièces sèches -	R+6 - Cité - Vol 201 (Bureau 135)
P124	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - -	R+6 - Cité - Vol 178 (Bureau 113)
P125	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige - -	R+6 - Cité - Vol 176 (Distribution 9)
P126	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc - -	R+6 - Cité - Vol 193 (Salle de réunion 2)
P127	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Laine - Souple Fibreux - Beige - -	R+6 - Cité - Vol 193 (Salle de réunion 2)
P128	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Plâtre / Laine - Effritable / Fibreux Souple - Blanc / Jaune - -	R+7 - Cité - Vol 206 (Bureau 136)

P129	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige - -	R+7 - Cité - Vol 205 (Distribution 10)
P130	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Vert / Blanc / Blanc - Porteurs pièces sèches -	R+7 - Cité - Vol 229 (Bureau 159)
P131	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc - Poteaux pièces sèches -	R+7 - Cité - Vol 228 (Bureau 158)
P132	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc - -	R+7 - Cité - Vol 226 (Bureau 156)
P133	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc - Cloisons pièces sèches -	R+7 - Cité - Vol 211 (Bureau 141)
P134	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - -	R+7 - Cité - Vol 209 (Bureau 139)
P135	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Laine - Souple Fibreux - Blanc - -	R+7 - Cité - Vol 209 (Bureau 139)
P136	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle / Carton - Souple / Souple Fibreux - Jaune / Marron - Alvéoles intérieure -	R+7 - Cité - Vol 226 (Bureau 156)
P137	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris - Porteurs pièces sèches -	R+7 - Cité - Vol 202 (Cage escalier 15)
P138	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris - Cloisons pièces sèches -	R+7 - Cité - Vol 202 (Cage escalier 15)

P139	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - Pièces sèches -	R+7 - Cité - Vol 202 (Cage escalier 15)
P140	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris - Porteurs pièces humides -	R+7 - Cité - Vol 204 (Sanitaires 8)
P141	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris - Cloisons pièces humides -	R+7 - Cité - Vol 204 (Sanitaires 8)
P142	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - Pièces humides -	R+7 - Cité - Vol 204 (Sanitaires 8)
P143	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige - -	R+7 - Cité - Vol 204 (Sanitaires 8)
P144	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papier peint / Enduit / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - Porteurs pièces sèches -	R+8 - Cité - Vol 233 (Salle de réunion 3)
P145	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papier peint / Enduit / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc - Poteaux pièces sèches -	R+8 - Cité - Vol 243 (Bureau 168)
P146	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - -	R+8 - Cité - Vol 233 (Salle de réunion 3)
P147	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier peint / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc - Cloisons pièces sèches -	R+8 - Cité - Vol 246 (Bureau 172)
P148	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc - Cloisons pièces sèches -	R+8 - Cité - Vol 234 (Bureau 160)
P149	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc - Cloisons pièces humides -	R+8 - Cité - Vol 249 (Local)

P150	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc - Porteurs pièces humides -	R+8 - Cité - Vol 240 (Bureau 165)
P151	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Effritable - Beige - -	R+8 - Cité - Vol 249 (Local)
P152 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Beige - -	R+8 - Cité - Vol 246 (Bureau 172)
P152 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc - -	R+8 - Cité - Vol 246 (Bureau 172)
P153	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - -	R+8 - Cité - Vol 240 (Bureau 165)
P154 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Beige - -	R+8 - Cité - Vol 265 (Distribution 12)
P154 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune - -	R+8 - Cité - Vol 265 (Distribution 12)
P155 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris - -	R+8 - Cité - Vol 259 (Salle à manger)
P155 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune - -	R+8 - Cité - Vol 259 (Salle à manger)
P155 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Matériau - Effritable / Effritable - Rose / Blanc - -	R+8 - Cité - Vol 259 (Salle à manger)
P156	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc - Porteurs pièces sèches -	R+8 - Cité - Vol 294 (Distribution 13)
P157	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc - Poteaux pièces sèches -	R+8 - Cité - Vol 294 (Distribution 13)
P158	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Vert / Blanc / Marron / Blanc - Cloisons pièces sèches -	R+8 - Cité - Vol 294 (Distribution 13)
P159	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc - Cloisons pièces sèches -	R+8 - Cité - Vol 285 (Bureau 205)

P160	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc - -	R+8 - Cité - Vol 285 (Bureau 205)
P161	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Mousse / Plâtre - Souple / Effritable - Beige / Blanc - -	R+8 - Cité - Vol 267 (Bureau 187)
P162	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Effritable / Bitumineux - Jaune / Gris / Noir - -	R+8 - Cité - Vol 285 (Bureau 205)
P163 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Beige - -	R+8 - Cité - Vol 285 (Bureau 205)
P163 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune - -	R+8 - Cité - Vol 285 (Bureau 205)
P164	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - -	R+8 - Cité - Vol 266 (Bureau 186)
P165	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Laine - Souple Fibreux - Blanc - -	R+8 - Cité - Vol 266 (Bureau 186)
P166 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Colle - Effritable / Souple - Gris Noir / Jaune - -	R+1 - Cité - Vol 295 (Hall)
P166 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris - -	R+1 - Cité - Vol 295 (Hall)
P166 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris Rose - -	R+1 - Cité - Vol 295 (Hall)
P167	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Noir - -	R+1 - Cité - Vol 295 (Hall)
P168	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris - -	R+1 - Cité - Vol 52 (Cage escalier 1)
P169	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc - -	R+1 - Cité - Vol 52 (Cage escalier 1)
P170	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - -	R+1 - Cité - Vol 52 (Cage escalier 1)

AC LABS
PRÉLÈVEMENTS & ANALYSES

CHANTIER

Référence	**C022023257521**
Adresse	Commande : 002QK000747-14 Affaire : Cité Administrative d'Etat d'ANNECY 7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 07/04/2023

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022023257521
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC Environnement
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002QK000747-14_001

Référence labo	42PM01888105	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/03/2023	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	06/04/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 17 (Bureau 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	LMA	Non détecté ●
	2	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	TIB					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002QK000747-14_002

Référence labo	42PM01888106	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/03/2023	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	06/04/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 17 (Bureau 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Marron	-	-	-	Acétone	1	2	MDU	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Rose	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-14_003

Référence labo	42PM01888107	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/03/2023	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	06/04/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 17 (Bureau 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Papier peint Souple Fibreux Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MDU	Non détecté	●
	2	Peinture Effritable Beige	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	4	Plâtre Effritable Rose	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-14_004

Référence labo	42PM01888108	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/03/2023	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	06/04/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Panneaux vissés		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 17 (Bureau 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MDU	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-14_005

Référence labo	42PM01888109	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/03/2023	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	06/04/2023
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Radiateurs - Tresses		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 17 (Bureau 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Laine Souple Fibreux Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MDU	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002QK000747-14_006

Référence labo	42PM01888110	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/03/2023	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	06/04/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 18 (Bureau 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	LMA	Non détecté	●
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	TIB						
	3	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	4	Plâtre Effritable Rose	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1.
Sachet souillé nettoyé en extérieur à réception au laboratoire
Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente
celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002QK000747-14_007

Référence labo	42PM01888111	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/03/2023	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	06/04/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 19 (Distribution)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Colle Effritable Noir, Revêtement Semi-dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	MDU	Chrysotile	●
	2	Colle Bitumineux Noir	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
Couches non-analysées : Matériau Effritable Fibreux Gris, Bois Effritable Fibreux Marron

Référence dossier: RSC022023257521

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 2 MOLP et 7 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 7/7

Resp. équipe suppléante
Anaïs Feugère



Accréditation
N°1-6001
Portée
Disponible sur
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024705310**
Adresse	Commande : 002QK000747-20 Affaire : Cité Administrative d'Etat d'ANNECY 7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 15/04/2024

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012024705310
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Mc critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologi électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électroniqu

Référence échantillon : 002QK000747-20_008

Référence labo	PM06191427	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Florian HIOLET	Date d'analyse	12/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 20 (Zone confinée 16)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RKE	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002QK000747-20_009

Référence labo	PM06191428	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Florian HIOLET	Date d'analyse	15/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 21 (Zone confinée 17)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloison		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RKE	Non détecté	●
	2	Papier peint Souple Fibreux Blanc	1	1	MTO						
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie e celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002QK000747-20_010

Référence labo	PM06191429	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Florian HIOLET	Date d'analyse	12/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 20 (Zone confinée 16)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RKE	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002QK000747-20_011

Référence labo	PM06191430	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Florian HIOLET	Date d'analyse	12/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 22 (Zone confinée 18)		
Remarque concernant le prélèvement	Porteur		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Vert	-	-	-	Acétone	1	2	RKE	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002QK000747-20_012

Référence labo	PM06191431	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Florian HIOLET	Date d'analyse	12/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 22 (Zone confinée 18)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloison		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RKE	Non détecté
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002QK000747-20_013

Référence labo	PM06191432	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Florian HIOLET	Date d'analyse	12/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 23 (Zone confinée 19)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RKE	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche non-analysée : Bois Fibreux Dur Marron

Référence échantillon : 002QK000747-20_014

Référence labo	PM06191433	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Florian HIOLET	Date d'analyse	12/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 24 (Zone confinée 20)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloison		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Vert	-	-	-	Acétone	1	2	RKE	Non détecté
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc Beige	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002QK000747-20_015

Référence labo	PM06191434	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Florian HIOLET	Date d'analyse	12/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 24 (Zone confinée 20)		
Remarque concernant le prélèvement	Porteur		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RKE	Non détecté
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002QK000747-20_016

Référence labo	PM06191435	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Florian HIOLET	Date d'analyse	12/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 24 (Zone confinée 20)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RKE	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002QK000747-20_017

Référence labo	PM06191436	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Florian HIOLET	Date d'analyse	15/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 25 (Zone confinée 21)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	MTO	Acétone	1	2	RKE	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002QK000747-20_018

Référence labo	PM06191437	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Florian HIOLET	Date d'analyse	12/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 25 (Zone confinée 21)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloison		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Vert	-	-	-	Acétone	1	2	RKE	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002QK000747-20_019

Référence labo	PM06191438	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Florian HIOLET	Date d'analyse	12/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 25 (Zone confinée 21)		
Remarque concernant le prélèvement	Porteur		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige Vert	-	-	-	Acétone	1	2	RKE	Non détecté
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002QK000747-20_020

Référence labo	PM06191439	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Florian HIOLET	Date d'analyse	12/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 25 (Zone confinée 21)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Beige Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RKE	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002QK000747-20_021

Référence labo	PM06191440	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Florian HIOLET	Date d'analyse	12/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 27 (Zone confinée 23)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RKE	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différ fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002QK000747-20_022

Référence labo	PM06191441	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Florian HIOLET	Date d'analyse	12/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 27 (Zone confinée 23)		
Remarque concernant le prélèvement	Porteur		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RKE	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002QK000747-20_023

Référence labo	PM06191442	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Florian HIOLET	Date d'analyse	12/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 27 (Zone confinée 23)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RKE	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002QK000747-20_024

Référence labo	PM06191443	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Florian HIOLET	Date d'analyse	12/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 30 (Zone confinée 26)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloison		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RKE	Non détecté
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002QK000747-20_025

Référence labo	PM06191444	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Florian HIOLET	Date d'analyse	12/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 30 (Zone confinée 26)		
Remarque concernant le prélèvement	Porteur		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Vert	-	-	-	Acétone	1	2	RKE	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002QK000747-20_026

Référence labo	PM06191445	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Florian HIOLET	Date d'analyse	12/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 30 (Zone confinée 26)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Beige Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RKE	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002QK000747-20_027

Référence labo	PM06191446	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Florian HIOLET	Date d'analyse	12/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 31 (Zone confinée 27)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloison		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RKE	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002QK000747-20_028

Référence labo	PM06191447	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Florian HIOLET	Date d'analyse	12/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 31 (Zone confinée 27)		
Remarque concernant le prélèvement	Porteur		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RKE	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002QK000747-20_029

Référence labo	PM06191448	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Florian HIOLET	Date d'analyse	12/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 31 (Zone confinée 27)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RKE	Non détecté
	2	Mortier Effritable Gris	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-20_030

Référence labo	PM06191449	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Florian HIOLET	Date d'analyse	12/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 31 (Zone confinée 27)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RKE	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002QK000747-20_031

Référence labo	PM06191450	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Florian HIOLET	Date d'analyse	12/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 34 (Zone confinée 30)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloison		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RKE	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002QK000747-20_032

Référence labo	PM06191451	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Florian HIOLET	Date d'analyse	12/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 34 (Zone confinée 30)		
Remarque concernant le prélèvement	Porteur		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RKE	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002QK000747-20_033

Référence labo	PM06191452	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Florian HIOLET	Date d'analyse	12/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 34 (Zone confinée 30)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RKE	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence dossier: RSC012024705310

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 2 MOLP et 26 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 26/26

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches(couches en vrac ou couches fines)

Cpcn{uvg
Marion Gauin Thimon



cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024706419**
Adresse	Commande : 002QK000747-21 Affaire : Cité Administrative d'Etat d'ANNECY 7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 19/04/2024

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012024706419
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Mc critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologi électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électroniqu

Référence échantillon : 002QK000747-21_034

Référence labo	PM06202632	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Kévin SONCOURT	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 36 (Bureau 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HHE	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	La couche Enduit / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002QK000747-21_035

Référence labo	PM06202633	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Kévin SONCOURT	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 36 (Bureau 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Gris Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HHE	Non détecté	●
	2	Plâtre Pulvérulent Blanc Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.

Référence dossier: RSC012024706419

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 0 MOLP et 2 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 2/2

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

UwrrnÁcpv"Tgurqpucdng"Gswkrg
Jonathan Marchal



Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C022024287387**
Adresse	Commande : 002QK000747-22 Affaire : Cité Administrative d'Etat d'ANNECY 7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 25/04/2024

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022024287387
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Mc critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologi électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électroniqu

Référence échantillon : 002QK000747-22_036

Référence labo	42PM02187472	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Florian HIOLET	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Plot de colle		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 36 (Bureau 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	EGI	Chrysotile	●
	2	Peinture Effritable Beige	-	-	-						
	3	Colle Souple Fibreux Jaune	-	-	-						
2	4	Faux-plafond Effritable Fibreux Marron	2	2	PRI	Acétone	1	2	RGR	Chrysotile	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-22_037

Référence labo	42PM02187473	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Florian HIOLET	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 36 (Bureau 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	EGI	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002QK000747-22_038

Référence labo	42PM02187474	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Florian HIOLET	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 33 (Zone confinée 29)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Noir		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	EGI	Chrysotile
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-22_039

Référence labo	42PM02187475	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Florian HIOLET	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 33 (Zone confinée 29)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Semi-dur Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	EGI	Chrysotile
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Colle Bitumineux Noir

Référence échantillon : 002QK000747-22_040

Référence labo	42PM02187476	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Florian HIOLET	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 32 (Zone confinée 28)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Noir		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	EGI	Chrysotile
	2	Ragréage Effritable Beige	-	-	-					
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-22_041

Référence labo	42PM02187477	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Florian HIOLET	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 32 (Zone confinée 28)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Semi-dur Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	CNO	Chrysotile
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Colle Bitumineux Noir

Référence échantillon : 002QK000747-22_042

Référence labo	42PM02187478	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Florian HIOLET	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 30 (Zone confinée 26)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Noir		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	CNO	Chrysotile
	2	Ragréage Effritable Beige	-	-	-					
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-22_043

Référence labo	42PM02187479	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Florian HIOLET	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 30 (Zone confinée 26)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Semi-dur Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	EGI	Chrysotile
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Colle Bitumineux Noir

Référence échantillon : 002QK000747-22_044

Référence labo	42PM02187480	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Florian HIOLET	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 30 (Zone confinée 26)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Semi-dur Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Fibreux Translucide	2	2	PRI	Acétone	2	4	MAG	Non détecté
	2	Revêtement Dur Gris	-	-	-					
	4	Sous-couche Souple Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Colle Souple Jaune

Référence échantillon : 002QK000747-22_045

Référence labo	42PM02187481	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Florian HIOLET	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 30 (Zone confinée 26)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Noir		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Fibreux Souple Translucide	2	2	PRI	Acétone	2	4	MAG	Non détecté
	2	Revêtement Dur Gris	-	-	-					
	3	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	4	Sous-couche Souple Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-22_046

Référence labo	42PM02187482	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Florian HIOLET	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 28 (Zone confinée 24)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Noir		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	EGI	Non détecté
	2	Matériau Effritable Beige	-	-	-					
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Colle / Bitumineux / Noir est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Revêtement Dur Gris

Référence échantillon : 002QK000747-22_047

Référence labo	42PM02187483	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Florian HIOLET	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 28 (Zone confinée 24)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Semi-dur Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	EGI	Chrysotile
	2	Colle Bitumineux Noir	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Beige	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-22_048

Référence labo	42PM02187484	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Florian HIOLET	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 26 (Zone confinée 22)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	EGI	Chrysotile
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-22_049

Référence labo	42PM02187485	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Florian HIOLET	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 26 (Zone confinée 22)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Semi-dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	EGI	Chrysotile
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Colle Bitumineux Noir

Référence échantillon : 002QK000747-22_050

Référence labo	42PM02187486	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Florian HIOLET	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 24 (Zone confinée 20)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Noir		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	EGI	Chrysotile
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-22_051

Référence labo	42PM02187487	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Florian HIOLET	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 24 (Zone confinée 20)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Semi-dur Beige Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	EGI	Chrysotile
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Colle Bitumineux Noir, Matériau Effritable Gris

Référence échantillon : 002QK000747-22_052

Référence labo	42PM02187488	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Florian HIOLET	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 23 (Zone confinée 19)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Noir		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Pulvérulent Beige	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	EGI	Chrysotile
	2	Colle Bitumineux Noir	-	-	-					
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-22_053

Référence labo	42PM02187489	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Florian HIOLET	Date d'analyse	24/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 23 (Zone confinée 19)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Semi-dur Beige Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	BDE	Chrysotile
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Colle Bitumineux Noir, Matériau Effritable Gris

Référence échantillon : 002QK000747-22_054

Référence labo	42PM02187490	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Florian HIOLET	Date d'analyse	25/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 21 (Zone confinée 17)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Noir		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	EGI	Chrysotile ●
	2	Colle Bitumineux Noir	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Beige	-	-	-					
	4	Mortier Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-22_055

Référence labo	42PM02187491	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Florian HIOLET	Date d'analyse	24/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 21 (Zone confinée 17)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Semi-dur Beige Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	BDE	Chrysotile ●
	2	Colle Bitumineux Noir	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Beige	-	-	-					
	4	Matériau Effritable Marron	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence dossier: RSC022024287387

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 3 MOLP et 21 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 21/21

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches(couches en vrac ou couches fines)

Tgurqpucdng"f)Áswkrg
Natane Tuikalepa



Accréditation N°1-7325 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

CHANTIER

Référence	**C012024723060**
Adresse	Commande : 002QK000747-23 Affaire : Cité Administrative d'Etat d'ANNECY 7 Rue Dupanloup 74000 ANNECY

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 30/07/2024

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012024723060
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002QK000747-23_056

Référence labo	PM06402219	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Date d'analyse	29/07/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 37 (Bureau 5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ	Non détecté	●
	2	Peinture Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

Référence échantillon : 002QK000747-23_057

Référence labo	PM06402220	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Date d'analyse	29/07/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 40 (Bureau 8)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ	Non détecté	●
	2	Papier Souple Fibreux Blanc Beige	-	-	-						
	3	Peinture Effritable Blanc	-	-	-						
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

Référence échantillon : 002QK000747-23_058

Référence labo	PM06402221	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Date d'analyse	26/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 55 (Distribution 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

		Description	MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HHE	Non détecté	●
	2	Faux plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	DIG						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_059

Référence labo	PM06402222	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 55 (Distribution 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

		Description	MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_060

Référence labo	PM06402223	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 38 (Bureau 6)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

		Description	MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_061

Référence labo	PM06402224	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 38 (Bureau 6)		
Remarque concernant le prélèvement	Doublage brique		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_062

Référence labo	PM06402225	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 55 (Distribution 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige Vert	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ	Non détecté
	2	Papier peint Souple Fibreux Beige	-	-	-					
	3	Matériau Souple Fibreux Gris	-	-	-					
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_063

Référence labo	PM06402226	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 38 (Bureau 6)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Vert	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ	Non détecté
	2	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-					
	3	Matériau Souple Fibreux Gris	-	-	-					
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_064

Référence labo	PM06402227	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Date d'analyse	29/07/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 38 (Bureau 6)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_065

Référence labo	PM06402228	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Date d'analyse	29/07/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 37 (Bureau 5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_066

Référence labo	PM06402229	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Date d'analyse	29/07/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Gaines et coffre verticaux - Tresse		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 38 (Bureau 6)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Laine Souple Fibreux Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ	Non détecté
	2	Matériau Effritable Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_067

Référence labo	PM06402230	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Date d'analyse	29/07/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 70 (Bureau 31)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ	Non détecté
	2	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-					
	3	Peinture Effritable Blanc	-	-	-					
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

Référence échantillon : 002QK000747-23_068

Référence labo	PM06402231	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Date d'analyse	29/07/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 59 (Bureau 20)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ	Non détecté
	2	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-					
	3	Peinture Effritable Blanc	-	-	-					
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

Référence échantillon : 002QK000747-23_069

Référence labo	PM06402232	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Date d'analyse	26/07/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 67 (Bureau 28)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HHE	Non détecté
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Gris	2	2	DIG					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_070

Référence labo	PM06402233	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Date d'analyse	26/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 71 (Distribution 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HHE	Non détecté	●
	2	Faux plafond Fibreux Beige	2	2	DIG						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_071

Référence labo	PM06402234	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 70 (Bureau 31)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ	Non détecté	●
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	4	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-						
	5	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_072

Référence labo	PM06402235	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 70 (Bureau 31)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc Vert	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_073

Référence labo	PM06402236	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 70 (Bureau 31)		
Remarque concernant le prélèvement	Doublage brique		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Vert	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_074

Référence labo	PM06402237	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 71 (Distribution 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons pièces sèches		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Carton Fibreux Souple Marron	-	-	-					
	4	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_075

Référence labo	PM06402238	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 63 (Bureau 24)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons pièces sèches		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-					
	4	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_076

Référence labo	PM06402239	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Gaines et coffre verticaux - Tresse	Date d'analyse	26/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 70 (Bureau 31)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Laine Souple Fibreux Blanc Noir	2	2	DIG	-	-	-	-	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002QK000747-23_077

Référence labo	PM06402240	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 70 (Bureau 31)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_078

Référence labo	PM06402241	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 59 (Bureau 20)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_079

Référence labo	PM06402242	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 74 (Bureau 32)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ	Non détecté
	2	Laine Souple Fibreux Jaune	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_080

Référence labo	PM06402243	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 95 (Distribution 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ	Non détecté
	2	Laine Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_081

Référence labo	PM06402244	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 95 (Distribution 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Porteurs pièces sèches		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ	Non détecté
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	4	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_082

Référence labo	PM06402245	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 95 (Distribution 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Poteaux pièces sèches		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Gris Beige	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_083

Référence labo	PM06402246	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 74 (Bureau 32)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons pièces sèches		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-						
	4	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_084

Référence labo	PM06402247	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Gaines et coffre verticaux - Tresse	Date d'analyse	26/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 74 (Bureau 32)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Laine Souple Fibreux Blanc Noir	2	2	DIG	-	-	-	-	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002QK000747-23_085

Référence labo	PM06402248	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 74 (Bureau 32)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ	Non détecté	●
	2	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_086

Référence labo	PM06402249	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 94 (Bureau 52)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_087

Référence labo	PM06402250	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 94 (Bureau 52)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons pièces sèches		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté	●
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	4	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
	5	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_088

Référence labo	PM06402251	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 74 (Bureau 32)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_089

Référence labo	PM06402252	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 95 (Distribution 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Papier peint Souple Fibreux Blanc Marron	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_090

Référence labo	PM06402253	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 116 (Bureau 70)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

Référence échantillon : 002QK000747-23_091

Référence labo	PM06402254	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 97 (Bureau 53)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

Référence échantillon : 002QK000747-23_092

Référence labo	PM06402255	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Date d'analyse	26/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 119 (Distribution 5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HHE	Non détecté	●
	2	Faux plafond Fibreux Effritable Beige	2	2	DIG						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002QK000747-23_093

Référence labo	PM06402256	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 116 (Bureau 70)		
Remarque concernant le prélèvement	Porteurs pièces seches		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté	●
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_094

Référence labo	PM06402257	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 99 (Bureau 55)		
Remarque concernant le prélèvement	Poteaux pièces seches		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_095

Référence labo	PM06402258	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Non
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 116 (Bureau 70)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons pièces sèches		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	4	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-					
	5	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	6	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-					
	7	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4, 5, 6, 7 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Phase 1 non accréditée car comportant plus de 5 couches. Analyse non réglementaire : Analyse non accréditée.

Référence échantillon : 002QK000747-23_096

Référence labo	PM06402259	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 116 (Bureau 70)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons pièces sèches		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-					
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_097

Référence labo	PM06402260	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Date d'analyse	26/07/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Gaines et coffre verticaux - Tresse		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 116 (Bureau 70)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Laine Souple Fibreux Blanc	2	2	DIG	-	-	-	-	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002QK000747-23_098

Référence labo	PM06402261	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Date d'analyse	29/07/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 116 (Bureau 70)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Noir	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_099

Référence labo	PM06402262	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Date d'analyse	29/07/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 97 (Bureau 53)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Noir	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_100

Référence labo	PM06402263	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Date d'analyse	29/07/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 140 (Bureau 87)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002QK000747-23_101

Référence labo	PM06402264	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Date d'analyse	26/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 121 (Bureau 71)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description : Aspect, Texture, Couleur	MOLP : Nb de préparations	MOLP : Lame explorées(**)	MOLP : Analyste	MET : Attaque chimique	MET : Nb de préparations	MET : Grilles explorées(**)	MET : Analyste	Résultat : Présence d'amiante
1	1	Faux plafond Fibreux Effritable Beige	2	2	DIG	Acétone	1	2	HHE	Non détecté
	2	Peinture Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_102

Référence labo	PM06402265	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 140 (Bureau 87)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Phase	Couche	Description : Aspect, Texture, Couleur	MOLP : Nb de préparations	MOLP : Lame explorées(**)	MOLP : Analyste	MET : Attaque chimique	MET : Nb de préparations	MET : Grilles explorées(**)	MET : Analyste	Résultat : Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002QK000747-23_103

Référence labo	PM06402266	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 139 (Bureau 86)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Phase	Couche	Description : Aspect, Texture, Couleur	MOLP : Nb de préparations	MOLP : Lame explorées(**)	MOLP : Analyste	MET : Attaque chimique	MET : Nb de préparations	MET : Grilles explorées(**)	MET : Analyste	Résultat : Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches non-analysées : Faïence Dur Blanc, Joint Dur Blanc

Référence échantillon : 002QK000747-23_104

Référence labo	PM06402267	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 140 (Bureau 87)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_105

Référence labo	PM06402268	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 138 (Bureau 85)		
Remarque concernant le prélèvement	Poteaux pièces sèches		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_106

Référence labo	PM06402269	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 140 (Bureau 87)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons pièces sèches		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-					
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_107

Référence labo	PM06402270	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 140 (Bureau 87)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons pièces sèches		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002QK000747-23_108

Référence labo	PM06402271	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 135 (Hall d'entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_109

Référence labo	PM06402272	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 121 (Bureau 71)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_110

Référence labo	PM06402273	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Gaines et coffre verticaux - Tresse	Date d'analyse	26/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 135 (Hall d'entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Laine Souple Fibreux Blanc	2	2	DIG	-	-	-	-	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002QK000747-23_111

Référence labo	PM06402274	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 169 (Salle de réunion 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Porteurs pièces sèches		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté
	2	Toile Souple Fibreux Beige	-	-	-					
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_112

Référence labo	PM06402275	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 169 (Salle de réunion 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Poteaux pièces sèches		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_113

Référence labo	PM06402276	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 169 (Salle de réunion 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Vert	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté	●
	2	Papier peint Souple Fibreux Beige	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_114

Référence labo	PM06402277	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 156 (Bureau 100)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté	●
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-						
	3	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-						
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_115

Référence labo	PM06402278	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 169 (Salle de réunion 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_116

Référence labo	PM06402279	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 156 (Bureau 100)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_117

Référence labo	PM06402280	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Gaines et coffre verticaux - Tresse	Date d'analyse	25/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 169 (Salle de réunion 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Laine Souple Fibreux Blanc	2	2	DIG	-	-	-	-	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002QK000747-23_118

Référence labo	PM06402281	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 156 (Bureau 100)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

Référence échantillon : 002QK000747-23_119

Référence labo	PM06402282	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 173 (Distribution 8)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

Référence échantillon : 002QK000747-23_120

Référence labo	PM06402283	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 173 (Distribution 8)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Faux plafond Fibreux Effritable Beige	2	2	DIG	Acétone	1	2	HUM	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_121

Référence labo	PM06402284	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 201 (Bureau 135)		
Remarque concernant le prélèvement	Porteurs pièces sèches		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté	●
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	4	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
	5	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_122

Référence labo	PM06402285	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Date d'analyse	29/07/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 200 (Bureau 134)		
Remarque concernant le prélèvement	Poteaux pièces sèches		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Marron	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_123

Référence labo	PM06402286	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024	Analyse réglementaire	Non
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Date d'analyse	29/07/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 201 (Bureau 135)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons pièces sèches		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
	4	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-					
	5	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	6	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-					
	7	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4, 5, 6, 7 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Phase 1 non accréditée car comportant plus de 5 couches.
Analyse non réglementaire : Analyse non accréditée.

Référence échantillon : 002QK000747-23_124

Référence labo	PM06402287	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Date d'analyse	29/07/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 178 (Bureau 113)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

Référence échantillon : 002QK000747-23_125

Référence labo	PM06402288	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 176 (Distribution 9)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté
	2	Faux plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	DIG					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_126

Référence labo	PM06402289	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 193 (Salle de réunion 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_127

Référence labo	PM06402290	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Gaines et coffre verticaux - Tresse	Date d'analyse	25/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 193 (Salle de réunion 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Laine Souple Fibreux Beige	2	2	DIG	-	-	-	-	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002QK000747-23_128

Référence labo	PM06402291	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 206 (Bureau 136)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté	●
	2	Laine Fibreux Souple Jaune	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_129

Référence labo	PM06402292	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 205 (Distribution 10)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté	●
	2	Faux plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	DIG						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_130

Référence labo	PM06402293	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 229 (Bureau 159)		
Remarque concernant le prélèvement	Porteurs pièces sèches		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Vert	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_131

Référence labo	PM06402294	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Date d'analyse	29/07/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 228 (Bureau 158)		
Remarque concernant le prélèvement	Poteaux pièces sèches		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-					
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_132

Référence labo	PM06402295	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Date d'analyse	29/07/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 226 (Bureau 156)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-					
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_133

Référence labo	PM06402296	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Date d'analyse	29/07/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 211 (Bureau 141)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons pièces sèches		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-					
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_134

Référence labo	PM06402297	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 209 (Bureau 139)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_135

Référence labo	PM06402298	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Gaines et coffre verticaux - Tresse	Date d'analyse	25/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 209 (Bureau 139)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Laine Souple Fibreux Blanc	2	2	DIG	-	-	-	-	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002QK000747-23_136

Référence labo	PM06402299	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 226 (Bureau 156)		
Remarque concernant le prélèvement	Alvéoles intérieure		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté
	2	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_137

Référence labo	PM06402300	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 202 (Cage escalier 15)		
Remarque concernant le prélèvement	Porteurs pièces sèches		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_138

Référence labo	PM06402301	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 202 (Cage escalier 15)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons pièces sèches		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_139

Référence labo	PM06402302	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 202 (Cage escalier 15)		
Remarque concernant le prélèvement	Pièces sèches		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_140

Référence labo	PM06402303	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 204 (Sanitaires 8)		
Remarque concernant le prélèvement	Porteurs pièces humides		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_141

Référence labo	PM06402304	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 204 (Sanitaires 8)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons pièces humides		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_142

Référence labo	PM06402305	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 204 (Sanitaires 8)		
Remarque concernant le prélèvement	Pièces humides		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_143

Référence labo	PM06402306	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 204 (Sanitaires 8)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Faïence Dur Gris

Référence échantillon : 002QK000747-23_144

Référence labo	PM06402307	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 233 (Salle de réunion 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Porteurs pièces sèches		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Papier peint Souple Fibreux Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	VLE	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_145

Référence labo	PM06402308	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 243 (Bureau 168)		
Remarque concernant le prélèvement	Poteaux pièces sèches		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Papier peint Souple Fibreux Beige	-	-	-	Acétone	1	2	VLE	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_146

Référence labo	PM06402309	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 233 (Salle de réunion 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	VLE	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_147

Référence labo	PM06402310	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 246 (Bureau 172)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons pièces sèches		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Papier peint Souple Fibreux Beige	-	-	-	Acétone	1	2	VLE	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-					
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_148

Référence labo	PM06402311	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 234 (Bureau 160)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons pièces sèches		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	VLE	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002QK000747-23_149

Référence labo	PM06402312	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 249 (Local)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons pièces humides		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	VLE	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_150

Référence labo	PM06402313	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 240 (Bureau 165)		
Remarque concernant le prélèvement	Porteurs pièces humides		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	VLE	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_151

Référence labo	PM06402314	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 249 (Local)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	VLE	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	La couche Colle / Effritable / Beige est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002QK000747-23_152

Référence labo	PM06402315	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Date d'analyse	29/07/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 246 (Bureau 172)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	VLE	Non détecté
2	2	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	4	NNG	Non détecté
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Mortier / Dur / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002QK000747-23_153

Référence labo	PM06402316	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Date d'analyse	29/07/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 240 (Bureau 165)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	VLE	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_154

Référence labo	PM06402317	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Date d'analyse	29/07/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 265 (Distribution 12)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	2	VLE	Non détecté
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	VLE	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002QK000747-23_155

Référence labo	PM06402318	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 259 (Salle à manger)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	VLE	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	VLE	Non détecté	●
3	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	2	VLE	Non détecté	●
	4	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			3 MET					

Remarque concernant l'analyse	Les couches Ragréage / Effritable / Rose, Matériau / Effritable / Blanc sont présentes en quantité insuffisante pour contre-expertise Couche 4 non dissociable(***) analysée avec la couche 3.

Référence échantillon : 002QK000747-23_156

Référence labo	PM06402319	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 294 (Distribution 13)		
Remarque concernant le prélèvement	Porteurs pièces sèches		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	VLE	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_157

Référence labo	PM06402320	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 294 (Distribution 13)		
Remarque concernant le prélèvement	Poteaux pièces sèches		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	VLE	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_158

Référence labo	PM06402321	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 294 (Distribution 13)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons pièces sèches		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Vert	-	-	-	Acétone	1	2	VLE	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-					
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_159

Référence labo	PM06402322	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Non
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 285 (Bureau 205)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons pièces sèches		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	VLE	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-					
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	5	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-					
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4, 5, 6 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Phase 1 non accréditée car comportant plus de 5 couches.
Analyse non réglementaire : Analyse non accréditée.

Référence échantillon : 002QK000747-23_160

Référence labo	PM06402323	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Non
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Jonction entre panneaux préfabriqués	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 285 (Bureau 205)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	VLE	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-					
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	5	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-					
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4, 5, 6 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Phase 1 non accréditée car comportant plus de 5 couches.
Analyse non réglementaire : Analyse non accréditée.

Référence échantillon : 002QK000747-23_161

Référence labo	PM06402324	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 267 (Bureau 187)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mousse Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	2	VLE	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

Référence échantillon : 002QK000747-23_162

Référence labo	PM06402325	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 285 (Bureau 205)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Revêtement Semi-dur Gris, Colle Bitumineux Noir, Ragréage Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	VLE	Chrysotile
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
	3	Colle Bitumineux Noir	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_163

Référence labo	PM06402326	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 285 (Bureau 205)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	2	VLE	Non détecté
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	VLE	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002QK000747-23_164

Référence labo	PM06402327	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Date d'analyse	29/07/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 266 (Bureau 186)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	VLE	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_165

Référence labo	PM06402328	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Date d'analyse	26/07/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Gaines et coffre verticaux - Tresse		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 266 (Bureau 186)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Laine Souple Fibreux Blanc	2	2	DIG	-	-	-	-	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002QK000747-23_166

Référence labo	PM06402329	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Date d'analyse	29/07/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 295 (Hall)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Gris Noir	-	-	-	Acétone	1	2	VLE	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
2	3	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	VLE	Non détecté	●
3	4	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	VLE	Non détecté	●
	5	Ragréage Effritable Gris Rose	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			3 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable(***) analysée avec la couche 4.

Référence échantillon : 002QK000747-23_167

Référence labo	PM06402330	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 295 (Hall)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	VLE	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Noir	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_168

Référence labo	PM06402331	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 52 (Cage escalier 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	VLE	Non détecté	●
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002QK000747-23_169

Référence labo	PM06402332	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024		
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Analyse réglementaire	Non
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués	Date d'analyse	29/07/2024
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 52 (Cage escalier 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	2	VLE	Non détecté	
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	5	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-						
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4, 5, 6 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Phase 1 non accréditée car comportant plus de 5 couches. Analyse non réglementaire : Analyse non accréditée.

Référence échantillon : 002QK000747-23_170

Référence labo	PM06402333	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/07/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GUILLAUME AFFORTIT	Date d'analyse	29/07/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Cité Administrative d'Etat d'ANNECY - Vol 52 (Cage escalier 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	VLE	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.


Référence dossier: RSC012024723060

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 16 MOLP et 114 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 117/122

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches(couches en vrac ou couches fines)

Tgurqpucdng"f)Áswkrg
Sinthuja Sivananthan



ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2024 1/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T: +33 (0) 1 44 05 56 00
F: +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

Assurance AC 2024 2/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T: +33 (0) 1 44 05 56 00
F: +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2024 au 31/12/2024, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le mercredi 6 décembre 2023 – VL/CPM

HDI Global SE
[illegible]
Tél : +33 1 44 05 56 00 – Fax : +33 1 44 05 56 66

Attestation AC 2024

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mme Dominique BISAGA, présidente de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscriptrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 04/03/2024

Dominique BISAGA

DocuSigned by:
Dominique BISAGA
08E284D8E86C469...

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI6466

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6466 Version 005

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur AFFORTIT Guillaume

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 14/06/2022 - Date d'expiration : 13/06/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 14/06/2022 - Date d'expiration : 13/06/2029
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 07/03/2023 - Date d'expiration : 06/03/2030
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 28/02/2023 - Date d'expiration : 27/02/2030
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 22/11/2022 - Date d'expiration : 21/11/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 01/07/2024.

(1) Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs, du diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification
(2) Arrêté du 29 août 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les organismes habilités aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs, du diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev19